

Torre nord del Castello di Carpiano

Carpiano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c020-00042/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c020-00042/>

CODICI

Unità operativa: 1c020

Numero scheda: 42

Codice scheda: 1c020-00042

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: MICCC12000

Numero interno: MICCC12000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102457

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice bene radice: MICCC10000

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1c020-00040

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: torre

Denominazione: Torre nord del Castello di Carpiano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015050

Comune: Carpiano

Indirizzo: Via Torchio, 2

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Costituzione

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Carpiano

Foglio/Data: 6

Particelle: 11

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: prima metà

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVI

Data: 1549/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Torre a pianta quadrata con muratura continua in mattoni. La struttura interna è completamente vuota, priva di collegamenti verticali e di strutture di orizzontamento. La copertura è a padiglione con manto di tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La copertura è ispezionabile solo esternamente. Il manto risulta sconnesso con rotture e lacune di alcuni coppi nella parte terminale delle falde verso la gronda che mettono a nudo parte dei correnti costituenti la gronda. La struttura terminale dei travetti risulta degradata con evidenti flessioni e deformazioni degli elementi. La mancanza totale del sistema di smaltimento dell'acqua meteorica, aggrava i problemi alla copertura stessa ed alle strutture sottostanti.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Gli infissi sono completamente assenti.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Diffusi fenomeni di erosione e disgregazione che interessano la muratura rimasta quasi totalmente a vista ed in particolare i giunti di malta tra i mattoni. I danni più gravi sono localizzati nella parte alta della muratura, nella fascia sottogronda, causati dal dilavamento e dalle infiltrazioni dal tetto.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il rivestimento ad intonaco delle strutture verticali è quasi completamente scomparso. Dilavamento, umidità di risalita e conseguenti distacchi, alterazioni superficiali, croste nere, hanno lasciato a nudo la muratura.

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: silos per foraggi

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: torre

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 3]

Denominazione da vincolo: CASTELLO

Dati catastali: MAPP. 100, 175 (parte)

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1962/07/17

Data notificazione: 1962/09/21

Data di registrazione o G.U.: 14/01/1963

Codice ICR: 2ICR0043783AAAA

Nome del file: 01865110186515.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 3]

Denominazione da vincolo: CASTELLO

Dati catastali: MAPP. 175 (parte)

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1962/07/17

Data notificazione: 1962/07/17

Data di registrazione o G.U.: 14/01/1963

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0043783AAAA

Nome del file: 01865160186518.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 3]

Denominazione da vincolo: CASTELLO

Dati catastali: MAPP. 178 - 177

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1962/07/17

Data notificazione: 1962/07/17

Data di registrazione o G.U.: 14/01/1963

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0043783AAAA

Nome del file: 01865190186521.pdf

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC12D01

Note: Vista prospetto nord (2004)

Nome del file: MICCC12D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC12D02

Note: Vista prospetto sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MICCC12D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC12D03

Note: Vista angolo ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MICCC12D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC12D04

Note: Particolare copertura (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MICCC12D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC12D05

Note: Vista angolo nord-est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MICCC12D05.JPG

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Codice identificativo: MICCC12T01

Nome del file: MICCC12T01.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2004

Specifiche ente schedatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 2]: Marino, Nadia

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara