

Chiesa di S. Antonio Abate

Vendrognò (LC)



Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n070-00246/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1n070-00246/>

CODICI

Unità operativa: 1n070

Numero scheda: 246

Codice scheda: 1n070-00246

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

CODICE UNIVOCO DEL BENE CARTA DEL RISCHIO

Codice univoco del bene: LCLEF11000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1n070-00245

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Antonio Abate

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097085

Comune: Vendrogno

CAP: 23838

Località: Bruga

Indirizzo: Piazza della Chiesa, 0

Diocesi: Milano

CENTRO STORICO

Denominazione: Vendrogno

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Vendrogno

Foglio/Data: 20

Particelle: F

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Signoria Visconti di Milano

Ripartizione territoriale: Valsassina

Insedimento/Località: Bruga

Data: 1362/00/00

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIV

Data: 1362/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa venne fondata nel 1362 su iniziativa dei fratelli Giunio e Antonio de Fenile per dare un luogo di culto alla località di Bruga.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIV

Data: 1362/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIV

Data: 1362/00/00

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nel corso del Seicento furono costruite le volte, fu effettuata la divisione in campate e realizzata gran parte della decorazione interna. Gli stucchi sono opera di Giacomo Scotti del 1686.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1686/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: prospetto principale

Notizia sintetica: ristrutturazione portale

Notizia: Nel 1784 venne modificata la porta d'ingresso alla chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1784/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1784/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: prospetto principale

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia: Demolizione campaniletto a vela.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a corpo semplice ad aula unica rettangolare terminante con abside quadrangolare e facciata a capanna. L'edificio cinquecentesco a pareti in pietra intonacata e affrescata è stato sopralzato realizzando una copertura voltata sorretta da cornicione a stucchi. Nel sec. XVIII fu aggiunto il corpo sacrestia e modificato il portale realizzato nel 1784.

PIANTA

Riferimento alla parte: aula

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari rasati con intonaco

Materiali: pietra e mattoni

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: aula

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate e travi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: aula

Genere: in pietra

Schema del disegno: a scacchiera

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Qualificazione del tipo: figurati

Materiali: intonaco affrescato

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: intonaco a fresco

Trascrizione testo

GIORGIO DI GILLI DE BRUGA ANNO FATTO FARE QUESTA MADONA DEL LORETTO PER SUA DIVOZIONE DIE XXI APRILIS MDLXVII

Tecnica: incisa/o

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2014

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Lorenzo Martire

Indirizzo: Via Parrocchiale 23838 Vendrogno

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona: Nucleo di Antica Formazione

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LEF11F01

Note: facciata

Nome del file: LEF11F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LEF11F02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LEF11F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LEF11F03

Note: interno da ingresso verso abside

Visibilità immagine: 2

Nome del file: LEF11F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LEF11F04

Note: degrado, volta della seconda campata e apertura verso ovest

Visibilità immagine: 2

Nome del file: LEF11F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LEF11F05

Note: degrado, rivestimenti parte inferiore parete est

Visibilità immagine: 2

Nome del file: LEF11F05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LEF11F06

Note: degrado, parte inferiore parete est

Visibilità immagine: 2

Nome del file: LEF11F06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: 1n070-00246_1

Note: Esterno

Visibilità immagine: 2

Nome del file: 1n070-00246_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: 1n070-00246_2

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 1n070-00246_2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: 1n070-00246_3

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 1n070-00246_3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: rilievo danni

Codice identificativo: LEF11G01

Nome del file: LEF11G01.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Codice identificativo: LEF11T01

Nome del file: LEF11T01.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta

Scala: 1:100

Codice identificativo: LEF11T02

Nome del file: LEF11T02.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: sezione

Scala: 1:100

Codice identificativo: LEF11T03

Nome del file: LEF11T03.dwg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde