

Chiesa di S. Giorgio

Varenna (LC)



Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n080-00012/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1n080-00012/>

CODICI

Unità operativa: 1n080

Numero scheda: 12

Codice scheda: 1n080-00012

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

CODICE UNIVOCO DEL BENE CARTA DEL RISCHIO

Codice univoco del bene: LCLDR11000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice bene radice: LDR10000

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1n080-00011

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: prepositurale

Denominazione: Chiesa di S. Giorgio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097084

Comune: Varenna

CAP: 23829

Indirizzo: Piazza di S. Giorgio, 0

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Varenna

Foglio/Data: 14/ 1938

Particelle: A

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Signoria di Milano

Insedimento/Località: Varéna

Data: sec. XIII

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: inizio

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

I restauri eseguiti sulla chiesa tra il 1956 e il 1959 hanno messo in luce alcune parti della navata principale che fanno supporre che la costruzione originaria dell'edificio possa risalire al XII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia

Fu celebrata una cerimonia per la quale fu richiesto il riconoscimento per la consacrazione della chiesa, che, allora, doveva presentarsi con le navate aventi copertura lignea ad una quota inferiore a quella attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XIV

Data: 1313/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XIV

Data: 1313/00/00

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

La costruzione della chiesa nelle forme attuali risale alla fine del '200, poi completata nel XIV secolo con le coperture delle navate laterali a crociere costolonate e con la realizzazione dell'oculo strombato che si apre sulla facciata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: fine

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: volta navata centrale

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

La volta della navata centrale, originariamente a capriate lignee, fu rifatta nelle forme attuali dopo il 1455, sopralzando la quota delle falde di copertura.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XV

Data: 1455/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XV

Data: 1455/00/00

Validità: post

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: ala destra

Notizia sintetica: costruzione altare del Rosario

Notizia

La costruzione dell'altare del Rosario, situato nella cappella laterale aperta nella navata meridionale, di stile barocco settecentesco ad opera de Giovanni e Francesco Antonio Conca, risale al 1739-77.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1739/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1777/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Tra il 1956 e il 1959 sono stati effettuati ampi restauri che hanno messo in luce le diverse fasi di costruzione, alcune parti della originaria navata principale ed i frammenti degli affreschi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1956/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1959/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: tre navate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La struttura della chiesa è in muratura a tre navate, leggibile nel disegno del prospetto lapideo, che riporta i segni di tre momenti di edificazione. Al centro della facciata un oculo strombato circolare, a fianco dell'ingresso principale, campeggia un gigantesco affresco di S. Cristoforo. Le navate, suddivise da colonne circolari in pietra nera di Varenna hanno copertura con volte a crociera e costoloni. Il Presbiterio è caratterizzato da balaustra ed altare in preziosi marmi policromi, mentre sulle pareti e su due colonne sono conservati gli affreschi più antichi. Nella navata di destra si apre una cappella settecentesca con volta a botte con unghie laterali, anch'essa caratterizzata da un ricco altare in marmi policromi dedicato alla Madonna del Rosario. Numerose le opere d'arte che raccoglie, tra le quali il Trittico di San Giorgio che sovrasta l'altare maggiore ed il grande crocifisso ligneo di scuola lombarda.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: prospetto principale

Tipo: contrafforte

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a tre navate

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: cappella laterale

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: assiale

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: sacrestia

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: navata

Tipo di struttura: colonne

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: marmo nero di Varenna

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: pietra locale

Materiali [2 / 3]: mattoni pieni in laterizio

Materiali [3 / 3]: tufo

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo principale

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: aula

Genere: in marmo

Schema del disegno: a scacchiera

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Qualificazione del tipo: a croce

Materiali: intaglio nella muratura in pietra

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: oculo prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: figurati

Materiali: intonaco affrescato

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indicazione specifica: Parrocchia di San Giorgio - Varenna

Indirizzo: P.zza S.Giorgio, 23 - 23829 Varenna

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona

PERIMETRO DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO - SPAZI PUBBLICI - Sistemi dei vincoli prescrittivi e aree di tutela - Beni Culturali D.Lgs. 42/2004, art. 10

Vincoli altre amministrazioni: D.Lgs. 42/2004 art. 136 - Bellezze d'insieme

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2012/05/18

Codice identificativo: LC120-00681_0

Note: Vista esterna

Nome del file: LC120-00681_0.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: LDR11F01

Note: facciata (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LDR11F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: LDR11F02

Note: interno da ingresso verso abside (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LDR11F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: LDR11F03

Note: degrado interno, altare meridionale (2001)

Visibilità immagine: 2

Nome del file: LDR11F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: LDR11F04

Note: degrado interno, controfacciata (2001)

Visibilità immagine: 2

Nome del file: LDR11F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: LDR11F05

Note: degrado interno, parete nord, nicchia del battistero (2001)

Visibilità immagine: 2

Nome del file: LDR11F05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: LDR11F06

Note: degrado interno, navata centrale, volta prima campata (2001)

Visibilità immagine: 2

Nome del file: LDR11F06.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Codice identificativo: LDR11T01

Nome del file: LDR11T01.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta

Scala: 1:200

Codice identificativo: LDR11T02

Nome del file: LDR11T02.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: prospetto

Scala: 1:200

Codice identificativo: LDR11T03

Nome del file: LDR11T03.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: sezione

Scala: 1:200

Codice identificativo: LDR11T04

Nome del file: LDR11T04.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: rilievo danni

Codice identificativo: LDR11G01

Nome del file: LDR11G01.dwg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: AA.VV. a cura di Don Lauro Consonni

Titolo libro o rivista: Varena seu Insula Nova

Luogo di edizione: Lecco

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: Volume 1

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Motivazione: EXPO

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Nome: Sacchi, R.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde