

Dimora Invernizzi

Corna Imagna (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3p020-00026/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3p020-00026/>

CODICI

Unità operativa: 3p020

Numero scheda: 26

Codice scheda: 3p020-00026

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Dimora Invernizzi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016082

Comune: Corna Imagna

Località: Regorda

Altre vie di comunicazione

Il bene è sulla strada interna della contrada di Regorda a Corna Imagna sentiero interno di Regorda (accessibile con auto), 30

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corna Imagna

Particelle ed altri elementi di confine: Foglio/Data=allegato 1 dal foglio 8/ 1987

Particelle: 398

Foglio/Data: allegato 1 dal foglio 8/

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: costruzione

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: varie iscrizioni presenti sul manufatto

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: porzione sud est

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

dalla data incisa sull'architrave della porta del corpo principale a Sud Est si evince la costruzione di questa porzione 1716

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1716/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1716/00/00

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: porzione sud est

Notizia sintetica: rifacimento o ampliamento

Notizia

importante fase costruttiva testimoniata da iscrizione presente nello stipite sinistro della finestra (1887)
porzione Sud-Est

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1809/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1809/00/00

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: piazzalino sul davanti dei corpi sud, ovest ed est

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

il piazzalino rilevato è stato realizzato nell'immediato dopoguerra, prima c'era un marciapiede in pendenza (tipo rampa gradonata)

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1950/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1950/00/00

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: porzione nord ovest

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

dalla data incisa sull'architrave della porta del corpo Nord Ovest si evince la costruzione di questa porzione (1797) e le iniziali di un committente

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1797/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1797/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: non rilevabili

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. t.; p. mezzanino; p. 1; p. 2.

Suddivisione verticale: corpo doppio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Imponente edificio a tre piani con facciata in pietra a vista e copertura originale in piode. Interessante per gli aspetti distributivi complessi, con piani sfalsati raggiungibili dai pianerottoli intermedi della scala interna, per la copertura originale in piode con monaco sagomato e gronda piana sporgente.

La pianta ai vari piani presenta una distribuzione a tutti i locali tramite scala centrale, disimpegni ed infilate, mentre dall'esterno le varie unità abitative avevano accessi indipendenti al piano terra. E' stata costruita per addizione, come è testimoniato dalle varie iscrizioni. All'interno si trovano due stanze dotate di piccoli camini.

La scatola muraria è suddivisa da partiture verticali a tutt'altezza ed è collegata da solai in legno al piano terra, dalle solette fra p.1 e p.2 e dalla copertura.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: lato Nord

Tipo: sbadacchiature

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare irregolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: Corsi irregolari con cantonali grandi irregolari

Materiali: Muratura di pietra con intonaco raso pietra di calce e pietrisco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: fra p.t e p.1, fra p.1 e p.2

TIPO

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: 4 falde

Qualificazione della forma: a L

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: capriate

Struttura primaria: monaco intagliato

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: a raccordare livelli diversi della casa

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p.t.

Genere: in pietra

Schema del disegno: opus incertum

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p.1

Genere: assito in legno di castagno

Schema del disegno: assi parallele

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Ubicazione: prospetto principale Corpo Sud

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per porta

Materiali: pietra calcarea, ferro e legno

Qualificazione del tipo

Architrave in pietra semiregolare con incisione con data, sopra luce con grata in ferro a losanghe, stipiti in 2 elementi di pietra regolari, portone a due ante con doghe orizzontali in castagno

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Ubicazione: prospetto principale Corpo Sud

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per finestra

Materiali: pietra, ferro

Qualificazione del tipo: Cornice in pietra a elementi regolari, con grata. Sopra, piccola nicchia per edicola votiva.

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Ubicazione: prospetto principale Corpo Sud Est

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per finestra

Materiali: pietra calcarea, legno

Qualificazione del tipo

Di forma rettangolare con cornice esterna regolare, davanzale sporgente, sullo stipite si trova l'iscrizione

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Ubicazione: prospetto laterale Nord Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per porta

Materiali: pietra calcarea, legno di castagno

Qualificazione del tipo

Architrave semi-regolare (con iscrizione) leggermente più stretto rispetto agli stipiti, questi sono composti da elementi di diversa lunghezza. Porta in legno di castagno a due battenti a doghe orizzontali. Architrave di scarico ligneo.

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto principale porzione Est

Genere: iscrizione

Tipo: Iscrizione presente nello stipite di una finestra

Trascrizione testo: I 8 8 7

Tecnica: incisa

Materiali: pietra calcarea

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto principale porzione Est

Tipo: Iscrizione presente nell'architrave del lucernario sopra la porta di ingresso principale della casa

Trascrizione testo: 1 7 1 6

Tecnica: incisa

Materiali: pietra calcarea

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto laterale porzione Nord-Ovest

Genere: iscrizione

Tipo: Iscrizione presente nell'architrave della porta d'ingresso

Trascrizione testo: R B 1 7 9 7 i

Tecnica: incisa

Materiali: pietra calcarea

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Coperture: vaste lacune del manto, marciscenza strutture secondarie e primarie.

Strutture verticali: lesioni passanti, sconnessioni fra le pietre, percolazione delle acque meteoriche per vaste lacune del manto di copertura, attacco da macrovegetazione lato Nord, parziali crolli.

Orizzontamenti: umidità da percolazione, corlli parziali, parti pericolanti e crolli completi.

Sul davanti corpo di fabbrica annesso recentemente, superfetazione recente ad uso pollaio, balcone in cemento inadeguato.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

MUTAMENTI TITOLARITA'/POSSESSO/DETTENZIONE

Tipo evento: compravendita

Note: era stato di proprietà di Carminati Luigi e prima ancora di Carminati Battista

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A, nuclei storici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: COC10F10

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: COC10F11

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00026_IMG-0000168391

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto principale con impalcatura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COC10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00026_IMG-0000168381

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare aperture e copertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COC10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00026_IMG-0000168382

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare crollo e copertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COC10F04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00026_IMG-0000168383

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare cornice dell'architrave con data incisa r.B. 1797 i

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COC10F05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00026_IMG-0000168384

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare crollo copertura e ponteggio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COC10F06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00026_IMG-0000168385

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare cornice con iscrizione 1887

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COC10F07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00026_IMG-0000168386

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare cornice con portale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COC10F08

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00026_IMG-0000168387

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare cornice portale con sopraluce

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COC10F09

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00026_IMG-0000168390

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto principale

Nome del file originale: COC10F01

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Invernizzi, C. E.