

# Chiesa di S. Giacomo

Sale Marasino (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r070-00059/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00059/>

## **CODICI**

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 59

Codice scheda: 1r070-00059

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### **NUMERO INTERNO**

Numero interno: BSXHC10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesa di S. Giacomo

Fonte della denominazione: consuetudine

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017169

Comune: Sale Marasino

Indirizzo: Via Maspiano

Altra località: Maspiano

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sale marasino

Foglio/Data: 19/ 2000

Particelle: F

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: restauro

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

la tradizione vuole che il sito in cui sorge la chiesa attuale abbia ospitato una piccola cappella medievale di cui non resta

però traccia.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]**

Secolo: sec. XI

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]**

Secolo: sec. XIV

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 7]**

Riferimento: adiacenze

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

un ospizio per viandanti nelle adiacenze della chiesa è ricordato in un documento del 18 agosto 1505; ciò spiega la dedicazione della chiesa a San Giacomo Maggiore, patrono dei pellegrini.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1505/08/18

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1505/08/18

**NOTIZIA [3 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La chiesa viene costruita nel XVI secolo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 7]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: intero bene

Notizia: dagli atti della visita pastorale si evince che la chiesa è provvista di catenacci e chiavi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1573

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1573

**NOTIZIA [5 / 7]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: intero bene

Notizia

Durante la visita pastorale del 1593 il vescovo Morandini rileva che alcuni dei decreti di San Carlo Borromeo inerenti la cura e il decoro della chiesa sono stati disattesi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1593

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1593

**NOTIZIA [6 / 7]**

Riferimento: sacrestia

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

i lavori per la costruzione della sacrestia prendono il via a seguito della visita pastorale del vescovo Giorgi nel 1677.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1677

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1677

**NOTIZIA [7 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauri

Notizia: nell'ultimo terzo del Novecento vengono eseguiti restauri conservativi all'intero edificio.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1975

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1999

Validità: ante

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.;

Suddivisione verticale: ad aula

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Muratura portante, volta e cupola con pennacchi, intonaci interni, pavimenti in cotto, copertura non ispezionabile.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

## PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

## STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: legno

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a cupola

### STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

### TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a catino

### **STRUTTURA [2 / 5]**

Riferimento: intera cupola

Ubicazione: sagrestia

### **TIPO [3 / 5]**

Genere: volta

Forma: a vela

### **STRUTTURA [3 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

### **TIPO [4 / 5]**

Genere: solaio

Forma: piano

### **STRUTTURA [4 / 5]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ingressi laterali

### **TIPO [5 / 5]**

Genere: solaio

Forma: piano

### **STRUTTURA [5 / 5]**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a capanna

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

## **SCALE**

## **SCALE**

Ubicazione: esterna

Genere: scalone

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

## **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a terra

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a motivi geometrici

Schema del disegno [2 / 2]: a riquadri

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: presbiterio

Genere: gradini di pietra

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: accessi laterali

Genere: a ciottolato

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: portali

Tipo: con cornice

Qualificazione del tipo: modanati

Materiali [1 / 2]: legno

Materiali [2 / 2]: stucco

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni architettoniche

Qualificazione del tipo: modanate

Materiali: stucco

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: stucco

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale modanato

Qualificazione del tipo: con cornice

Materiali [1 / 2]: legno

Materiali [2 / 2]: pietra

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cella campanera

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: stucco

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione in cartiglio

Trascrizione testo: D.O.M.

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 2]: pigmenti

Materiali [2 / 2]: stucco

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/08/26

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: danni strutturali

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: umidità e fessure

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/08/26

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: degradazione

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: umidità inattiva, degradazione

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: umidità inattiva, degradazione

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: degradazione

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI [1 / 2]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1980/00/00

Descrizione intervento: rifacimento dipinti murali

### **RESTAURI [2 / 2]**

Riferimento alla parte: copertura

Data inizio: 1970/00/00

Data fine: 1970/00/00

Descrizione intervento: sistemazione

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Zenone

Indirizzo: Via Mazzini, 12, Sale Marasino

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione ordinaria straordinaria,

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHC10D01

Note: prospetto principale

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXHC10D01.jpg

Nome del file: BSXHC10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHC10D02

Note: vista prospettica esterna

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXHC10D02.jpg

Nome del file: BSXHC10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHC10D03

Note: vista laterale esterna

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXHC10D03.jpg

Nome del file: BSXHC10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHC10D04

Note: vista esterna presbiterio

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXHC10D04.jpg

Nome del file: BSXHC10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHC10D05

Note: vista esterna retro

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXHC10D05.jpg

Nome del file: BSXHC10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHC10D06

Note: vista esterna campanile

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXHC10D06.jpg

Nome del file: BSXHC10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHC10D07

Note: vista interna dell'ingresso

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXHC10D07.jpg

Nome del file: BSXHC10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHC10D08

Note: vista interna dell'altare

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXHC10D08.jpg

Nome del file: BSXHC10D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHC10D09

Note: dettaglio degrado volte

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXHC10D09.jpg

Nome del file: BSXHC10D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHC10D10

Note: vista del degrado interno

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXHC10D10.jpg

Nome del file: BSXHC10D10.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXHC10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXHC10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXHC10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXHC10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXHC10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: PIANTA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXHC10T03

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXHC10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: SEZIONE

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXHC10T04

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXHC10T04.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXHC10G01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXHC10G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica mappata

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXHC10G02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXHC10G02.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 4]**

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Santuari nel bresciano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: v. V, p. 73

**BIBLIOGRAFIA [2 / 4]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida dei paesi in riva al lago d'Iseo

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: p. 390

**BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1992

V., pp., nn.: v. IX, p. 8

**BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: v. XVI, p. 46

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia