Cappella di S. Maria Addolorata

Ossimo (BS)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00113/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00113/

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 113

Codice scheda: 1r080-00113

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXGO10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: cappella

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Cappella di S. Maria Addolorata

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017128

Comune: Ossimo

Località: Ossimo Superiore

Indirizzo: Via Santa Barbara, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Santa Barbara, 0

CAP: 25050

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ossimo

Foglio/Data: 34/ 1998

Particelle: E

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio viene costruito nel secolo XVII.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1658

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: citazione

Notizia: Il Faino la ricorda come "Oratorium pro disciplinis" dipendente dalla parrocchia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1658

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1658

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: relazione parroco

Notizia

Il parroco, in una sua relazione, si riferisce all'oratorio di S. Maria Addolorata vicino alla chiesa e nel quale da un anno si celebra la messa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1837

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1837

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

In occasione della sua visita pastorale il vescovo Verzeri definisce l'edificio come oratorio delle consorelle della Immacolata Concezione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4/4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1889

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1990

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: a navata unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di una piccola chiesetta a navata unica rettangolare con presbiterio a pianta poligonale. Le strutture verticali

sono in muratura portante. La volta della navata è a botte. La volta del presbiterio è a botte che si chiude su pianta poligonale. La copertura è a due falde simmetriche che si chiudono a pianta poligonale in corrispondenza del presbiterio. Il manto di copertura è in coppi in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: pt

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1/2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2/2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde, a pianta poligonale su presbiterio

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: non verificabile

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: navata e presbiterio

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [2 / 2]: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: navata

Genere: in granito

Schema del disegno: a giunti regolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [2/9]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [3/9]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo [1 / 3]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 3]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a motivi vegetali

Materiali: sarnico

ELEMENTI DECORATIVI [4/9]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna/interna

Tipo: vetrata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: policroma

Qualificazione del tipo [2 / 2]: figurata

Materiali: vetro

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1/9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/07/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2/9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/07/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3/9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/07/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4/9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/07/05

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono collegamenti verticali.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/07/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Il pavimento del presbiterio, che probabilmente è quello originario, mostra segni di efflorescenze saline. Il pavimento della navata è di relativamente recente posa e non presenta problemi particolari.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/07/05

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Parte degli intonaci delle pareti interne e delle volte è stata ripristinata durante gli ultimi lavori senza essere affrescata. L'intonaca della facciata principale mostra evidenti fenomeni di alterazione degli strati superficiali.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7/9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/07/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Per gli affreschi ci sono parti mancanti sia sulle pareti che sulle volte.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8/9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/07/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/07/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: anni novanta

Data fine: anni novanta

Descrizione intervento: Restauro degli intonaci esterni e degli affreschi interni.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia Dei SS. Gervasio E Protasio

Indirizzo: Via Della Chiesa N° 2, Ossimo Inferiore (BS)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGO10D01

Note: la facciata principale (2005)

Nome del file: BSXGO10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGO10D02

Note: vista da sud (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGO10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGO10D03

Note: vista da nord-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGO10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGO10D04

Note: il portale principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGO10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGO10D05

Note: vista del presbiterio (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGO10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGO10D06

Note: vista della volta (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGO10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7/7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXGO10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXGO10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXGO10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Carta Tecnica Regionale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXGO10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXGO10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

SIRBeC scheda ARL - 1r080-00113

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica: Monumenti e opere

Titolo contributo: Chiesa di Santa Maria Addolorata

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: vol I, p. 222

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve, Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 663

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia