

Chiesa di S. Maurizio Martire - complesso

Niardo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r080-00149/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00149/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 149

Codice scheda: 1r080-00149

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXGI10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r080-00149

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Maurizio Martire - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017118

Comune: Niardo

Indirizzo: Piazza Cappellini, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Don Negri, 0

CAP: 25050

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Niardo

Foglio/Data: 8/ 1988

Particelle: A, E, 2921

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progettazione

Autore/Nome scelto: Pellini

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 13]

Riferimento: chiesa originaria

Notizia sintetica: origini

Notizia

La chiesa esistente prima di quella attuale risale al secolo XVII. Sorge per volere del rettore don Pietro Castelli dove era già presente una chiesetta non parrocchiale. L'edificio è di piccole dimensioni (larghezza da lesena a lesena pari a m 8, lunghezza dall'ingresso al presbiterio di m 18, lunghezza del presbiterio m 5) a navata unica e dalle linee semplici. Rimangono tracce di parti antiche al piano terra dell'ex cappellania (volte datate XVII secolo). La chiesa viene consacrata il 3 luglio 1696. Successivamente viene ampliata (1861) con l'altare dedicato a S. Obizio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 13]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1629/01/09

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1895

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 13]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Viene costruito il campanile. Ha una base a piramide quadrata tronca e sorge in corrispondenza della sagrestia della vecchia chiesa. Gli angoli sono in granito lavorato mentre le pareti sono intonacate. E' dotato di orologio. Il costo è pari a 15000 lire.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1830

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1833

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 13]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: campane

Notizia

Vengono installate cinque campane realizzate dalla ditta Pruneri di Grosio. Ogni campana porta il nome di un santo. Costo pari a 7964 lire.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1833

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1833

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 13]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: rialzo

Notizia: Il campanile viene rialzato e portato all'altezza attuale di 30 m.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1860

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1860

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Iniziano i lavori di costruzione della chiesa attuale. L'operazione è possibile grazie ad una serie di operazioni che vedono coinvolti sia il parroco che privati cittadini al fine di avere a disposizione l'area per la nuova edificazione.

Vengono delmoliti la vecchia chiesa, la vecchia canonica ed il torchio. Il campanile non viene demolito e rimane staccato di circa 1.5 m dalle pareti della chiesa. Il progetto è opera di un certo sig. Pellini di Iovere ed ha un costo stimato pari a 44000 lire. La gradinata in granito viene realizzata da un certo Pandocchi. Il portale è quello della chiesa originaria. Alla fine dei lavori il costo complessivo sarà di 74000 lire.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1906/05/02

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1909

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: benedizione

Notizia: Mons. Corna Pellegrini, vescovo di Brescia, benedice la prima pietra.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1906/08/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1906/08/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: crollo

Notizia

Durante i lavori di costruzione crolla la muraglia a cui è appoggiata la sagrestia, cioè la prima arcata e la prima lesena del presbiterio e tutta la parte absidale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1907/07/06

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1907/07/06

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proseguimento costruzione

Notizia

Durante il 1908 i lavori proseguono e si va verso l'ultimazione dell'edificio. Vengono realizzati gli intonaci (esterni ed interni), la stabilitura delle volte e la pavimentazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1908

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1908

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Si prosegue con il completamento della chiesa con la posa del mobilio, dell'organo, degli altari, dei serramenti e della cantoria. Per quanto possibile si riutilizzano gli elementi della vecchia chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1908

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1909

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia: La chiesa viene consacrata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1934

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1934

Validità: ante

NOTIZIA [11 / 13]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: affreschi

Notizia

Per volere del parroco don Franco Betta si procede a decorare con affreschi il presbiterio. L'autore è il prof. Gianni Trainini di Brescia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1956

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1956

Validità: ante

NOTIZIA [12 / 13]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: lavori di miglioramento

Notizia

Il parroco don Battista Barbieri fa rifare completamente il tetto della chiesa, fa ridipingere la facciata, fa installare l'impianto di riscaldamento, fa costruire un nuovo altare e fa realizzare le nuove vetrate.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1969

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1976

Validità: ante

NOTIZIA [13 / 13]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: pavimentazione

Notizia: Viene posata la nuova pavimentazione in marmo della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1972

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1972

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: pt/psottotetto

Suddivisione verticale: corpo unico

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: pt/p1/p2/cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Complesso di tre componenti.

Primo componente (schedato): è la chiesa di S. Maurizio martire.

Secondo componente (schedato): è il campanile della chiesa.

Terzo componente (non schedato): è l'ex cappellania addossata al lato nord della chiesa.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: ex cappellania (componente non schedato)

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Dell'antica chiesa rimangono solo delle volte al piano terra. Una, in un intervento degli anni settanta, è stata attraversata da un pilastro in calcestruzzo armato.

Fonte: diretta 2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: anni ottanta

Data fine: anni ottanta

Descrizione intervento: Rifacimento degli intonaci della facciata principale.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2004/00/00

Data fine: 2005/09/00

Note

<CONV302> RSTT=Sulla chiesa: rifacimento completo delle coperture, consolidamento delle cupole, rifacimento degli impianti, pulitura affreschi del presbiterio e della cupola, rifacimento e tinteggiatura degli intonaci esterni. Sulla sagrestia: nuove coperture, demolizione e rifacimento dei solai e nuovi impianti, nuova scala di collegamento con la ex cappellania. Scavo con realizzazione di un cavedio intorno all'edificio con consolidamento delle fondazioni. Scavo e abbassamento livello accesso al campanile.

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica [1 / 3]: Parrocchia di S. Maurizio

Indicazione specifica [2 / 3]: Pezzotti Pierstefano

Indicazione specifica [3 / 3]: Pezzotti Federico

Indirizzo: Via Innocenzo, Niardo (BS)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA PARROCCHIALE S. MAURIZIO

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI10D01

Note: vista complessiva da sud-ovest (2005)

Nome del file: BSXGI10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI10D02

Note: scorcio della facciata principale della chiesa (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGI10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI10D03

Note: scorcio della facciata posteriore della chiesa (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGI10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI10D04

Note: vista dell'altare della chiesa (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXGI10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXGI10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXGI10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXGI10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Carta Tecnica Regionale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXGI10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXGI10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: S. Maurizio Martire (1909)

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 644-646

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Barbieri B./ Rinchetti G.

Titolo libro o rivista: Niardo : Valle Camonica

Titolo contributo: Le chiese di Niardo

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1976

V., pp., nn.: pp. 116-136

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia