

# Campanile della Chiesa di S. Maria Vecchia (ex)

Abbiategrasso (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f010-00107/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f010-00107/>

## CODICI

Unità operativa: 2f010

Numero scheda: 107

Codice scheda: 2f010-00107

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### NUMERO INTERNO

Numero interno: AMV12000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102371

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice bene radice: MIAMV10000

Codice IDK della scheda di livello superiore: 2f010-00105

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: campanile

Denominazione: Campanile della Chiesa di S. Maria Vecchia (ex)

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015002

Comune: Abbiategrasso

Indirizzo: Via Santa Maria, 0(P)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Abbiategrasso

Foglio/Data: 21/ 1960

Particelle: 212

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Fu costruito nel XV secolo.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XV

Validità: ca.

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: post

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: non accertabile

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta quadrata con murature in laterizio a mattoni pieni a vista. Internamente l'edificio non è ispezionabile ma da dati forniti dal proprietario le strutture orizzontali risultano essere in legno mentre la copertura è piana.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: semplice

Forma: quadrata

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

### **TIPO**

Genere: solaio

### **STRUTTURA**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: piana

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: non accertabile

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: laterizio

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: prospetto sud angolo campanile

Genere: iscrizione

Tipo: formella rettangolare

Tecnica: graffito

Materiali: cotto

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'erosione dovuta alla forte presenza d'umidità, i conseguenti attacchi biologici e la mancata manutenzione ha provocato la disgregazione dei letti di malta tra i mattoni e degli stessi laterizi. Le strutture orizzontali in legno sono molto danneggiate.

L'unico accesso al campanile è bloccato per un guasto alla serratura. La schedatura è stata eseguita all'esterno avvalendosi anche delle informazioni fornite dal proprietario (Arch. De Alessandri).

Fonte: 2001, osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1972/03/08

Data fine: 1974/00/00

Descrizione intervento

Demolizione edifici addossati alle strutture e ritenuti incongrui. (Progetto arch. De Alessandri, Abbiategrasso - Impresa Caimi di Robecco)

### RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1986/02/28

Data fine: 1988/00/00

Descrizione intervento

Variante al progetto di parziale demolizione e restauro approvato nel 1972. Al piano terra durante i lavori vengono alla luce importanti elementi architettonici: una finestrella e la porticina della torre campanaria. (Progetto arch. De Alessandri)

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: campanile

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: De Alessandri G.

Indirizzo: vicolo Santa Maria 22, Abbiategrosso

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]**

Denominazione da vincolo: AVANZI DELLA CHIESA DI S. MARIA VECCHIA

Indirizzo da vincolo: VIA S.MARIA - VICOLO S.MARIA

Dati catastali: MAPP. 164

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1949/04/11

Data notificazione: 1949/04/26

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0043662AAAA

Nome del file: 01861480186152.pdf

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]**

Denominazione da vincolo: AVANZI DELLA CHIESA DI S. MARIA VECCHIA

Indirizzo da vincolo: VIA S.MARIA - VICOLO S.MARIA

Dati catastali: MAPP. 164

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Data notificazione: 1942/09/07

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0043662AAAA

Nome del file: 01861530186153.pdf

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Restauro e consolidamento.

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AMV12D01

Note: Prospetto sud

Nome del file: AMV12D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AMV12D02

Note: Particolare cella campanaria

Visibilità immagine: 1

Nome del file: AMV12D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AMV12D03

Note: LatoSud: innesto alla chiesa

Visibilità immagine: 1

Nome del file: AMV12D03.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AMV12D04

Note: Lato Nord: innesto alla chiesa ed ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: AMV12D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AMV12D05

Note: Parete Est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: AMV12D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: AMV12D06

Note: Ingresso campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file: AMV12D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: AMV12F01

Note: Vista generale

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Codice identificativo: AMV12T01

Nome del file: AMV12T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: pianta

Codice identificativo: AMV12T02

Nome del file: AMV12T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: prospetto

Codice identificativo: AMV12T03

Nome del file: AMV12T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: immagine iconometrica parete est

Codice identificativo: AMV12G01

Nome del file: AMV12G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto parete est

Codice identificativo: AMV12G02

Nome del file: AMV12G02.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno di rilievo

Note: pianta

Scala: 1:100

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Arch. De Alessandri

Data: 1974/00/00 (?)

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno di rilievo

Note: sezione

Scala: 1:100

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Arch. De Alessandri

Data: 1974/00/00 (?)

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [8 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno di rilievo

Note: prospetti

Scala: 1:100

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Arch. De Alessandri

Data: 1974/00/00 (?)

### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Comincini M./ De Alessandri G./ Zilocchi M.A.

Titolo libro o rivista: Habiate

Titolo contributo: La chiesa di S. Maria Vecchia

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1978-1979

Codice scheda bibliografia: MI210-00020

V., pp., nn.: v. II pp. 69-113 n. 12

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: Raggruppamento temporaneo Massardi

Nome [1 / 5]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 5]: Castagna, Maria

Nome [3 / 5]: Marino, Nadia

Nome [4 / 5]: Vergani, Cristina

Nome [5 / 5]: Troncatti, Viviana