

Chiesa di S. Rocco

Claino con Osteno (CO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/CO160-00075/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/CO160-00075/>

CODICI

Unità operativa: CO160

Numero scheda: 75

Codice scheda: CO160-00075

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda di livello superiore: CO160-00074

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Rocco

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Oratorio di S. Rocco

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013071

Comune: Claino con Osteno

Indirizzo: Via San Rocco

Altra località: Osteno

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: CLAINO CON OSTENO

Foglio/Data: 7/ 1955

Particelle: D

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: affreschi, restauro

Autore/Nome scelto: Verzetti Pietro

Codice scheda autore: CO160-10631

Sigla per citazione: 00000022

Motivazione dell'attribuzione: B 00000004

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

La chiesa, citata nella visita pastorale del cardinale Federico Borromeo del 1608, è stata probabilmente costruita tra il sec. XVI e gli inizi del sec. XVII.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: navata, pareti

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nella prima metà del Seicento vengono affrescate le pareti della chiesa con otto episodi della Vita di S. Rocco, di cui uno irrimediabilmente perduto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nel 1608, alla data della visita pastorale del card. Borromeo, era già stato eseguito il complesso decorativo del presbiterio, con affreschi raffiguranti l'Eterno Padre, l'Arcangelo Gabriele e la Vergine Annunciata sull'arco trionfale; S. Pietro e S. Paolo sulla parete di fondo; l'Apparizione dell'Eterno a S. Antonio Abate, il Martirio di S. Sebastiano e S. Carlo che visita gli appestati sulla volta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XVII

Data: 1608/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XVII

Data: 1608/00/00

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: navata, pavimentazione

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

All'ingresso della chiesa, sulla pavimentazione, è riportata la scritta 1897, per cui è probabile che in tale data sia stata rifatta la pavimentazione della navata principale, che risulta attualmente più alta di quella del campanile (in cotto, non rifatta).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: navata, pareti, affreschi

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Gli affreschi raffiguranti gli episodi della Vita di S. Rocco vengono restaurati nella prima metà del sec. XX da Pietro Verzetti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Sia le coperture della chiesa sia quelle del campanile si presentano in ottime condizioni, con lattoneria e manto di copertura nuovi. E' possibile che il restauro sia stato eseguito contestualmente a quello della facciata, nel 1993.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1993/00/00

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1993/00/00

Validità: (?)

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: restauro

Notizia

La facciata è stata restaurata nel 1993 dalla restauratrice Eliana Tovagliaro di Milano, con direttori dei lavori D. Verneti e B. Mazzali della SBAA di Milano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1993/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1993/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad aula

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa, con semplice facciata a capanna, è ad aula, con presbiterio rettangolare coperto a volta e navata con capriate a vista.

Il prospetto principale è intonacato e dipinto, con decorazioni trompe l'oeil come la controfacciata.

Il prospetto nord è intonacato, con zoccolo stollato e vari rappezzi cementizi. Si nota una lesione, passante all'interno, tra la prima campata, che potrebbe essere il risultato di un ampliamento, ed il resto della navata. La discontinuità è sottolineata anche dal tipo di intonaco, differente nelle due parti del prospetto.

Il prospetto sud è in muratura di pietra irregolare faccia a vista, mentre il prospetto ovest è intonacato.

Le catene si inseriscono nelle capriate lignee.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: navata

Tipo: catene

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra da taglio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: presbiterio

TIPO

Genere: volta

Forma: a crociera

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in cotto

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: sacrestia

Genere: ammattonato

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: navata

Genere: in cemento

Schema del disegno: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: dipinti

Qualificazione del tipo [1 / 3]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 3]: figurati

Qualificazione del tipo [3 / 3]: trompe l'oeil

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2006/06/22

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

La chiesa è in discrete condizioni di conservazione.

Le coperture e la facciata sono state oggetto di un recente intervento di restauro. Resta il problema dell'umidità di risalita, che danneggia la pavimentazione e la parte basamentale delle murature ed arriva ad interessare i dipinti murali della navata. Si rilevano danni da dilavamento e attacchi di tipo biologico sui prospetti nord ed ovest, non interessati dai recenti interventi.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: copertura

Data inizio: 1993 (?)

Data fine: 1993 (?)

Descrizione intervento: revisione copertura/ sostituzione lattoneria/ sostituzione manto di copertura

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: facciata

Data inizio: 1993

Data fine: 1993

Descrizione intervento

pulitura/ consolidamento pellicole pittoriche/ integrazioni delle parti decorative geometriche con cromie di tono differente e con la tecnica del "rigatino"

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo Apostoli, Claino con Osteno

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona S; aree destinate a spazi di uso pubblico o ad opere ed impianti di interesse collettivo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO160-00075D01

Note: prospetto principale

Nome del file: CO160-00075D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO160-00075D02

Note: interno, vista d'insieme

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO160-00075D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO160-00075D03

Note: interno, presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO160-00075D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO160-00075D04

Note: interno, presbiterio, paliotto d'altare

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO160-00075D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO160-00075D05

Note: interno, navata, parete sud, particolare del degrado

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO160-00075D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO160-00075D06

Note: vista d'insieme

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO160-00075D06

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Percorso relativo del file: Allegati

Nome del file: CO160-00075_1.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Spiriti A./ Terzaghi M. C./ Virgilio G.

Titolo libro o rivista: Guide della Provincia di Como. Da Cernobbio alla Valle Intelvi

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1997

Codice scheda bibliografia: CO160-00004

V., pp., nn.: pp. 92-93

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Lazzati M.

Titolo libro o rivista: La Valle Intelvi, le origini, la storia, l'arte, il paesaggio, gli artisti comacini

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1986

Codice scheda bibliografia: CO160-00006

V., pp., nn.: pp. 104-105

V., tavv., figg.: fig. 103

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Guida Italia

Titolo libro o rivista: Guida d'Italia. Lombardia (esclusa Milano)

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1987

Codice scheda bibliografia: CO160-00003

V., pp., nn.: p. 306

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Giobbi A.

Titolo libro o rivista

Testimonianze di storia e di cronaca del Comune di Claino con Osteno, Provincia di Como, Diocesi di Milano

Luogo di edizione: Cernobbio (CO)

Anno di edizione: 1964

Codice scheda bibliografia: CO160-00042

V., pp., nn.: pp. 243-248

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Cavadini F.

Titolo libro o rivista: Valle Intelvi

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1969

Codice scheda bibliografia: CO160-00043

V., pp., nn.: pp. 123-124

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2006

Specifiche ente schedatore: Provincia di Como

Nome: Tola, Giuseppina

Referente scientifico: Catalano, Michela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2009

Nome: Galli, Maria

Ente: Provincia di Como

Funzionario responsabile: Capitani, Michela