

Chiesa dei SS. Nazario e Celso Martiri

Mulazzano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO240-00027/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO240-00027/>

CODICI

Unità operativa: LO240

Numero scheda: 27

Codice scheda: LO240-00027

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 3

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa dei SS. Nazzaro e Celso Martiri

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098041

Comune: Mulazzano

CAP: 26837

Località: Cassino d'Alberi

Indirizzo: Via della Vittoria

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Mulazzano

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Bignami Osvaldo

Motivazione dell'attribuzione: Archivio Storico Diocesano di Lodi, Parrocchie, Cassino d'Alberi, 1

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione [1 / 2]: ordinarietà del tipo e della costruzione inducono a pensare a maestran

Fonte dell'attribuzione [2 / 2]: documentaria

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

La più antica notizia relativa alla chiesa risale al 1597 ed è contenuta nell'atto della visita pastorale voluta dal vescovo Taverna. Il documento attesta che a questa data l'edificio si trovava in pessime condizioni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVI

Data: 1597

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVI

Data: 1597

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: coro

Notizia sintetica: rifacimento della volta

Notizia: Rifacimento della volta del coro che si trovava in precarie condizioni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1759

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1759

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: sopraelevazione

Notizia: Risale la 1864 l'intervento di sopraelevazione del campanile e di rinnovamento del concerto di campane.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1864

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1864

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nel 1904 il pittore lodigiano Bignami Osvaldo dipinge gli affreschi raffiguranti l'Annunciazione e la Natività.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1904

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1904

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: sopraelevazione

Notizia: Risale al 1937 l'intervento di sopraelevazione della facciata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1937

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1937

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro pittorico

Notizia

Nel 1959 venne realizzato il restauro pittorico degli affreschi che decorano le pareti e le volte della chiesa; la fonte che documenta questo intervento non riporta il nome dell'esecutore..

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1959

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1959

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesa a pianta longitudinale rettangolare con presbiterio rettangolare e coro semicircolare. Ai lati si aprono due cappelle a pianta rettangolare con volta a botte. Navata centrale e presbiterio presentano analoga copertura. Il coro è ricoperto da una volta a catino. La sacrestia, posta sul lato destro della chiesa, ha pianta rettangolare e soffitto piano. Il coro è ricoperto da una volta a catino. Protiro rettangolare davanti alla porta maggiore e torre campanaria sul lato destro della chiesa.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 5]

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: mattoni

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 5]

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 5]

Ubicazione: sacrestia

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 5]

Ubicazione: protiro

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Materiali: granito

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 5]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: mattoni

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata centrale e presbiterio

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: volta a botte

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [3 / 5]

Genere: soffitto

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intero soffitto

Ubicazione: campanile

TIPO [4 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: protiro

TIPO [5 / 5]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in piastrelle bianche, rosse e nere

Schema del disegno: a scacchiera

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: facciata, coronamento

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Qualificazione del tipo: figurativo

Materiali: mosaico

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: pannello

Qualificazione del tipo: figurativo

Materiali: mosaico

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/04/10

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: campanile

Data inizio: 1985 circa

Data fine: 1985 circa

Descrizione intervento: scrostamento e rifacimento dell'intonaco

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1985 circa

Data fine: 1985 circa

Descrizione intervento: restauro conservativo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: comunicazione orale

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Nazario e Celso Martiri

Indirizzo: Via della Vittoria, Cassino d'Alberi, Mulazzano

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: MULAZZANO

Nome del file: LO240_0027MZprospetto principale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: MULAZZANO

Nome del file: LO240_0027MZinterno.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: prospetto principale (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: interno (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, mappe Carlo VI, f. 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Lombardo Veneto, f.2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Cessato Catasto, f. 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1964

V., pp., nn.: p. 544

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Cenni storici

Titolo libro o rivista: Cenni storici su Cassino d'Alberi e la sua Chiesa

Anno di edizione: 1969

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Nome: Micrani, Luisella

Referente scientifico: Susani, Elisabetta