

# Chiesa di S. Materno Vescovo - complesso

Comazzo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/LO620-00067/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/LO620-00067/>

## CODICI

Unità operativa: LO620

Numero scheda: 67

Codice scheda: LO620-00067

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO620-00067

### RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: LO260-00031

### RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: 1n030-00029

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Materno Vescovo - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098020

Comune: Comazzo

Indirizzo: Via Giovanni XXIII, 11

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Indirizzo: Via Cavour, 11,0(P)  
CAP: 26833

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Comazzo

Particelle [1 / 2]: A

Particelle [2 / 2]: 6

Foglio/Data: 10/ 1997

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: restauro dipinti

Nome di persona o ente: Secchi Cesare

Tipo intestazione: P

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La costruzione della chiesa risale alla fine del XVI secolo - inizio del XVII secolo.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 14]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 14]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

### NOTIZIA [2 / 14]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: Il documento attesterebbe la costruzione.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 14]

Secolo: sec. XVII

Data: 1623

Validità: ante

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 14]

Secolo: sec. XVII

Data: 1623

### NOTIZIA [3 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nel 1652 vennero decorati ad affresco i pilastri che reggono la volta del presbiterio.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 14]

Secolo: sec. XVII

Data: 1652

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 14]

Secolo: sec. XVII

Data: 1652

**NOTIZIA [4 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: L'organo barocco risale al XVIII secolo circa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 14]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1700

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 14]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1799

**NOTIZIA [5 / 14]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: compare nella mappa catastale

Notizia: La chiesa compare nella mappa catastale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 14]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1721

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 14]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1721

**NOTIZIA [6 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: compare nella mappa catastale

Notizia

La chiesa compare nella mappa catastale contrassegnata con la lettera A quale "Chiesa Parrocchiale sotto il titolo di S. Materno" con casa parrocchiale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 14]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 14]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

**NOTIZIA [7 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1870 vennero restaurati i dipinti murali interni.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 14]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1870

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 14]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1870

**NOTIZIA [8 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1928 il pittore Cesare Secchi si occupò di continuare il restauro delle decorazioni interne.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1928

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1928

**NOTIZIA [9 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Il restauro dei quadri della "Via Crucis" risale al 1981.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1981

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1981

**NOTIZIA [10 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Tra il 1981 e il 1983 fu eseguito il restauro del campanile, della facciata e delle pareti laterali della chiesa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1981

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1983

**NOTIZIA [11 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1987 fu eseguito un nuovo restauro dei dipinti murali interni.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1987

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1987

**NOTIZIA [12 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Nel 1997 fu inserito un nuovo altare davanti all'altare maggiore seicentesco.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1997

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1997

**NOTIZIA [13 / 14]**

Riferimento: coperture

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel corso del 1998 è stata eseguita una manutenzione straordinaria delle coperture della chiesa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1998

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 14]**

Secolo: sec. XX

Data: 1998

#### **NOTIZIA [14 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 14]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 14]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1623

Validità: ante

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

La chiesa presenta una pianta ad aula con due cappelle laterali e un'ampia abside semicircolare.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.



Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio faccia a vista

### TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: protiro

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: bocciardate

Materiali: granito rosa

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo principale

### TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

## **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

## **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]**

Collocazione: interna

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/07/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: interni

Data inizio: fine '800

Data fine: 1904

Descrizione intervento: Specificato con un generico "abbellimento"

### RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: interni

Data inizio: 1928

Descrizione intervento: Non specificato.

### RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: facciata e campanile

Data inizio: 1979

Descrizione intervento: Recupero linee primitive

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: comunicazione orale

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Materno Vescovo

## PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

## STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A: storica e monumentale

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: veduta della facciata (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: veduta della navata (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00067\_IMG-0000056870

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMV10F01

Note: facciata (2000)

Nome del file originale: SMV10F01

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00067\_IMG-0000056871

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMV10F02

Note: prospetto laterale (2000)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SMV10F02

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00067\_IMG-0000056872

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMV10F03

Note: interno da ingresso verso abside (2000)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SMV10F03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00067\_IMG-0000056873

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMV10F04

Note: interno da abside verso ingresso (2000)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SMV10F04

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00067\_IMG-0000056874

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMV10F05

Note: campanile (2000)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SMV10F05

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00067\_IMG-0000056875

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: COMAZZO

Nome del file originale: LO260\_0031CZfacciata.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00067\_IMG-0000056876

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: COMAZZO

Nome del file originale: LO260\_0031CZnavata.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00067\_DRA-0000010140

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: SMV10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: SMV10T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO620-00067\_DRA-0000010141

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano terra, scala 1:200

Codice identificativo: SMV10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: SMV10T02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, c. 3207

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe, 1850, c. 2608

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, c. 167

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**BIBLIOGRAFIA**

Autore: Pallavera F.

Titolo libro o rivista: Il Cittadino

Titolo contributo: Dal restauro della chiesa emersi affreschi del Seicento

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Ferrario, Elisabetta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2000

Nome: Soluri, P.

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Nome: Vergani, Cristina