

# Chiesa del Tabor

Codogno (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO620-00118/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO620-00118/>

## CODICI

Unità operativa: LO620

Numero scheda: 118

Codice scheda: LO620-00118

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### NUMERO INTERNO

Numero interno: 5

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: 1n040-00046

### RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: LO370-00008

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Denominazione: Chiesa del Tabor

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098019

Comune: Codogno

Indirizzo: Via Francesca Saverio Cabrini, 9(P),11,3

Collocazione: Nel centro abitato, non distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Codogno

Foglio/Data: 24

Particelle: B

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: neoromanico lombardo

Fonte dell'attribuzione: (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa viene costruita. Ideata da Francesca Saverio Cabrini, la chiesa del Tabor fu costruita in stile neoromanico lombardo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1925

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1925

Validità: ca.

**NOTIZIA [2 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Agli inizi degli anni cinquanta fu affrescato l'interno.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1952

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1954

**NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1925

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1925

Validità: ca.

---

**SPAZI**

**SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: tre navate

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare suddiviso in tre navate: la navata principale si sviluppa su tre campate con volte a crociera con costoloni; le navate laterali sono suddivise in sei campate ciascuna con coperture a crociera con costoloni. La zona absidale è costituita da una parte centrale con pianta semicircolare e copertura a semicupola affiancata da due cappelle delle dimensioni di una campata delle navi laterali, terminanti anch'esse con una zona semicircolare coperta con piccole semicupole. Le campate della navata centrale sono scandite da snelle semicolonne con capitelli a volute su cui poggiano gli archi a tutto sesto della copertura; la luce delle colonne inquadra oltre la quota d'imposta degli archi una finestra, mentre nella parte inferiore comprende due campate delle navate laterali su pilastri compositi. Le facciate esterne sono caratterizzate da una finitura in pietra a fasce bicrome con semplici cornici alle finestre e fascia sottogronda ad archetti e dentelli.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Schema: a tre navate

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: pareti esterne

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: parete tra navata centrale e navate laterali

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

### **TIPO**

Genere: volta

Forma: a crociera

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: intero bene

Genere: in marmette di graniglia

Schema del disegno [1 / 2]: a scacchiera

Schema del disegno [2 / 2]: con greche perimetrali

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sottogronda

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a dentelli

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a archetti

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]**

Collocazione: interna

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/06/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI [1 / 2]**

Riferimento alla parte: vetrate

Data inizio: 1994

Data fine: 1994

Descrizione intervento: Nel 1994 si restaurano le vetrate della chiesa.

### **RESTAURI [2 / 2]**

Riferimento alla parte: interno

Data inizio: 1995

Data fine: 1995

Descrizione intervento: Nel 1995 viene ridipinto l'interno e si sostituiscono le grondaie.

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: comunicazione orale

Indicazione specifica: Istituto missionario Sacro Cuore di Gesù

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: F1: riservate a spazi pubblici e attrezzature pubbliche d'interesse generale

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: TBR10F01

Note: facciata

Nome del file: TBR10F01

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: TBR10F02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: TBR10F02

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: TBR10F03

Note: retro

Visibilità immagine: 1

Nome del file: TBR10F03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: TBR10F04

Note: interno da ingresso verso abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file: TBR10F04

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: TBR10F05

Note: interno da abside verso ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: TBR10F05

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: TBR10F06

Note: degrado murature

Visibilità immagine: 1

Nome del file: TBR10F06

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: TBR10F07

Note: volte

Visibilità immagine: 1

Nome del file: TBR10F07

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CODOGNO

Nome del file: LO370\_0008CDfacciata.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CODOGNO

Nome del file: LO370\_0008CDinterno.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: La facciata della chiesa

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: l'interno della chiesa

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio catastale, scala 1:1000

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: TBR10T01

Percorso relativo del file: LodiAllegati

Nome del file: TBR10T01.dwg

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 2000

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Dell'Orto, Micol

Referente scientifico: Susani, Elisabetta

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 2000

Nome: Catalano, Michela

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 2007

Nome: Vergani, Cristina