

Palazzo Via Garibaldi, 22

Magenta (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-10006/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-10006/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 10006

Codice scheda: MI100-10006

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 151300121

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Qualificazione: padronale

Denominazione: Palazzo Via Garibaldi, 22

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015130

Comune: Magenta

Indirizzo: Via Garibaldi, 22

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Magenta

Particelle: 104, 310

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XV

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il palazzo si sviluppa con una planimetria irregolare, sostanzialmente ad u, ma con le ali laterali non parallele e convergenti. E' in parte a due piani fuor terra ed in parte di tre piani fuori terra, con un ala distribuita da un sistema a ringhiera. In muratura portante in mattoni pieni, a corpo doppio, con copertura a falde in tegole di cotto. I solai tra il piano terra ed il primopiano sono in travi di legno.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: muratura

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: intonaco

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: copertura

Stato di conservazione: ottimo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: solai

Stato di conservazione: mediocre

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento

L'edificio è attualmente abitato da numerose famiglie e pertanto sottoposto a manutenzione costante.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1497/1939)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151300121_001

Note: Facciata principale 2002

Nome del file: 151300121_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151300121_002

Note: Cortile 2002

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 151300121_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151300121_003

Note: Cortile 2002

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 151300121_003

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2002

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Ceratti, Alessandro

Referente scientifico: Langè, Santino