

Chiesa di S. Alessio confessore

Sant'Alessio con Vialone (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/PV240-00962/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/PV240-00962/>

CODICI

Unità operativa: PV240

Numero scheda: 962

Codice scheda: PV240-00962

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Pavia

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice bene radice: 03

Codice IDK della scheda di livello superiore: PV240-00961

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Alessio confessore

Fonte della denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte della denominazione: Annuario Diocesano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018141

Comune: Sant'Alessio con Vialone

Indirizzo: Via Cadorna

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sant'Alessio con Vialone

Foglio/Data: 3

Particelle: A

Proprietari: Parrocchia di S. Alessio Confessore

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: chiesa originaria

Notizia sintetica: esistenza

Notizia

I primi documenti che attestano l'esistenza della chiesa risalgono alla fine del cinquecento anche se la chiesa originaria doveva essere più antica

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: chiesa originaria

Notizia sintetica: condizione di degrado

Notizia

Nel 1596 si lamenta l'instabilità della struttura e si afferma la necessità di un restauro e rifacimento murario: il soffitto è

marcio e l'acqua allaga di continuo l'interno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

Data: 1596/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

Data: 1596/00/00

NOTIZIA [3 / 9]

Riferimento: chiesa originaria

Notizia sintetica: condizione di degrado

Notizia

Nel 1618 si descrive l'edificio ancora malandato con navata unica coperta da volta e spazio adibito a coro coperto da assi di legno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1618/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1618/00/00

NOTIZIA [4 / 9]

Riferimento: chiesa originaria

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nel 1634 sono documentate le prime fasi di ristrutturazione: si parla di un aula con la navata per metà nuova e per metà retta da "pontelli". Il soffitto ligneo del coro viene sostituito da una copertura in pietra a forma di cupola nella zona sopra l'altare e da una volta a spicchi sopra l'abside. A questa data si riferisce la prima notizia circa due altari laterali e l'apertura di due cappelle lungo i fianchi dell'edificio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1634/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1634/00/00

NOTIZIA [5 / 9]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: La chiesa fu ricostruita nel primo Seicento sulle preesistenze di un edificio antico

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [6 / 9]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: situazione

Notizia

Nel 1666 il successivo inventario parla di una chiesa "fatta a nuovo" dandone una prima descrizione : è a navata unica con due cappelle e il coro. Ha tre altari: il maggiore e due laterali posti nei due vani aperti lungo i muri laterali dedicati a Sant'Alessio ed alla Beata Vergine del Carmine. Vengono indicate genericamente pitture di diversi santi a decorazione dell'edificio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1666/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1666/00/00

NOTIZIA [7 / 9]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: apparato decorativo

Notizia

L'apparato decorativo si arricchisce nel corso dei decenni. L'inventario del 1678 descrive alcune tele, un tabernacolo

ligneo, due statue, un'ancona lignea; nel 1679 vengono realizzati gli stalli del coro ed altre due statue ed un quadro; nel 1751 viene realizzata la decorazione a fresco di due cappelle laterali con figure di santi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1678/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1751/00/00

NOTIZIA [8 / 9]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: lavori

Notizia

Nel 1892 viene pagato il pittore Paride Moglio per dipingere la facciata, il pulpito, la sacrestia e la porta d'ingresso alla chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1892/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1892/00/00

NOTIZIA [9 / 9]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: lavori

Notizia

Nel 1916 sono effettuati pagamenti per allungamento del coro, per il confessionale e per altri arredi. Potrebbe risalire a questo periodo l'apertura della cappelle laterali del fianco sinistro vicine al presbiterio.

La facciata viene ancora dipinta nel 1920 dal pittore Francesco Magenti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1916/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1920/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: navata unica con cappelle laterali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: casa parrocchiale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +5

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2, p.3; cella campanaria

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa è ad unica navata con tre cappelle laterali, di cui due sul lato sud sono tamponate. Il presbiterio quadrato è coperto da volta a cupola e concluso da abside poligonale. Sul lato sud si trova la sacrestia e il campanile.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula con cappelle laterali

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: navata

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a quattro falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera struttura

Struttura primaria: in legno

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: navata

Genere: mattonelle esagonali in cemento

Schema del disegno: geometrico

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: protiro

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con colonne

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con stucchi a motivi floreali

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Qualificazione del tipo: con capitelli

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: mattoni

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali [1 / 2]: mattoni

Materiali [2 / 2]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: cappella laterale

Collocazione: intera

Tipo: ancona

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con statua lignea

Qualificazione del tipo [2 / 2]: figurati, soggetto sacro, Madonna col Bambino

Materiali: legno dipinto

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: cappella laterale

Collocazione: intera

Tipo: ancona

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con statua lignea

Qualificazione del tipo [2 / 2]: figurati, soggetto sacro, S. Alessio

Materiali: legno dipinto

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Ubicazione: presbiterio

Collocazione: intera

Tipo: altare

Materiali: marmi policromi

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Ubicazione: abside

Collocazione: intera

Tipo: coro

Materiali: legno

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2010

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2010, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: chiesa

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: chiesa

Riferimento cronologico: destinazione orig. (XVI)

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Alessio Confessore

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: Chiesa Parrocchiale di S. Alessio Confessore e Cascina

Indirizzo da vincolo: Strada Comunale di Fossarmato - Strada Comunale di S. Genesio

Dati catastali: FOGLIO 3 LETT. A, MAPP. 96, 71, 72

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 1

Estremi provvedimento: 1981/02/03

Estensione del vincolo: chiesa e cascina adiacente

Codice ICR: 2RTI0180607AAAA

Nome del file: 03006320300633.pdf

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2010/05/21

Codice identificativo: PV240-00962_01

Note: Facciata

Nome del file: PV240-00962_01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2010/05/21

Codice identificativo: PV240-00962_02

Note: Interno, navata verso abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-00962_02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2010/05/21

Codice identificativo: PV240-00962_03

Note: Interno, navata verso abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-00962_03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2010/05/21

Codice identificativo: PV240-00962_04

Note: Interno, navata, volta

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-00962_04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2010/05/21

Codice identificativo: PV240-00962_05

Note: Interno, volta del presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-00962_05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2010/05/21

Codice identificativo: PV240-00962_06

Note: Interno, navata verso controfacciata

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-00962_06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2010/05/21

Codice identificativo: PV240-00962_07

Note: Interno, navata verso controfacciata

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-00962_07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2010/05/21

Codice identificativo: PV240-00962_08

Note: Interno, controfacciata

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-00962_08

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2010/05/21

Codice identificativo: PV240-00962_09

Note: prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-00962_09

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio foglio catastale

Scala: 1:2000

Autore: Marino, Nadia

Data: 2011/00/00

Nome del file: PV240-00962_T01.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Tonani L.

Titolo libro o rivista: Sant'Alessio con Vialone : storia e arte

Luogo di edizione: Sant'Alessio con Vialone

Anno di edizione: 2004

Codice scheda bibliografia: PV240-00090

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2010

Specifiche ente schedatore: Provincia di Pavia

Nome: Marino, Nadia

Referente scientifico: Marino, Nadia