Chiesa di S. Giovanni Battista detta di Cheglio Taino (VA)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/SWCL1-00048/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/SWCL1-00048/

CODICI

Unità operativa: SWCL1

Numero scheda: 48

Codice scheda: SWCL1-00048

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Comune di Laveno Mombello

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Giovanni Battista detta di Cheglio

Fonte della denominazione: bibliografia

Specifica della fonte della denominazione: Guida della Diocesi di Milano 2015

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Chiesa di S. Giovanni Battista

Fonte dell'altra denominazione: elenchi enti locali

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: VA

Nome provincia: Varese

Codice ISTAT comune: 012125

Comune: Taino

Indirizzo: Via S. Damiano

Altra località: Cheglio

Diocesi: Milano

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: NO

Specifiche: Aperture occasionali

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Taino

Foglio/Data: 3

Particelle: A

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa di S. Giovanni Battista fu edificata in sostituzione della chiesa dei S.S. Cosma e Damiano, attestata almeno dal 1505 sul monte sovrastante il borgo di Cheglio ma risalente forse ai sec. X-XI, di giuspatronato Avogadri di Angera. Il nuovo edificio era in costruzione già nel 1581, ma I¿opera incontrava molte difficoltà.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/5]

Secolo: XVI

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: XVI

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nel 1607 fu rogato I¿¿istrumento di erezione¿ della Chiesa, che sollecitava gli eredi Avogadro a provvedere agli obblighi verso la nuova fabbrica. Sono documentate alcune opere di finitura nel 1612, ad indicare che almeno i lavori di costruzione di murature e tetto erano probabilmente terminati, e nel 1619 la chiesa risultava officiata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: XVII

Data: 1607/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: XVII

Data: 1619/00/00

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: sistemazione copertura e costruzione campanile

Notizia

Nei primi anni del XX sec. la chiesa di Cheglio fu interessata da alcuni interventi di sistemazione e restauro. Il campanile risultava costruito verso il 1901, forse rialzando una precedente struttura più bassa, nel 1906 si diede mano alla sistemazione del tetto

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: XX

Data: 1901/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: XX

Data: 1906/00/00

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauri

Notizia

Interventi di restauro sono documentati nel 1965. Durante il cantiere fu ripristinato il tetto, fu sostituita la pavimentazione

interna, si stesero nuovi intonaci all'interno e fu recuperata la scalinata esterna dal sagrato

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4/5]

Secolo: XX

Data: 1965/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4/5]

Secolo: XX

Data: 1965/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauri

Notizia

Una nuova serie di interventi ebbe luogo tra il 1997, con la posa dell'altare proveniente dall'antica chiesa di S. Damiano e con la nuova vetrata sopra il portale, ed il 1998, quando il campanile fu dotato di tre nuove campane, e fu collocato un fonte battesimale, anch'esso forse proveniente dalla chiesa sul monte, utilizzato come acquasantiera.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: XX

Data: 1997/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: XX

Data: 1998/00/00

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura intonacata, ad aula unica rettangolare conclusa da un presbiterio quadrato con parete di fondo rettilinea, copertura a volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: orditura lignea

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1/3]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2/3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3/3]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2018

Stato di conservazione: mediocre

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: facciata

Data inizio: 2011

Data fine: 2011

Descrizione intervento: Restauro conservativo della facciata.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: detenzione Ente religioso non cattolico

Fonte: informazioni raccolte durante il sopralluogo

Indicazione specifica: Parrocchia Greco-Ortodossa della Concezione di San Giovanni Battista

Indirizzo: c/o Chiesa di San Giovanni Battista, 21020 Cheglio di Taino-VA.

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T. 2010/2017

Sintesi normativa zona: Tessuto storico consolidato- Spazio ad uso pubblico

Ammesso restauro conservativo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Cestarollo, Sara

Data: 2018/12/29

Codice identificativo: SWCL1-00048-000000001

Note: facciata

Nome del file: da scala1.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Cestarollo, Sara

Data: 2018/12/29

Codice identificativo: SWCL1-00048-0000000002

Note: facciata

Nome del file: facciata1.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Cestarollo, Sara

Data: 2019/02/26

Codice identificativo: SWCL1-00048-0000000007

Nome del file: lato1.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Cestarollo, Sara

Data: 2019/02/26

Codice identificativo: SWCL1-00048-0000000003

Visibilità immagine: 2

Nome del file: IMG_6243_SC.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5/5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Cestarollo, Sara

Data: 2019/02/26

Codice identificativo: SWCL1-00048-0000000004

Visibilità immagine: 2

Nome del file: IMG_6240_SC.JPG

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Varalli, E.

Titolo libro o rivista: S. Stefano Protomartire : quattro secoli di storia tainese

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: pp. 28-36

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2018

Specifiche ente schedatore: Comune di Laveno Mombello

Nome: Fedeli, Anna Paola

Funzionario responsabile: Gigante, Rita