# Lavatoio Via Puccini

# Caravate (VA)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/SWCL1-00108/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/SWCL1-00108/

# **CODICI**

Unità operativa: SWCL1

Numero scheda: 108

Codice scheda: SWCL1-00108

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Comune di Laveno Mombello

Ente competente: S26

# **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: infrastrutture e impianti

Definizione tipologica: lavatoio

Denominazione: Lavatoio Via Puccini

Fonte della denominazione: consuetudine

# **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

# LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: VA

Nome provincia: Varese

Codice ISTAT comune: 012031

Comune: Caravate

Indirizzo: Via Puccini

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

#### **ACCESSIBILITA' DEL BENE**

Accessibilità: SI

# **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

#### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Caravate

Foglio/Data: 9

# **DEFINIZIONE CULTURALE**

#### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: Bibliografia

# **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il lavatoio è stato costruito probabilmente tra la fine del XIX sec. ed i primi decenni del XX.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

Secolo: XIX

Frazione di secolo: fine

# **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

Secolo: XX

Frazione di secolo: prima metà

# **IMPIANTO STRUTTURALE**

#### Configurazione strutturale primaria

Struttura in muratura a pianta rettangolare, su pilastri, con copertura a falde su capriate lignee, manto in tegole. Vasca rettangolare in muratura, con lastre inclinate in pietra, divisa in due scomparti.

# **CONSERVAZIONE**

# STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2021

Stato di conservazione: buono

# **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2015 ca

Data fine: 2016 ca

Descrizione intervento: Intervento di riqualificazione

# **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: non utilizzato

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

# **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Caravate

# **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

# **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Cestarollo S.

Data: 2018/05/04

Codice identificativo: SWCL1-00108-000000001

Nome del file: lav1.jpg

# **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Cestarollo S.

Data: 2018/05/04

Codice identificativo: SWCL1-00108-0000000002

Nome del file: IMGP4579.JPG

**BIBLIOGRAFIA** 

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Corbella R., Miozzi M., Nericcio C.

Titolo libro o rivista: Antichi lavatoi del territorio varesino

Anno di edizione: 2005

# **COMPILAZIONE**

# **COMPILAZIONE**

Data: 2021

Specifiche ente schedatore: Comune di Laveno Mombello

Nome: Fedeli, Anna Paola