Chiesetta di S. Maria Maddalena

Lodi (LO)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n040-00082/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1n040-00082/

CODICI

Unità operativa: 1n040

Numero scheda: 82

Codice scheda: 1n040-00082

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: si

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00101962

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice bene radice: 0300101962

Codice IDK della scheda di livello superiore: LO620-00021

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Denominazione: Chiesetta di S. Maria Maddalena

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Chiesetta della Maddalena

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Via del Tempio, 3

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

Foglio/Data: 37

Particelle: C

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: romanico lombardo

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: La prima notizia sull'esistenza dell'edificio originario (oratorio) è del 1162, data del suo parziale incendio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XII

Data: 1162

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XII

Data: 1162

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Il primo ampliamento della chiesa-oratorio fu eseguito tra il XIV e il XV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: metà

Validità: ca.

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Un nuovo ampliamento fu eseguito tra il XVI e il XVII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVI

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

Validità: ca.

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nel 1643 fu eseguita la decorazione a stucco e affreschi della volta, dell'abside e della lanterna.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1643

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1643

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XII

Data: 1162

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XII

Data: 1162

Validità: post

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Precedente al più grande e barocco edificio, posto in posizione opposta.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maria Maddalena

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA (SEC. XVII - XVIII)

Tipo provvedimento: L. n. 364/1909, art. 5

Estremi provvedimento: 1912/06/17

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00336880033688.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00336890033691.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00336920033695.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00336960033698.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [5 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00336990033701.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [6 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00337020033704.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [7 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00337050033707.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [8 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00337080033710.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [9 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00337110033713.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [10 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00337140033716.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [11 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00337170033719.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [12 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00337200033722.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [13 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00337230033725.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [14 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00337260033728.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [15 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00337290033731.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [16 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00337320033734.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [17 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00337350033737.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [18 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00337380033740.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [19 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00337410033743.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [20 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00337440033746.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [21 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00337470033749.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [22 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00337500033752.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [23 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00337530033755.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [24 / 24]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. M. MADDALENA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/03/21

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1961

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980111AAAA

Nome del file: 00337560033758.pdf

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMM12F01

Note: interno

Nome del file: SMM12F01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMM12F02

Note: interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SMM12F02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMM12D01

Note: interno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMM12D02

Note: interno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio catastale, scala 1:1000

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: SMM12T01

Percorso relativo del file: LodiAllegati

Nome del file: SMM12T01.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta piano terra, scala 1:250

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: SMM12T02

Percorso relativo del file: LodiAllegati

Nome del file: SMM12T02_dwg.zip

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1999

Nome: Soluri, P.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2013

Nome: Ribaudo, Robert

Ente: Sirbec

SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - LMD80-00456 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 456

Codice scheda: LMD80-00456

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo di scheda: VAL

Ente schedatore: R03

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: 1n040-00082

Scheda di riferimento - NCTR: 03

OGGETTO

Identificazione del bene: Lodi, chiesetta di S. Maria Maddalena

DESCRIZIONE

Descrizione
Nel cuore di un antico insediamento abduano, poi incluso nel tratto nord delle mura di Lodi Nuova, spicca la chiesa di S. Maria Maddalena, innalzata dal 1720 con asse occidentato per offrire la facciata neobarocca a chiusura scenografica di via Maddalena. A destra del prospetto, dalla linea di colmo delle case parrocchiali di via del Tempio emerge il frontone absidale della precedente basilica romanica (la lanterna risale invece al 1686), in parte demolita per fare spazio al nuovo cantiere.
I saggi di scrostamento degli intonaci compiuti dall'architetto A. Degani (responsabile del ripristino "neoromanico" del duomo, 1958-1964) e l'analitico studio di G. Daccò (2003) consentono di restituire un'importante testimonianza del romanico in laterizio del sud lombardo, la cui vicenda costruttiva si svolge in parallelo a quelle del duomo e di S. Lorenzo.
Dello spazio interno romanico non resta che parte del blocco orientale. Eccetto le arcate mediane e pochi tasselli con tessitura a vista, il presbiterio absidato si mostra nell'allestimento seicentesco, con stucchi, dipinti, volta a crociera con lanterna. La navatella nord conserva due volte a crociera nervate su archi trasversali e contrafforti, in analogia con S. Lorenzo, e due monofore con arco a pieno centro, strombatura semplice e cornice per l'infisso. Due piante tracciate durante le visite pastorali (1640 e 1643) aiutano a restituire l'impianto triabsidato a tre navate di sei campate (lunghe 18 m più l'abside e larghe 3-5-3 m) scandite da arcate a doppia ghiera su cinque coppie di sostegni: cilindriche le tre più a ovest (il pilone già mediano sud con dipinti votivi), corrispondenti alla navata liturgica o dei laici, servita dagli accessi ovest e sud; cruciformi quelle in linea con un gradino (a tratteggio nella pianta del 1643) ed il verosimile tramezzo, ad indicare l'accesso al coro; polistili su basi lapidee circolari, già inglobate nel rialzo della quota pavimentale e visibili

grazie a trincee, quelle ad introduzione dell'altare maggiore, servito dall'accesso nord.
Visibile è pure l'estremità meridionale dell'abside centrale, che evidenzia l'arco di un'ampia monofora, il giro degli archetti e la soprastante cornice aggettante su peducci. Archetti scalpellati ricorrono anche lungo il sottogronda del cleristorio nord, mentre il frontone absidale prevede un fregio a rombi e archetti a tutto sesto intrecciati, la cui impressione di posteriorità è smentita dall'esame dei singoli elementi, congrui con il resto della struttura.

NOTIZIE STORICHE

Notizie storiche
Sin dalle origini la chiesa deve aver servito la "vicinia sancte Marie Magdalene" (attestata dal 1393), come suggerisce anche la presenza ab antiquo di un cimitero sul fianco sud, poi ampliato utilizzando il sagrato, e l'erezione a prepositura nel 1477. Per il 28 febbraio 1162 la cronaca di Ottone Morena ricorda l'incendio che "combussit quasi medietatem Valleselle et ecclesiam sancte Marie Magdalene et ecclesiam monasterii sancti Ioannis cum aliquis domibus ibi vicinis". Solo un'indagine archeologica potrebbe accertare se la chiesa coinvolta nell'incendio preesistesse a Lodi Nuova e avesse riportato tali danni da dover essere ricostruita a fundamenta, oppure se si trattasse del primo nucleo dell'edificio attuale solo lambito dalle fiamme (è noto il catastrofismo delle fonti), poiché l'elevato non mostra indizi di preesistenze.
La navata centrale era coperta dalla travatura lignea, sia perché eventuali volte avrebbero richiesto contrafforti sporgenti dalle navatelle, come in S. Lorenzo, sia perché nel 1652 Defendente Lodi afferma che Paolo Dunieri, preposito dal 1588 al 1613, "ristorò la chiesa, coprendola con volti de' matoni dalla porta alla tribuna, che prima vedeasi sotto al semplice tetto".
L'ambiente sopra le campate sud consente l'osservazione ravvicinata del cleristorio, intersecato ortogonalmente dal perimetrale ovest di una torre campanaria, elevata in un momento che Daccò colloca tra 1616 e 1633 interpretando indizi documentari; tuttavia potrebbe trattarsi di un'aggiunta precedente, sia per l'insistere sulla penultima campata sud, come in S. Lorenzo e in altre chiese medievali, sia per l'utilizzo di mattoni similissimi a quelli di prima fase. Il cleristorio mostra due monofore analoghe a quelle della navatella nord, il sottogronda ad archetti pensili con peducci scolpiti e lunette bianche (incise con figurine di difficile datazione), i fori (tamponati) delle travi dello spiovente della navatella.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2013

Specifiche ente schedatore: R03

Nome compilatore: Scirea, Fabio

Referente scientifico: Cassanelli, Roberto

Referente scientifico: Piva, Paolo