Chiesa di S. Rocco - complesso

Treviglio (BG)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4m010-00196/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4m010-00196/

CODICI

Unità operativa: 4m010

Numero scheda: 196

Codice scheda: 4m010-00196

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 02135077

Ente schedatore: R03/ Regione Lombardia

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 4m010-00196

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Rocco - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016219

Comune: Treviglio

Indirizzo: Piazza Insurrezione

Collocazione: nel centro abitato, isolata

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Treviglio

Particelle: C

Foglio/Data: 60

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia
La chiesa di S.Rocco sorse probabilmente in seguito alla peste che colpì Treviglio nel 1529. Originariamente l'edificio era un piccolo oratorio con annesso un luogo di sepoltura al quale si accedeva da un portico sorretto da colonne in pietra.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Successivamente alla peste del 1630 l'oratorio venne ampliato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

Data: 1630/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

Data: 1630/00/00

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia
Le dimensioni e le forme attuali risalgono ad un radicale rifacimento avvenuto tra il 1819 e il 1820 anni in cui si provvide alla costruzione dell'attiguo campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1819/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1820/00/00

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La chiesa è stata da poco restaurata totalmente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura con muri perimetrali in pietra; copertura a tetto a falde

PIANTA

PIANTA

Schema: a tre navate

Forma: rettangolare

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di San Martino e Santa Maria Assunta - Treviglio

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSRC10D01

Visibilità immagine: 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00196_IMG-0000168432

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Autore: Simauer

Codice identificativo: 800px-San_Rocco_Treviglio

Indirizzo web: http://it.wikipedia.org/wiki/File:San_Rocco_Treviglio.jpg

Nome del file originale: 800px-San_Rocco_Treviglio.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00196_IMG-0000168433

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00042_D01

Note: vista generale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00042_D01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: BGSRC10T01

Note: stralcio foglio catastale

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Oggioni B.

Titolo libro o rivista: Treviglio, storia arte e cultura

Luogo di edizione: Treviglio

Anno di edizione: 2002

V., pp., nn.: p. 165

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: beni non adeguatamente sorvegliabili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2012

Nome: Morandini, Lucia

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Referente scientifico: Morandini, Lucia

Funzionario responsabile: Di Salvo, Giuseppina