Museo del Monastero

Pontida (BG)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG080-00009/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG080-00009/

CODICI

Unità operativa: BG080

Numero scheda: 9

Codice scheda: BG080-00009

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00104375

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice bene radice: 0300104375

Codice IDK della scheda di livello superiore: RL560-00016

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: monastero

Qualificazione: benedettino

Denominazione: Museo del Monastero

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Denominazione: Chiostro superiore del Monastero di S. Giacomo Maggiore

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Denominazione: Chiostro superiore dell'Abbazia di S. Giacomo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016171

Comune: Pontida

Indirizzo: Piazza Giuramento

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pontida

Foglio/Data: 12

Particelle: 2404

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Fondata nella seconda metà del secolo XI da Alberto da Prezzate che ne fu il primo priore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1076/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XI

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione totale

Notizia: Il Monastero fu devastato e completamente distrutto da Bernabò Visconti nel 1373

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1373/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XIV

Data: 1373/00/00

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: Fu interamente ricostruito nelle forme attuali verso alla fine del XV secolo, dal 1485 a tutto il secolo successivo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1485/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia
Dopo un periodo di grande splendore durante il secolo XVIII, nel 1798 subì la soppressione napoleonica, in seguito alla quale fu frazionato, venduto a diversi proprietari ed utilizzato come residenza privata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1798/00/00

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Solo nel 1910 i monaci furono in condizione di ritornarvi, riacquistandolo parte a parte fino al 1964.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1910/00/00

Validità: post

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia
In occasione del nono centenario dalla fondazione del monastero, gli spazi adibiti a cucina-ricreazione -refettorio-cappella sono destinati alla raccolta delle opere e dei cimeli conservati nel museo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1976/00/00

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1485/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XVI

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Il museo è collocato nell'ala sud del Chiostro Superiore: corpo rettangolare di forma allungata in muratura continua, con solai lignei o voltati e copertura a tetto semplice a padiglione.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura mista

Materiali [1 / 2]: mattoni

Materiali [2 / 2]: pietrame in scaglie

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietrame

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: cucina

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: refettorio

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a cupola

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: travi

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scalone

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: graniglia

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
sono evidenti diffusi fenomeni di fessurazione degli intonaci degli affreschi del salone principale (refettorio) nonchè alcune fratturazioni indicative di più gravi problemi di natura strutturale

Fonte: 2003, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data inizio: 1970/00/00

Data fine: 1970/00/00

Descrizione intervento: rifacimento di alcune porzioni di pavimentazione in seguito alla variazione d'uso dei locali

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: prospetto principale

Data inizio: 1985/00/00

Data fine: 1985/00/00

Descrizione intervento: rifacimento degli intonaci esterni

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: sale comuni del monastero

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Monastero di S.Giacomo

Indirizzo: P.zza Giuramento, Pontida (BG)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 8]

Denominazione da vincolo: ABBAZIA DI PONTIDA

Indirizzo da vincolo: VIA CIMITERO

Dati catastali: MAPP. 2-3-1317-2404

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1956/05/05

Data di registrazione o G.U.: 05/07/1956

Codice ICR: 2ICR00044120000

Nome del file: 00384610038465.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 8]

Denominazione da vincolo: PARTE DELL'EX CHIOSTRO DELLA MONUMENTALE BADIA DI PONTIDA

Indirizzo da vincolo: VIA CIMITERO

Dati catastali: MAPP. 2-3-1317-2404

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1910/02/15

Codice ICR: 2ICR00044120000

Nome del file: 00384600038460.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 8]

Denominazione da vincolo: EDIFICI ZONA DI RISPETTO ALLA BASILICA DI S.GIACOMO --- GENERICO

Indirizzo da vincolo: STRADA PROV.LECCO - BERGAMO - VIA DEL CIMITERO

Dati catastali: MAPP.90-1303-10-2432-1044-1-4-2405-32-5-1078-26-1054-

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1954/06/07

Data notificazione: 1954/07/02

Data di registrazione o G.U.: 04/10/1954

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR00044120000

Nome del file: 00384660038469.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 8]

Denominazione da vincolo: EDIFICI ZONA DI RISPETTO ALLA BASILICA DI S.GIACOMO --- GENERICO

Indirizzo da vincolo: STRADA PROV.LECCO - BERGAMO

Dati catastali: MAPP. 1302

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1954/06/07

Data notificazione: 1954/07/02

Data di registrazione o G.U.: 04/10/1954

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR00044120000

Nome del file: 00384700038473.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [5 / 8]

Denominazione da vincolo: EDIFICI ZONA DI RISPETTO ALLA BASILICA DI S.GIACOMO --- GENERICO

Indirizzo da vincolo: STRADA PROV.LECCO - BERGAMO

Dati catastali: MAPP. 1302

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1954/06/07

Data notificazione: 1954/07/02

Data di registrazione o G.U.: 04/10/1954

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR00044120000

Nome del file: 00384740038477.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [6 / 8]

Denominazione da vincolo: EDIFICI ZONA DI RISPETTO ALLA BASILICA DI S.GIACOMO --- GENERICO

Indirizzo da vincolo: STRADA PROV. LECCO - BERGAMO - VIA CIMITERO - VIA BARADELLO

Dati catastali: MAPP. 86-2512-19-92-83-2727-2513-2418

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1954/06/07

Data notificazione: 1954/07/02

Data di registrazione o G.U.: 04/10/1954

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR00044120000

Nome del file: 00384780038481.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [7 / 8]

Denominazione da vincolo: EDIFICI ZONA DI RISPETTO ALLA BASILICA DI S.GIACOMO --- GENERICO

Indirizzo da vincolo: STRADA PROV.LECCO - BERGAMO

Dati catastali: MAPP. 80-82parte-1059parte

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1954/06/07

Data notificazione: 1954/07/02

Data di registrazione o G.U.: 04/10/1954

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR00044120000

Nome del file: 00384860038490.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [8 / 8]

Denominazione da vincolo: EDIFICI ZONA DI RISPETTO ALLA BASILICA DI S.GIACOMO --- GENERICO

Indirizzo da vincolo: STRADA PROV.LECCO - BERGAMO

Dati catastali: MAPP. 1302-7-8-1292-1055-809-82parte-1059parte

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1954/06/07

Data notificazione: 1954/09/22

Data di registrazione o G.U.: 04/10/1954

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR00044120000

Nome del file: 00384820038485.pdf

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Nome del file: BGMPO10G01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BGMPO10G02.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file: BGMPOALGN1_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: rilievo, pianta

Scala: 1:100

Nome del file: BGMPOALGN2.dwg

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Autore: Albini, Roberto

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2003

Nome del file: BGMPO10000.doc

BIBLIOGRAFIA

Autore: Bagioli G./ Corbella G./ Natali A.

Titolo contributo: Lombardia

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1970

V., pp., nn.: pp. 215-216

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Specifiche ente schedatore: Provincia di Bergamo

Nome: Albini, Roberto