Campanile della Basilica di San Martino e S. Maria Assunta

Treviglio (BG)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG120-00040/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG120-00040/

CODICI

Unità operativa: BG120

Numero scheda: 40

Codice scheda: BG120-00040

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 02135225

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice bene radice: 0302135225

Codice IDK della scheda di livello superiore: 4m010-00208

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: campanile

Denominazione: Campanile della Basilica di San Martino e S. Maria Assunta

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Torre Minore

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016219

Comune: Treviglio

Indirizzo: Piazza Luciano Manara

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Treviglio

Foglio/Data: 46

Particelle: 3578

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia
Il campanile della Basilica di San Martino è uno dei due campanili che oggi sono annessi a questo edificio religioso. Fu realizzato quando la Basilica subì un ampliamento nel secolo XIV quando il tetto venne sopralzato con un sistema di volte a crociera dalle forme ascrivibili al gotico lombardo e venne edificato in corrispondenza della zona absidale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: ultimo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: ultimo quarto

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIV

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura con muri perimetrali in pietra; copertura a tetto a cuspide

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: campanile

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: campanile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: dati raccolti e verificati durante il sopralluogo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00040_D01

Note: vista generale del campanile

Nome del file: BG120-00040_D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00040_D02

Note: particolare della parte terminale del campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BG120-00040_D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00040_D03

Note: vista generale del campanile con prospetto laterale della chiesa in primo piano

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BG120-00040_D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00040_D04

Note: vista del Campanile della Chiesa di S. Martino e della Torre Civica dal centro storico

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BG120-00040_D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00040_D05

Note: vista del campanile e della Torre Civica dal centro abitato

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BG120-00040_D05.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Oggioni B.

Titolo libro o rivista: Treviglio, storia arte e cultura

Luogo di edizione: Treviglio

Anno di edizione: 2002

V., pp., nn.: pp. 67-68

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: beni non adeguatamente sorvegliabili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2011

Specifiche ente schedatore: Provincia di Bergamo

Nome: Morandini, Lucia

Referente scientifico: Morandini, Lucia

Funzionario responsabile: Di Salvo, Giuseppina