Chiesa di S. Abbondio - complesso

Blessagno (CO)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO160-00055/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO160-00055/

CODICI

Unità operativa: CO160

Numero scheda: 55

Codice scheda: CO160-00055

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: CO160-00055

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Abbondio - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013025

Comune: Blessagno

Indirizzo: Via Piazzetta

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici
Affaccio: secondario
Indirizzo: Via Piazzetta
CAP: 22028
Collocazione: Nel centro abitato, isolato

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: BLESSAGNO

Foglio/Data: 3/ 1959

Particelle: B

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: chiesa, paliotto d'altare

Autore/Nome scelto: Molciani Pietro

Codice scheda autore: CO160-10634

Sigla per citazione: 00000025

Motivazione dell’attribuzione: B 00000004

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: La chiesa è definita di "origine antica".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 12]

Secolo: sec. XI

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 12]

Secolo: sec. XV

Validità: (?)

NOTIZIA [2 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 12]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 12]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [3 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato di fatto nel 1593

Notizia
La chiesa è descritta nella relazione della visita pastorale di mons. Ninguarda del 1593 come tutta affrescata, con campanile a torre e circondata da un cimitero murato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 12]

Secolo: sec. XVI

Data: 1593/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 12]

Secolo: sec. XVI

Data: 1593/00/00

NOTIZIA [4 / 12]

Riferimento: chiesa, cappella laterale destra

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
Nel 1610 viene aggiunta una cappella laterale dedicata alla Madonna, tuttora esistente sul lato destro della navata, presso il presbiterio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 12]

Secolo: sec. XVII

Data: 1610/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 12]

Secolo: sec. XVII

Data: 1610/00/00

NOTIZIA [5 / 12]

Riferimento: chiesa, cappella laterale sinistra

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia
La cappella di sinistra, oggi dedicata al Sacro Cuore di Gesù, risultava già costruita nel 1627 con la dedicazione a S. Carlo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 12]

Secolo: sec. XVII

Data: 1627/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 12]

Secolo: sec. XVII

Data: 1627/00/00

NOTIZIA [6 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: decorazione

Notizia
A partire dal 1660 la chiesa viene decorata con stucchi che sottolineano il cornicione della navata, modellano i capitelli delle lesene e incorniciano gli affreschi delle volte.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 12]

Secolo: sec. XVII

Data: 1660/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 12]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [7 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nel 1660 la chiesa viene ampliata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 12]

Secolo: sec. XVII

Data: 1660/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 12]

Secolo: sec. XVII

Data: 1660/00/00

NOTIZIA [8 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: decorazione

Notizia
L'attuale decorazione, con stucchi sulle pareti e la statua della Vergine sull'altare risalgono ad un presumibile rinnovamento settecentesco, come conferma il paliotto in scagliola della cappella di destra, datato 1743 e forse eseguito dall'intelvese Giuseppe Molciani.
Sempre del sec. XVIII è la pala della Vergine col Bambino e S. Luigi Gonzaga della controfacciata, che rivela influssi di Carlo Innocenzo Carloni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1743/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1743/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [9 / 12]

Riferimento: chiesa, presbiterio, altare maggiore

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'altare maggiore viene costruito nel 1807.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1807/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1807/00/00

NOTIZIA [10 / 12]

Riferimento: chiesa, abside

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia
Un'importante fase di ristrutturazione architettonica interessa la chiesa nel primo decennio del sec. XX. Nel 1910 infatti l'abside viene ingrandita con l'aggiunta di due vani laterali e con la creazione del peribolo che corre dietro l'altare.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1910/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1910/00/00

NOTIZIA [11 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Da un'iscrizione in controfacciata apprendiamo di un restauro non meglio precisato eseguito nel 1943.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1943/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1943/00/00

NOTIZIA [12 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia
Dal 29 maggio 2006 è in corso un intervento di restauro, affidato all'arch. Matteo Motta di San Fedele Intelvi. Sono previsti: demolizione e rifacimento dei controsoffitti in cartongesso dei vani laterali all'abside; formazione di un cunicolo perimetrale areato lungo i lati nord e la zona absidale; rimozione dell'intonaco ammalorato e stesura di nuovo con malta di calce avente le stesse carattestistiche fisico-morfologiche di quello esistente; rimozione della zoccolatura di cemento perimetrale delle facciata e e reintonacatura con malta macroporosa per garantire una migliore traspirabilità delle murature; rimozione della "catramina" dalle pareti mediante sabbiatura a secco o a umido e successiva stesura di strato di finitura di intonaco di calce; asportazione delle pelllicole pittoriche in fase di disgregazione; revisione e riverniciatura di tutti i serramenti con finitura analoga all'esistente; tinteggiatura finale facciate con vernice ai silicati.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 12]

Secolo: sec. XXI

Data: 2006/05/29

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 12]

Secolo: sec. XXI

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Il complesso della chiesa di S. Abbondio è situato in posizione isolata ed è composto dalla chiesa, preceduta da un protiro su colonne in serizzo, dal campanile e dalla sacrestia, accostata sul lato destro.
La chiesa è a navata unica, con cappelle laterali, abside semicircolare e due ampi vani ai lati del presbiterio. Il deambulatorio è interrotto dalla presenza di un organo al centro del passaggio.
Gli edifici sono in muratura intonacata e dipinta e la parte inferiore dei prospetti, di colore più chiaro, sembra essere stata "ritoccata" con una tinta diversa da quella delle parti superiori e forse poco traspirante, che potrebbe aver contribuito a peggiorare le condizioni igrometriche della chiesa.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a navata unica

Forma: a croce latina

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: chiesa

Data: 2005/08/18

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
Forti danni da umidità da risalita su tutti gli esterni, con efflorescenze, distacchi, sfarinatura e craquelures degli intonaci.
All'interno il fenomeno si riscontra sul lato nord ed in particolare nel vano a fianco del presbiterio, dove il livello dell'umidità di risalita è visibile sopra la boiserie ornamentale.
I controsoffitti dei vani laterali sono in cattivo stato.
Si notano inoltre danni dovuti ad infiltrazioni sulla volta dell'abside, in corrispondenza della finestra sul lato sud.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: campanile

Data: 2005/08/18

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
Le superfici appaiono in cattivo stato di conservazione, con distacchi, disgregazione e craquelures degli intonaci.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 2006/05/29

Data fine: 2006 (?)

Note
<CONV302> RSTT=formazione di cunicolo perimetrale areato lungo il lato nord e nella zona absidale/ rifacimento dei due controsoffitti dei vani laterali al presbiterio/ revisione e riverniciatura serramenti/ rimozione della zoccolatura perimetrale in cemento e reintonacatura con malta macroporosa/ rimozione dell'intonaco ammalorato e stesura di nuovo a base di malta di calce/ rimozione della "Catramina" dalle pareti mediante sabbiatura a secco o a umido e successiva stesura di strato di finitura di intonaco di calce/ asportazione delle pellicole pittoriche in fase di disgregazione/ tinteggiatura finale con vernice ai silicati avente la stessa cromia di quella esistente

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Abbondio, Blessagno

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona
Zona A1 prima classe; ordinaria e straordinaria manutenzione/ restauro conservativo globale con adeguamento igienico-tecnologico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: CO160-00055D01

Note: veduta d'insieme

Nome del file: CO160-00055D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: CO160-00055D02

Note: campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO160-00055D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO160-00055D03

Note: vista d'insieme

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO160-00055D03

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Percorso relativo del file: Allegati

Nome del file: CO160-00055_1.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta, con beni componenti, scala 1:100

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 2

Percorso relativo del file: Allegati

Nome del file: CO160-00055_2.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta e sezione, scala 1:200

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 3

Percorso relativo del file: Allegati

Nome del file: CO160-00055_3.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: prospetti, scala 1:200

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 4

Percorso relativo del file: Allegati

Nome del file: CO160-00055_4.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Spiriti A./ Terzaghi M. C./ Virgilio G.

Titolo libro o rivista: Guide della Provincia di Como. Da Cernobbio alla Valle Intelvi

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1997

Codice scheda bibliografia: CO160-00004

V., pp., nn.: p. 35

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Lazzati M.

Titolo libro o rivista: La Valle Intelvi, le origini, la storia, l'arte, il paesaggio, gli artisti comacini

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1986

Codice scheda bibliografia: CO160-00006

V., pp., nn.: p. 91

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Cavarocchi F.

Titolo libro o rivista: Arte e artisti della Valle Intelvi, con note storico-geografiche

Luogo di edizione: S. Colombano al Lambro

Anno di edizione: 1992

Codice scheda bibliografia: CO160-00018

V., pp., nn.: p. 191

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Cavadini F.

Titolo libro o rivista: Valle Intelvi

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1969

Codice scheda bibliografia: CO160-00043

V., pp., nn.: pp. 89-90

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2006

Specifiche ente schedatore: Provincia di Como

Nome: Tola, Giuseppina

Referente scientifico: Catalano, Michela