Santuario della Madonna dei Miracoli in S. Nicolao

Corbetta (MI)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02582/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02582/

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2582

Codice scheda: MI100-02582

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 150850060

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102532

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: santuario

Denominazione: Santuario della Madonna dei Miracoli in S. Nicolao

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015085

Comune: Corbetta

Località: Corbetta

Indirizzo: Via Mazzini, 2(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Piazzetta Pio IV

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: Via Madonna, 1

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corbetta

Foglio/Data: 9/ 1955

Particelle: A

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XV

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XV

Validità: (?)

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia
Restauro con realizzazione nuovo ingresso e scale di risalita alla cappella della Madonna dei Miracoli inaugurato il 17 aprile 1955 (targa commemorativa all'ingresso del santuario).
.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1955/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1955/00/00

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XVII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: Ingresso e cappella della Madonna

Numero di piani: 2

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: Altre parti

Numero di piani: 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura con volte a crociera e cappelle laterali.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: Interno

Tipo: Pilastri

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: porzioni murarie affrescate

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
Infiltrazioni d'acqua piovana dal tetto, soprattutto nella zona dietro la facciata, corrispondente alla cappella della Madonna.
Danno grave invece a causa delle infiltrazioni d'acqua sulla cupola maggiore della chiesa.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Distacco parziale della patina pittoricaed infoltrazioni d'acqua in varie zone.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 7]

Riferimento alla parte: Cappella dell'Addolorata e di San Gottardo

Data inizio: 1985/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: Restauro pittorico

RESTAURI [2 / 7]

Riferimento alla parte: Casa parrocchiale nel Chiostro adiacente

Data inizio: 1985/00/00

Data fine: 1986/00/00

Descrizione intervento: Ristrutturazione

RESTAURI [3 / 7]

Riferimento alla parte: Chiostro

Data inizio: 1985/00/00

Data fine: 1987/00/00

Descrizione intervento: Aggiunta di parti per servizi igienici

RESTAURI [4 / 7]

Riferimento alla parte: Facciata

Data inizio: 1991/00/00

Data fine: 1992/00/00

Descrizione intervento: Restauro

RESTAURI [5 / 7]

Riferimento alla parte: Campanile

Data inizio: 1995/00/00

Data fine: 1996/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento intonaco

RESTAURI [6 / 7]

Riferimento alla parte: Casa del Rettore e stanza di San Carlo

Data inizio: 1998/00/00

Data fine: 1999/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento coperture

RESTAURI [7 / 7]

Riferimento alla parte: Muratura in parte

Data inizio: 1999/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento: Deumidificazione di parte della muratura con "tagli al silicone"

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: SANTUARIO DELLA MADONNA SEC. XVII

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1913/12/06

Data notificazione: 1913/12/06

Codice ICR: 2ICR0043905AAAA

Nome del file: 01495630149563.pdf

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore generale approvato dalla Regione il 19/12/1986

Sintesi normativa zona: Stato: recupero
Destinazione: attrezzature a livello comunale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150850060_003

Note: 01/12/2001: Facciata principale su via Mazzini

Nome del file: 150850060_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 150850060_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 150850060_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 150850060_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 150850060_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150850060_004

Note: 01/12/2001: Vista generale del complesso architettonico da via Borsellino

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 150850060_004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150850060_005

Note: 01/12/2001: Lato nord con tiburio e campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 150850060_005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150850060_006

Note: 01/12/2001: Chiostro visto da nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 150850060_006

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150850060_007

Note: 01/12/2001: Cappella della Madonna

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 150850060_007

BIBLIOGRAFIA

Autore: Maggioni A.

Titolo libro o rivista
Città, memoria, identità: spazi ponte per la riconquista di un'unità di paesaggio urbano di Corbetta (tesi di laurea, Consonni G., Politecnico di Milano, a.a. 1997/98)

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1998

Codice scheda bibliografia: MI100-00152

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1991

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Sicuro, Maria Pina

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2002

Nome: Lissi, Daniele

Ente: Politecnico di Milano