

Chiesa di S. Vincenzo

Claino con Osteno (CO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO160-00071/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO160-00071/>

CODICI

Unità operativa: CO160

Numero scheda: 71

Codice scheda: CO160-00071

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103439

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice bene radice: 0300103439

Codice IDK della scheda di livello superiore: CO160-00070

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Vincenzo

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa parrocchiale con portale con affreschi del Gentilino del 1492

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Archivio S26

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa di S. Vincenzo Martire

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

Specifica della fonte dell'altra denominazione: cartello turistico

ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa di S. Vincenzo Diacono e Martire

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

Specifica della fonte dell'altra denominazione: n.d.c. dattiloscritto con note storiche appeso in chiesa

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013071

Comune: Claino con Osteno

Indirizzo: Via Parrocchiale

Altra località: Claino

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: CLAINO CON OSTENO

Foglio/Data: 16/ 1955

Particelle: H

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 4]

Ruolo: volte, dipinti

Autore/Nome scelto: Vincenzo de Bernardi

Codice scheda autore: CO160-10663

Sigla per citazione: 00000054

Motivazione dell'attribuzione: B 00000004

AUTORE [2 / 4]

Ruolo: parete nord, affresco

Autore/Nome scelto: Gentilino

Codice scheda autore: CO160-10666

Sigla per citazione: 00000057

Motivazione dell'attribuzione: B 00000004

AUTORE [3 / 4]

Ruolo: parete sud, altorilievo

Autore/Nome scelto: Prestinari Marco Antonio

Codice scheda autore: CO160-10665

Sigla per citazione: 00000056

Motivazione dell'attribuzione: B 00000004

AUTORE [4 / 4]

Ruolo: paliotti d'altare

Autore/Nome scelto: Pagani Domenico

Codice scheda autore: CO160-10696

Sigla per citazione: 00000087

Motivazione dell'attribuzione: B 00000042

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: portale, costruzione

Denominazione: magistri antelami

Fonte dell'attribuzione [1 / 3]: Cavarocchi F., 1992

Fonte dell'attribuzione [2 / 3]: Cavadini F., 1969

Fonte dell'attribuzione [3 / 3]: Lazzati M., 1986

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

La chiesa, citata in documenti del XIII secolo, è di origine romanica. Della chiesa originaria, che doveva essere molto piccola e servire solo per i battesimi, per non portare i neonati fino alla plebana di Porlezza, rimane il bel portale, ora sul fianco destro dell'edificio..

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XII

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Abbiamo notizia che prima del '300 la chiesetta era già stata allungata sul fianco destro ed aveva già assunto l'odierna pianta a croce latina, con le due cappelle laterali, poi dedicate alla Madonna del Rosario e al S. Crocefisso..

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. XII

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XIV

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nella chiesa troviamo alcune opere del XV-XVI secolo: l'antico fonte battesimale lapideo, datato 1461; l'affresco della Pietà, recante un'iscrizione ormai poco leggibile con la data del 1492 ed il nome del pittore Gentilino; un'ancona in legno raffigurante la Vergine col Bambino, S. Giovannino, S. Vincenzo e S. Bernardo datata 1461 e che costituiva la pala del vecchio altare maggiore..

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XV

Data: 1461/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: secondo quarto

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia

La chiesa viene consacrata il 3 agosto 1510 ad opera di Galeazzo Baldo di Orta, vescovo di Tiberiade, delegato dal Cardinale di Milano, Ippolito I d'Este (Ballerio)..

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XVI

Data: 1510/08/03

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XVI

Data: 1510/08/03

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: transetto sinistro, cappella della Vergine

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

La cappella della Vergine del Rosario, legata ad una confraternita fondata nel 1607, viene presumibilmente ristrutturata nella seconda metà del Settecento, dopo la visita del cardinale Giuseppe Pozzobonelli..

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: stato di fatto nel 1791

Notizia

Nel 1791 il parroco don Ballerio scrive al Cardinale di Milano dell'"infelice situazione in cui fu fabricata la Chiesa Parrocchiale di S. Vincenzo di Claino, Pieve di Porlezza, fa che patisca grandemente l'umido, massimo l'altare Maggiore perché essendo il Tabernacolo e l'altare stesso di legnio indorato va continuamente infracidendo. Altro rimedio non vi sarebbe per impedire l'ulteriore danno, se non se scosta qualche pocho dalla muralia e rompere e rifare...".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1791/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1791/00/00

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Dopo l'approvazione dell'Arcivescovo (13 febbraio 1792) il muro del presbiterio viene arretrato e reso curvo ed il nuovo altare viene distaccato dal muro. Domenico Pagani, autore degli altri tre paliotti in scagliola della chiesa, esegue anche questo altare nella stessa maniera, copiando quello di S. Tomaso a Milano..

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1792/02/13

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: cupola

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La cupola, posta all'incrocio del transetto ed impostata su un alto tamburo, viene costruita nel 1847 per ovviare alla mancanza di luce della chiesa, illuminata solo da due finestrelle poste sulla parete di destra..

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847/00/00

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: volte

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nel 1860 il pittore clainese Vincenzo de Bernardi decora l'interno del tamburo e la volta della navata..

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1860/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1860/00/00

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: pavimentazione

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Il pavimento, originariamente di cotto, viene rifatto in piastrelle nel 1898..

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1898/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1898/00/00

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: terza campata, parete nord, affresco

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1990 viene eseguito il restauro dell'affresco del Gentilino da parte della restauratrice Eliana Tovagliaro di Milano, con direttore dei lavori D. Pescarmona della SBAS di Milano..

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1990/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1990/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: prospetto sud

Individuazione: portale romanico

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a croce latina

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa di S. Vincenzo è inserita senza soluzione di continuità tra gli edifici circostanti ed è dotata di una sacrestia accostata sul lato nord e di un campanile.

La chiesa è priva di facciata e i due ingressi sono sul prospetto sud, in corrispondenza della prima e della terza campata. L'ingresso principale è costituito da un antico portale rivestito in pietre squadrate, con lunetta affrescata con la Vergine col Bambino e Santi e sovrastato da una decorazione ad archetti realizzata con mattoncini in cotto.

Il prospetto sud della chiesa è intonato e dipinto, con lacerti di decorazione pittorica a motivi geometrici ed una decorazione ad archetti pensili in muratura inseriti tra paraste in rilievo, mentre la parte visibile del prospetto nord e la parte superiore del tiburio sono semplicemente intonacati.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: navata

Tipo: catene

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a croce latina

Forma: a T

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: pietra da taglio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: abside

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: semicalotta

Ubicazione: navata e presbiterio

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a crociera

Ubicazione: prima cappella di sinistra

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: a ombrello

Ubicazione: seconda cappella di sinistra

TIPO [4 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: cappelle del transetto

TIPO [5 / 5]

Genere: volta

Forma: a vela

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: prima cappella di sinistra, organo

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in piastrelle di cemento

Schema del disegno: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 14]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi floreali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi mistilinei

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 14]

Ubicazione: prospetto sud, portale, lunetta

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Qualificazione del tipo: figurati

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 14]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: dipinti

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 14]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: prospetti

Data: 2006/06/22

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Sia gli esterni sia gli interni sono in cattivo stato di conservazione. Gli intonaci del prospetto sud si presentano esfoliati e con vaste zone di distacco, in parte risarcite con malte di cemento, e con segni di attacco di tipo biologico; le decorazioni pittoriche risultano in gran parte perdute. Anche all'interno, in particolare nella zona est, troviamo zone in cui la decorazione parietale a finto marmo presenta distacchi ed è evidente il livello raggiunto dalla risalita capillare.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2006/06/22

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Troviamo segni di alterazione cromatica, esfoliazioni e distacchi in vaste zone delle volte, probabilmente causate da infiltrazioni dalle coperture. In alcune zone i distacchi hanno messo in luce tracce di decorazioni pittoriche precedenti.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: pavimentazione

Data: 2006/06/22

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La pavimentazione della chiesa presenta macchie diffuse, dovute all'umidità di risalita, e dei notevoli avallamenti, probabilmente dovuti ad un cedimento differenziale del sottofondo. Nella cappella a destra del presbiterio troviamo una zona in cui la pavimentazione si è distaccata e/o è stata rimossa per controllare lo stato del sottofondo.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: terza campata, parete nord

Data inizio: 1990

Data fine: 1990

Descrizione intervento: restauro dell'affresco del Gentilino

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Vincenzo Martire, Claino con Osteno

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA PARROCCHIALE CON PORTALE CON AFFRESCHI DEL GENTILINO DEL 1492

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1922/08/18

Data notificazione: 1922/08/18

Codice ICR: 2ICR0009678AAAA

Nome del file: 02591760259176.pdf

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona A1; ordinaria e straordinaria manutenzione/ restauro e risanamento conservativo/ consolidamento statico/ adeguamento igienico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO160-00071D01

Note: prospetto sud

Nome del file: CO160-00071D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO160-00071D02

Note: prospetto sud, portale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO160-00071D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO160-00071D03

Note: interno, veduta d'insieme

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO160-00071D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO160-00071D04

Note: interno, presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO160-00071D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO160-00071D05

Note: interno, terza campata, parete nord, affresco

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO160-00071D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO160-00071D06

Note: interno, navata principale, volte, particolare del degrado

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO160-00071D06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO160-00071D07

Note: fianco sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO160-00071D07

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Percorso relativo del file: Allegati

Nome del file: CO160-00071_1.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 6]

Autore: Spiriti A./ Terzaghi M. C./ Virgilio G.

Titolo libro o rivista: Guide della Provincia di Como. Da Cernobbio alla Valle Intelvi

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1997

Codice scheda bibliografia: CO160-00004

V., pp., nn.: pp. 86-88

BIBLIOGRAFIA [2 / 6]

Autore: Lazzati M.

Titolo libro o rivista: La Valle Intelvi, le origini, la storia, l'arte, il paesaggio, gli artisti comacini

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1986

Codice scheda bibliografia: CO160-00006

V., pp., nn.: pp. 40, 106

V., tavv., figg.: fig. 105

BIBLIOGRAFIA [3 / 6]

Autore: Guida Italia

Titolo libro o rivista: Guida d'Italia. Lombardia (esclusa Milano)

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1987

Codice scheda bibliografia: CO160-00003

V., pp., nn.: p. 306

BIBLIOGRAFIA [4 / 6]

Autore: Cavarocchi F.

Titolo libro o rivista: Arte e artisti della Valle Intelvi, con note storico-geografiche

Luogo di edizione: S. Colombano al Lambro

Anno di edizione: 1992

Codice scheda bibliografia: CO160-00018

V., pp., nn.: p. 45

BIBLIOGRAFIA [5 / 6]

Autore: Cavadini F.

Titolo libro o rivista: Valle Intelvi

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1969

Codice scheda bibliografia: CO160-00043

V., pp., nn.: pp. 23, 127

BIBLIOGRAFIA [6 / 6]

Autore: Giobbi A.

Titolo libro o rivista

Testimonianze di storia e di cronaca del Comune di Claino con Osteno, Provincia di Como, Diocesi di Milano

Luogo di edizione: Cernobbio (CO)

Anno di edizione: 1964

Codice scheda bibliografia: CO160-00042

V., pp., nn.: pp. 230-237

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2006

Specifiche ente schedatore: Provincia di Como

Nome: Tola, Giuseppina

Referente scientifico: Catalano, Michela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2009

Nome: Galli, Maria

Ente: Provincia di Como

Funzionario responsabile: Capitani, Michela