# Chiesa di S. Provino - complesso Como (CO)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO180-00042/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO180-00042/

# **CODICI**

Unità operativa: CO180

Numero scheda: 42

Codice scheda: CO180-00042

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

## **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

# **RELAZIONI**

## STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: CO180-00042

# **OGGETTO**

# **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Provino - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

# **ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]**

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa di S. Antonio Abate (già)

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifica della fonte dell'altra denominazione: La Diocesi di Como, Guida Ufficiale, 2004

# ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa di S. Antonino Martire

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Como e la sua Storia, La città murata, 1994

# LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013075

Comune: Como

Indirizzo: Piazza Roma

## **NOTIZIE STORICHE**

## **NOTIZIA** [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

#### Notizia

La fondazione della chiesa potrebbe risalire all'epoca longobarda. Originariamente era dedicata a S. Antonio o a S. Antonino martire e nel 1096 venne ridedicata a S. Provino: tra l'XI e il XII secolo l'edificio fu probabilmente oggetto di un rifacimento in stile romanico del quale restano il campanile e l'impianto della navata. Tra il XIII e il XIV secolo la chiesa fu nuovamente oggetto di radicali interventi che ne modificarono la struttura: si costruirono le cappelle con copetura a crociera (decorate poi nel Settecento) a formare quasi una navata laterale; si rifece il coro; si sopralzarono la torre campanaria e il tetto della navata, che venne coperta con volta a botte unghiata. Nel 1504 venne riconsacrata.

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/2]

Secolo: sec. XI

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

## **NOTIZIA** [2 / 2]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: restauro

#### Notizia

Nel 1911 si eseguirono parziali restauri della chiesa e un nuovo radicale intervento venne eseguito nel 1972 sotto la

direzione dell'architetto Carlo Lucini. Nel 1984, durate lavori di manutenzione, è stata riportata in luce la muratura cinquecentesca della parete di fondo dell'abside.

# CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1911/00/00

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1984/00/00

# **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

# **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

# **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO180-00042D01

Note: vista d'insieme

Nome del file: CO180-00042D01

# **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Data: 2004

Specifiche ente schedatore: Provincia di Como

Nome: Catalano, Michela

## AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2010

Nome: Galli, Maria

Ente: Provincia di Como

Funzionario responsabile: Capitani, Michela