Torre di Crebbio

Abbadia Lariana (LC)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/RL560-00136/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/RL560-00136/

CODICI

Unità operativa: RL560

Numero scheda: 136

Codice scheda: RL560-00136

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: torre

Qualificazione: fortilizia

Denominazione: Torre di Crebbio

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Casaforte

Fonte dell'altra denominazione: elenchi enti locali

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097001

Comune: Abbadia Lariana

Località: Crebbio

Indirizzo: Via alla Grignetta, 20

Altra località: Crebbio (frazione ISTAT)

CENTRO STORICO

Denominazione: Crebbio

Carattere amministrativo del centro storico: frazione

Collocazione: Nell'abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche: Raggiungibile per strade pedonali interne al nucleo storico

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Abbadia Lariana

Foglio/Data: 14

Particelle [1 / 2]: 810

Particelle [2 / 2]: 811

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. X

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XI

Frazione di secolo: prima metà

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
La torre di Crebbio è un parallelepipedo a sezione quadrangolare di m 5,20 ca. di lato per m 11 ca. di altezza. Lo sviluppo verticale risulta abbassato in epoca moderna per il posizionamento di una copertura trabeata lignea a doppia falda. La muratura compatta, con malta, è realizzata in blocchi lapidei autoctoni in calcare, oltre che, seppure in misura minore, in arenaria, tufo e granito. Il materiale costruttivo, grossolanamente sbozzato, è disposto su corsi irregolari all'esterno, mentre all'interno il paramento murario è caratterizzato da una minor cura nella preparazione dei conci. L'affinità costruttiva della torre con altri esempi farebbe propendere per una copertura a doppia falda, come da configurazione attuale.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a blocco quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio
Il terreno è sciolto con elementi lapidei fluitati, le fondazioni di materiale grossolanamente aggregato sono immediatamente sotto la pavimentazione e sfruttano uno sperono roccioso emergente.

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: diretta

Tecnica costruttiva: muratura mista

Materiali: pietra

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura stilata

Materiali [1 / 2]: pietra a spacco

Materiali [2 / 2]: pietra lavorata

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2010/00/00

Data fine: 2013/00/00

Descrizione intervento: Restauro conservativo e consolidamento statico con recupero funzionale del bene.

Responsabile scientifico: Micheli, Silvia

Ente responsabile: SBAP MI

Note
Restauro eseguito da una equipe multidisciplinare composta da Mirko Traversari per gli ambiti archeologici, dalla Dr.ssa Silvia Micheli, Professore a Contratto di Storia dell'Architettura-POLIMI per gli aspetti architettonici e redazionali del progetto esecutivo, dagli Ingg. Luigi Barazzetti e Mario Alba per gli aspetti topografici, rilievo Laser scanner 3D e riprese sferiche e dal Geom. Gino Micheli del Comune di Abbadia Lariana per competenza territoriale del bene.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: accessorio annesso ad abitazioni

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensivo

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Santino Luigia

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona: Nuclei di antica formazione con classificazione degli interventi sui singoli edifici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAI10F01

Note: prospetto laterale dx

Nome del file: LAI10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAI10F02

Note: retro

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LAI10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAI10F03

Note: degrado copertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LAI10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAI10F04

Note: degrado esterno, retro

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LAI10F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/12/00

Codice identificativo: 1n070-00036_1

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 1n070-00036_1.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2014/12/00

Codice identificativo: 1n070-00036_2

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 1n070-00036_2.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LC002001

Visibilità immagine: 2

Nome del file: LC002001.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Codice identificativo: LAI10T01

Nome del file: LAI10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta

Scala: 1:100

Codice identificativo: LAI10T02

Nome del file: LAI10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: rilievo danni

Codice identificativo: LAI10G01

Nome del file: LAI10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: sezione

Scala: 1:200

Codice identificativo: LAI10T03

Nome del file: LAI10T03.dwg

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Data: 2001

Note: Relazione storico descrittiva e stato di conservazione

Nome del file: LAI.rtf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contributo: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: [vol. 2], pp. 32-32

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Alippi C.

Titolo libro o rivista
L'arte della guerra sul Lario a cavallo dei secoli XI e XII: "Al piede della Grigna lo scudo suo e l'arco ciascun rassetta"

Luogo di edizione: Lecco

Anno di edizione: 2011

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1999

Specifiche ente schedatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Mascione, Maria

Referente scientifico: Conti, Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Data: 2003

Nome: Mascione, Maria

Ente: Istituto Italiano dei Castelli

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 2001

Nome: Bergese, R.

Ente: EDS informatica e cultura