

Basilica di S. Martino e S. Maria Assunta - complesso

Treviglio (BG)



Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4m010-00208/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4m010-00208/>

CODICI

Unità operativa: 4m010

Numero scheda: 208

Codice scheda: 4m010-00208

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

CODICE UNIVOCO DEL BENE CARTA DEL RISCHIO

Codice univoco del bene: BGSMA10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 02135225

Ente schedatore: Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: basilicale

Denominazione: Basilica di S. Martino e S. Maria Assunta - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Chiesa di S. Martino

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016219

Comune: Treviglio

CAP: 24047

Indirizzo: Piazza Manara

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via S. Martino, 3

CENTRO STORICO

Denominazione: Treviglio

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

ZONA URBANA

Denominazione: zona centrale

SETTORE

Tipo: SU

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche

Per informazioni:

tel: 0363 597391, 0363 49348

Per raggiungere il bene:

da Milano: uscire da Viale Forlanini; all'Idroscalo prendere; alla rotonda prendere la Rivoltana SP 14; all'altezza di Trucazzano, alla rotonda prendere la SP 104 fino a Cassano, poi prendere SS11 fino a Treviglio

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Treviglio

Foglio/Data: 46

Particelle: G

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Cavagna, Gian Paolo

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XVI

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: progetto facciata

Autore/Nome scelto: Ruggeri, Giovanni

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XVIII

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La Basilica subì un ampliamento nel 1482 quando il tetto venne sopralzato con un sistema di volte a crociera dalle forme ascrivibili al gotico lombardo. Durante questi lavori la chiesa si addossò alla torre civica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XV

Data: 1482/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XV

Data: 1482/00/00

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine

Notizia

La Basilica di San Martino fu edificata nel 1008 dove sorgeva la chiesa preromanica dell'Assunta. In tale contesto venne edificata anche la torre civica ad essa adiacente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XI

Data: 1008/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XI

Data: 1008/00/00

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: La Basilica subì un rifacimento nel XVIII secolo, l'attuale facciata barocca risale al 1740.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1740/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1740/00/00

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura con muri perimetrali in laterizio; copertura a tetto a falde. L'interno dell'edificio di culto si presenta a tre navate e con cappella laterale. Già intorno all'anno 1000 fu costruito il campanile, come torre civica. E' uno dei campanili più alti della Lombardia.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: PARROCCHIA DI SAN MARTINO E SANTA MARIA ASSUNTA

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: CHIESA PARR. DI S. MARTINO

Tipo provvedimento: L. n. 364/1909 artt. 5-7, 13-14, 29, 31, 34, 37

Data notificazione: 1913/05/13

Codice ICR: 2ICR00046010000

Nome del file: 00385530038553.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: CHIESA PARROCCHIALE DI S. MARTINO

Indirizzo da vincolo: PIAZZA GARIBALDI

Dati catastali: mapp. 3186

Tipo provvedimento: D.M. (L. n. 1089/1939 art. 21)

Estremi provvedimento: 1959/09/29

Data notificazione: 1959/11/26

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR00046010000

Nome del file: 00385620038565.pdf

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: facciata

Nome del file: TreviglioSMartino.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 2

Nome del file: SMA10F01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 2

Nome del file: SMA10F02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: BGSMA10F01

Note: veduta d'insieme (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSMA10D01

Note: veduta d'insieme (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: BGSMA10F02

Note: veduta d'insieme (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGSMA10D02

Note: veduta d'insieme (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio foglio catastale scala 1:1000

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: BGSMA10T01

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: beni non adeguatamente sorvegliabili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Nome: Sacchi, R.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 2009

Nome: Ribaudò, Robert

Ente: R03

Funzionario responsabile: Minervini, Enzo

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 2012

Nome: Morandini, Lucia

Ente: Provincia di Bergamo

Referente scientifico: Di Salvo, Giuseppina