

Chiesa di S. Lorenzo

Abbadia Lariana (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n070-00035/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1n070-00035/>

CODICI

Unità operativa: 1n070

Numero scheda: 35

Codice scheda: 1n070-00035

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Regione Lombardia

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Lorenzo

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097001

Comune: Abbadia Lariana

Indirizzo: Via Lungo Lago

Altra località: Lago

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Abbadia Lariana

Particelle: A

Foglio/Data: 15

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: ampliamento chiesa

Nome di persona o ente: Stoppani, Giovanni Maria

Tipo intestazione: P

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: decorazione navata

Nome di persona o ente: Tagliaferri, Luigi

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1841-1927

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione chiesa

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1888/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1888/00/00

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Nel luogo dove sorge la chiesa esisteva, dal sec. VIII, un'abbazia benedettina dedicata a S. Pietro, che si ritiene fondata addirittura da Desiderio, re dei Longobardi. Verso il sec. XII perse d'importanza.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. VIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine

Notizia

Venne ricostruita nel sec. XIII dall'Ordine dei Padri Serviti, che la dedicarono ai SS. Vincenzo ed Anastasio. La chiesa ricostruita non doveva essere molto grande, ad una navata sola, come si vede in un disegno del 1700 presente nell'archivio parrocchiale. Il presbiterio, piuttosto piccolo, era di forma rettangolare. L'edificio risultava più basso, con tetto in travi di castano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: terzo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1788, i frati Serviti si trasferirono a Como e la chiesa fu ceduta alla parrocchia, in quanto più grande e in migliore stato della chiesa di S. Lorenzo, che si trovava nella località ora chiamata Chiesa rotta. La chiesa venne da allora titolata a S. Lorenzo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1788/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1788/00/00

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Un ampliamento della chiesa venne eseguito verso la fine del XIX secolo. Nel 1888 si abbattè la volta per innalzare il soffitto dell'edificio, sfondando le pareti laterali si aggiunsero due navate, il presbitero rettangolare venne ingrandito con un'abside semicircolare.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1888/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1888/00/00

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: coro

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Tra il 1913 e il 1915 è stato realizzato il coro a pianta semicircolare.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1913/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1915/00/00

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: La volta e le pareti furono affrescate e decorate da Luigi Tagliaferri nel 1915.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1915/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1915/00/00

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: volta del coro

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

Durante il primo ventennio del Novecento un fulmine colpì il campanile che cadendo fece crollare parte della volta del coro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Negli anni sessanta del Novecento la sommità del campanile fu sostituita con un cono cestile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: copertura

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Nel 1980 fu rifatta completamente la copertura dell'edificio con lastre di ardesia della Valmalenco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1980/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1980/00/00

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Al 1995 risalgono gli ultimi interventi di risanamento e restauro dell'edificio, comprensivi del rifacimento delle pavimentazioni e dell'intonacatura della facciata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1995/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1995/00/00

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare a tre navate in stile eclettico con copertura a due falde e manto in piode della Valmalenco.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Diocesi di Como

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAH10F05

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LAH10F05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00035_IMG-0000193650

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAH10F01

Note: facciata

Nome del file originale: LAH10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00035_IMG-0000193651

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAH10F02

Note: prospetto laterale sx

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LAH10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00035_IMG-0000193652

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAH10F03

Note: interno da ingresso verso abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LAH10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00035_IMG-0000193653

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAH10F04

Note: interno da abside verso ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LAH10F04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00035_DRA-0000030250

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LAH10T02

Nome del file originale: LAH10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00035_DRA-0000030251

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: LAH10T01

Nome del file originale: LAH10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00035_DRA-0000030252

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: LAH10G01

Nome del file originale: LAH10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00035_DRA-0000030253

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LAH10T03

Nome del file originale: LAH10T03_dwg.zip

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00035_FNT-0000032298

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Data: 2001

Note: Relazione storico descrittiva e stato di conservazione

Nome del file originale: LAH.rtf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Bergese, R.