

Ali sud e est di Palazzo Besta

Teglio (SO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n120-00090/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1n120-00090/>

CODICI

Unità operativa: 1n120

Numero scheda: 90

Codice scheda: 1n120-00090

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Sondrio

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice bene radice: SGS10000

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1n120-00087

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Denominazione: Ali sud e est di Palazzo Besta

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: SO

Nome provincia: Sondrio

Codice ISTAT comune: 014065

Comune: Teglio

Indirizzo: Via Besta, 4

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: rifacimento

Ente collettivo/Nome scelto: Perrone Luigi e Beltrami Luca

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XX

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Le prime notizie certe della presenza del palazzo risalgono al 1240.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Data: 1240

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XIII

Data: 1240

NOTIZIA [2 / 4]

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

La trasformazione del preesistente castello medievale in palazzo residenziale avvenne tra il 1534 e il 1539, sotto la direzione di Andrea Guicciardi, per desiderio di Azzo Besta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Data: 1534

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Data: 1539

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: ala sud

Notizia sintetica: costruzione stanze primo piano

Notizia: Nella prima metà del XVII secolo furono costruite le stanze al primo piano del lato sud.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: Stanze a sud

Notizia sintetica: realizzazione boiserie

Notizia: La boiserie 'Stanze d'inverno' risale alla seconda metà del XVII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Stato

Indicazione specifica: Demanio pubblico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: PALAZZO BESTA

Dati catastali: Lettera A, mapp. 658-453-578

Tipo provvedimento: D.M (L. n. 1089/1936)

Estremi provvedimento: 1971/07/18

Codice ICR: 2ICR0026516AAAA

Nome del file: 02605430260543.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: PALAZZO BESTA DI TEGLIO

Tipo provvedimento: L. n. 364/1909 artt. 5-7, 13-14, 29, 31, 34, 37

Data notificazione: 1911/10/06

Codice ICR: 2ICR0026516AAAA

Nome del file: 02605440260544.pdf

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: SGS13F01

Note: degrado (2001)

Nome del file: SGS13F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: SGS13F02

Note: degrado (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SGS13F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: SGS13F03

Note: prospetto sulla corte (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SGS13F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SGS13D01

Note: degrado (2001)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SGS13D02

Note: degrado (2001)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SGS13D03

Note: prospetto sulla corte (2001)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: SGS13T01

Nome del file: SGS13T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta, scala 1:300

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: SGS13T02

Nome del file: SGS13T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: sezione, scala 1:200

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: SGS13T03

Nome del file: SGS13T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: rilievo danni

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: SGS13G01

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: Provincia di Sondrio

Nome: Tonali, M.E.