
Campanile settentrionale della Basilica di S. Abbondio Como (CO)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO180-00074/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO180-00074/

CODICI

Unità operativa: CO180

Numero scheda: 74

Codice scheda: CO180-00074

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102304

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda di livello superiore: CO180-00072

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: campanile

Denominazione: Campanile settentrionale della Basilica di S. Abbondio

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013075

Comune: Como

Indirizzo: Via Regina

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: NO

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Nel 1784 il campanile crollò danneggiando anche la chiesa; fu ricostruito, su modello dell'altro campanile conservato, nella seconda metà dell'ottocento durante la campagna di restauri avviata da don serafino balestra.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

Data: 1784/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

Data: 1784/00/00

Validità: post

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La basilica presenta due campanili gemelli posti nella zona absidale, soluzione piuttosto comune nella zona renana, ma eccezionale in Italia. I lavori di restauro intrapresi nel 1868, interessarono proprio la riedificazione del campanile settentrionale, crollato nel 1784.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: campanile

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: campanile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: TERRENO AD USO CORTILE E ORTAGLIA FACENTE PARTE DEL MAPP. N. 1941

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1929/12/18

Data notificazione: 1929/12/18

Codice ICR: 2ICR00097840001

Nome del file: 01916720191672.pdf

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO180-00074D01

Note: vista da nord ovest

Nome del file: CO180-00074D01

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2004

Specifiche ente schedatore: Provincia di Como

Nome: Catalano, Michela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 2009

Nome: Ribaudo, Robert

Ente: R03

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 2010

Nome: Galli, Maria

Ente: Provincia di Como

Funzionario responsabile: Capitani, Michela