

Torre del Castello di Vigalfo

Albuzzano (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A130-00005/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A130-00005/>

CODICI

Unità operativa: 1A130

Numero scheda: 5

Codice scheda: 1A130-00005

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: PV005A

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103056

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice bene radice: 0300103056

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1A130-00006

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: torre

Denominazione: Torre del Castello di Vigalfo

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Torre della Rocchetta

Fonte dell'altra denominazione: elenchi enti locali

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018004

Comune: Albuzzano

Località: Vigalfo

Indirizzo: Via Vigalfo, 5

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Albuzzano

Foglio/Data: 10/ 1950

Particelle: 45

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La costruzione della torre risale probabilmente al XIV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIV

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIV

Validità: (?)

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIV

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIV

Validità: (?)

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

Suddivisione verticale: ambiente unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Torre a pianta quadrata che si sviluppa su 3 piani. Ha murature portanti in mattoni di spessore 45 cm e solai lignei a doppia orditura. L'accesso avviene da una scala esterna in mattoni che collega il piano terra al primo piano. Il collegamento verticale interno è garantito da una scala in legno. La copertura, con struttura lignea, ha un manto in tegole a coppo.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta di calce

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a quattro falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Quantità: 1

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Quantità: 1

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p. t.; p. 1; p. 2

Genere: in cotto

Schema del disegno: a rettangoli alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto Est

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Materiali: laterizio

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2002/05/29

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Il castello è allo stato di rudere e in stato di abbandono

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: ruderi del castello

Data: 2002/05/29

Stato di conservazione: danno molto grave

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: ruderi del castello

Data: 2002/05/29

Stato di conservazione: crollo imminente

Fonte: 2002, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fortificazione rurale

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Sangalli Luigi e Mario

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: TORRE DELLA ROCCHETTA

Indirizzo da vincolo: STR.COM.DI VIGALFO

Dati catastali: FOGLIO .10 MAPP. 45p.

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 1

Estremi provvedimento: 1982/01/27

Data di registrazione o G.U.: 13/05/1982

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: ALB11D01

Note: prospetto ovest

Nome del file: ALB11D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: ALB11D02

Note: prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file: ALB11D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: ALB11D03

Note: prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file: ALB11D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: ALB11D04

Note: particolare decorativo prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file: ALB11D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: ALB11D05

Note: particolare degrado del laterizio prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file: ALB11D05.JPG

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta d'individuazione bene componente

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: ALB11T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: ALB11T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: ALB11T02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: ALB11T02.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: sezione

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: ALB11T03

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: ALB11T03.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica prospetto est

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: ALB11G01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: ALB11G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica prospetto est mappa degrado

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: ALB11G02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: ALB11G02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione storico tecnica

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Codice identificativo: ALB10000R

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Relazioni

Nome del file: ALB10000R.rtf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio C.T.R. 1:10.000

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 2

Percorso relativo del file: Allegati

Nome del file: PV_albuzzano_vigalfo_planimetria.tif

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [8 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: dati di valorizzazione

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Codice identificativo: 3

Percorso relativo del file: Allegati

Nome del file: PV_albuzzano_vigalfo.doc

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [9 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: schema cronologico

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Codice identificativo: 4

Percorso relativo del file: Allegati

Nome del file: PV_albuzzano_vigalfo_crono.doc

BIBLIOGRAFIA

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

Codice scheda bibliografia: 1A130-00023

V., pp., nn.: p. 109

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2002

Specifiche ente schedatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome [1 / 3]: Albani, Francesca

Nome [2 / 3]: Mittermair, Martin

Nome [3 / 3]: Tolomelli, Davide

Referente scientifico: Conti, Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Data: 2002

Nome: Mascione, Maria