

Castello d'Agogna

Castello d'Agogna (PV)



Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A130-00022/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A130-00022/>

CODICI

Unità operativa: 1A130

Numero scheda: 22

Codice scheda: 1A130-00022

Visibilità scheda: 2

Utilizzo scheda per diffusione: 02

NUMERO INTERNO

Numero interno: PV022A

CODICE UNIVOCO DEL BENE CARTA DEL RISCHIO

Codice univoco del bene: PVAGG10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: castello

Denominazione: Castello d'Agogna

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018039

Comune: Castello d'Agogna

CAP: 27030

Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele, 15,17,18,19,26

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Castello d'Agogna

Foglio/Data: 5/ 1950

Particelle [1 / 5]: 18

Particelle [2 / 5]: 19

Particelle [3 / 5]: 88

Particelle [4 / 5]: 89

Particelle [5 / 5]: 90

GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

DESCRIZIONE DEL PUNTO

PUNTO|Coordinata X: 1475747

PUNTO|Coordinata Y: 5008948

CARATTERISTICHE DEL PUNTO

Quota s.l.m.: 104,8

Proiezione e Sistema di riferimento: Gauss-Boaga

CARTOGRAFIA

Sigla foglio C.T.R. 1:10.000: A7b3

GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

Proiezione e Sistema di riferimento: Gauss-Boaga

CARTOGRAFIA

Sigla foglio C.T.R. 1:10.000: A7b3

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il castello è di origine certamente assai alta, che può verosimilmente farsi risalire al XII o XIII secolo, sia pure con una notevole serie di modifiche, in varie epoche, che ne hanno profondamente mutato l'aspetto originale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XII

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIII

Validità: (?)

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Appartenne alla nobile famiglia dei Della Torre, per poi passare successivamente nelle mani del monastero di Santa Croce di Mortara. In età moderna fu infeudato ai Tarsis.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIV

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XV

Validità: (?)

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: ala sud ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. seminterrato; p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio ha impianto quadrato con una sola torre angolare e una piccola torre d'ingresso sul lato sud-est che sporge, in pianta, verso il fossato.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta di calce

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: ala sud ovest, p. livello fossato

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: ala sud ovest, p. t. e p. 1

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: ala sud ovest

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: ala sud ovest

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: centrale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: ala sud ovest, interno

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: ala sud ovest, interno

Genere: in piastrelle

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: androne d'ingresso sud ovest

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: androne d'ingresso sud ovest

Genere: acciottolato

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: facciata nord ovest esterna, parte sommitale

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Qualificazione del tipo: ad archetti

Materiali: cotto

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Ubicazione: facciata nord ovest interna al cortile

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Qualificazione del tipo: ad archetti

Materiali: cotto

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Ubicazione: ala sud est, facciata esterna

Collocazione: esterna

Tipo: cornice architettonica

Qualificazione del tipo: di finestra a tutto sesto

Materiali: cotto

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Ubicazione: torre ovest, facciata nord ovest e sud ovest

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione

Qualificazione del tipo: geometrica/ a losanghe

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Ubicazione: ala sud ovest, androne d'ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto

Qualificazione del tipo: a secco

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Ubicazione: ala sud ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portale d'ingresso

Qualificazione del tipo: dipinto a secco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2002/09/12

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2002, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: AGG10D01

Note: facciata sud ovest esterna

Nome del file: AGG10D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: AGG10D02

Note: facciata esterna sud est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: AGG10D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: AGG10D03

Note: vista esterna angolo ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: AGG10D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: AGG10D04

Note: vista esterna angolo sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file: AGG10D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: AGG10D05

Note: cortile interno angolo sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file: AGG10D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: AGG10D06

Note: cortile interno angolo ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: AGG10D06.JPG

IMMAGINI DATABASE [1 / 6]

Data di registrazione: 2004/10/06

Descrizione immagine: cortile interno angolo ovest

Path dell'immagine originale: 1A130/DatiCdR/Documenti/A/Immagini

Nome file dell'immagine originale: AGG10D06.jpg

IMMAGINI DATABASE [2 / 6]

Data di registrazione: 2004/10/06

Descrizione immagine: cortile interno angolo sud

Path dell'immagine originale: 1A130/DatiCdR/Documenti/A/Immagini

Nome file dell'immagine originale: AGG10D05.jpg

IMMAGINI DATABASE [3 / 6]

Data di registrazione: 2004/10/06

Descrizione immagine: vista esterna angolo sud

Path dell'immagine originale: 1A130/DatiCdR/Documenti/A/Immagini

Nome file dell'immagine originale: AGG10D04.jpg

IMMAGINI DATABASE [4 / 6]

Data di registrazione: 2004/10/06

Descrizione immagine: vista esterna angolo sud ovest

Path dell'immagine originale: 1A130/DatiCdR/Documenti/A/Immagini

Nome file dell'immagine originale: AGG10D03.jpg

IMMAGINI DATABASE [5 / 6]

Data di registrazione: 2004/10/06

Descrizione immagine: facciata esterna sud est

Path dell'immagine originale: 1A130/DatiCdR/Documenti/A/Immagini

Nome file dell'immagine originale: AGG10D02.jpg

IMMAGINI DATABASE [6 / 6]

Data di registrazione: 2004/10/06

Descrizione immagine: facciata sud ovest esterna

Path dell'immagine originale: 1A130/DatiCdR/Documenti/A/Immagini

Nome file dell'immagine originale: AGG10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto mappa catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: AGG10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: AGG10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: AGG10T02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: AGG10T02.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: sezione

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: AGG10T03

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: AGG10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica torre d'ingresso sud est

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: AGG10G01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: AGG10G01.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconom. torre ingresso sud est, degrado

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: AGG10G02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: AGG10G02.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione storico tecnica

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Codice identificativo: AGG10000R

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Relazioni

Nome del file: AGG10000R.rtf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 12]

Genere: documentazione allegata

Percorso relativo del file: Allegati

Nome del file: PV_castagogna_planimetria.tif

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [8 / 12]

Genere: documentazione allegata

Percorso relativo del file: Allegati

Nome del file: PV_castellod'Agogna.doc

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [9 / 12]

Genere: documentazione allegata

Percorso relativo del file: Allegati

Nome del file: PV_castelod'Agogna_crono.doc

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [10 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio C.T.R. 1:10.000

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [11 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: dati di valorizzazione

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [12 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: schema cronologico

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: 4

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Pezza E.

Titolo contributo: I castelli signorili della Lomellina

Anno di edizione: 1951

Codice scheda bibliografia: 1A130-00010

Sigla per citazione: 00000010

V., pp., nn.: pp. 3-8

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Merlo M.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

Codice scheda bibliografia: 1A130-00014

Sigla per citazione: 00000014

V., pp., nn.: p. 258

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

Codice scheda bibliografia: 1A130-00023

Sigla per citazione: 00000023

V., pp., nn.: p. 121

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Bio C./ Bio L.

Anno di edizione: 1995-1996

Codice scheda bibliografia: 1A130-00027

Sigla per citazione: 00000027

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2002

Nome [1 / 4]: Albani Francesca

Nome [2 / 4]: Albani Francesca

Nome [3 / 4]: Tolomelli Davide

Nome [4 / 4]: Mittermair Martin

Funzionario responsabile: Conti Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Data: 2002

Nome: Mascione Maria

GESTIONE ARCHIVIO

ULTIMA MODIFICA SCHEDA

Ultima modifica scheda - data: 2010/01/28

Ultima modifica scheda - ora: 11.41

PUBBLICAZIONE SCHEDA

Pubblicazione scheda - stato: 1

Pubblicazione scheda - data ultima pubblicazione: 2010/02/02

Pubblicazione scheda - ora ultima pubblicazione: 09.07

Pubblicazione scheda - data precedente pubblicazione: 2009/09/25

Pubblicazione scheda - ora precedente pubblicazione: 20.45

GESTIONE COMPONENTE TERRITORIALE

Componente territoriale - data ultima modifica: 2007/11/15

Componente territoriale - ora ultima modifica: 09.50

PROGETTO

Ente: 39

Anno del progetto: 2002

Ente: 24

Anno del progetto: 2005













SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - 1A050-00200 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: 1A050

Numero scheda: 200

Codice scheda: 1A050-00200

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo di scheda: VAL

Ente schedatore: Istituto Italiano dei Castelli

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: 1A130-00022

OGGETTO

Identificazione del bene: Castello d'Agogna, Castello d'Agogna

DESCRIZIONE

Descrizione

Il complesso presenta il tradizionale impianto quadrato dei castelli di pianura lombarda, però con alcune particolarità, la maggiore delle quali è la presenza di una sola torre angolare (oltre a una piccola torre d'ingresso sul lato sud orientale), che sporge verso il fossato, in pianta, di un paio di metri rispetto alle cortine, e reca ancora le tracce dei bolzoni del ponte levatoio e della vicina ponticella pedonale.

L'accesso al cortile oggi avviene anche dal lato sud-ovest attraverso un arco a tutto sesto, inserito entro un riquadro rettangolare intonacato, che conduce ad un androne, coperto con una volta a botte lunettata. I sottarchi raffigurano armi da guerra, decorazioni floreali e animali alati.

Tutto l'insieme è stato con ogni evidenza cimato, così da poter ospitare le falde dei tetti. Le finestre sono, con altrettanta evidenza, aperte in rottura di muro in epoca piuttosto recente, variabile dal tardo Settecento al primo Novecento. La torre presenta ancora alcuni fregi in cotto e tracce di monofore a tutto sesto: elementi di notevole importanza per ipotizzare una data di costruzione del complesso.

NOTIZIE STORICHE

Notizie storiche

Il castello, situato a quanto pare sul luogo di un'antica postazione militare romana, è di origine certamente assai alta, che può verosimilmente farsi risalire al XII o XIII secolo, sia pure con una notevole serie di modifiche, in varie epoche,

che ne hanno profondamente mutato l'aspetto originale.

Appartenne alla nobile famiglia dei Della Torre, per poi passare successivamente nelle mani del monastero di Santa Croce di Mortara. In età moderna fu infeudato ai Tarsis. Funge oggi prevalentemente da abitazione.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2006

Nome compilatore: Conti Flavio

Referente scientifico: Conti Flavio

GESTIONE ARCHIVIO

ULTIMA MODIFICA SCHEDA

Ultima modifica scheda - data: 2008/04/23

Ultima modifica scheda - ora: 14.55

PUBBLICAZIONE SCHEDA

Pubblicazione scheda - stato: 1

Pubblicazione scheda - data ultima pubblicazione: 2010/04/01

Pubblicazione scheda - ora ultima pubblicazione: 10.30

PROGETTO

Ente: 39

Anno del progetto: 2005