

# Oratorio di S. Giovanni Battista

Varenna (LC)



Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n080-00018/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1n080-00018/>

## CODICI

Unità operativa: 1n080

Numero scheda: 18

Codice scheda: 1n080-00018

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### **CODICE UNIVOCO DEL BENE CARTA DEL RISCHIO**

Codice univoco del bene: LCLDX10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103500

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## OGGETTO

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: oratorio

Denominazione: Oratorio di S. Giovanni Battista

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097084

Comune: Varenna

CAP: 23829

Indirizzo: Piazza di S. Giorgio

Diocesi: Milano

### **CENTRO STORICO**

Denominazione: Varenna

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

### **ACCESSIBILITA' DEL BENE**

Accessibilità: SI

Specifiche: Apertura a richiesta presso la Parrocchia di Varenna o in orari regolamentati.

## **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Comune: Varenna

Foglio/Data: 14

Particelle: C

## **LOCALIZZAZIONE STORICA**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### **LOCALIZZAZIONE STORICA**

Area di appartenenza territoriale: Sacro Romano Impero

Ripartizione territoriale: Milano

Insediamiento/Località: Varenna

Data: sec. XI

## **DEFINIZIONE CULTURALE**

### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: mestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XI

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XII

Data: 1143/00/00

Validità: ca.

### NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa è una delle più antiche del Lario. Le prime notizie certe della sua esistenza sono del 1143, in un documento che elenca le chiese dipendenti da Monza.

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XII

Data: 1143/00/00

Validità: ante

### NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Un'iscrizione, all'interno dell'edificio, attesta un ampliamento effettuato nel 1151.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XII

Data: 1151/00/00

### NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Nel 1412 venne stabilito sull'oratorio un patronato da parte della famiglia Serponti, che fece affrescare il proprio stemma

nella zona absidale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XV

Data: 1412/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XV

Data: 1412/00/00

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nel corso del 1643 la chiesa subì un sopralzo delle murature; la navata venne coperta da una volta e l'abside fu separato dalla navata con un muro a formare una sorta di sacrestia. L'interno venne interamente intonacato. Sul tetto venne eretto un piccolo campanile.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1643/00/00

**NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Ampi interventi di restauro e rifacimento furono eseguiti a partire dal 1964 sotto la direzione di Giannino Grossi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1964/09/00

Validità: post

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a capanna in muratura di pietra grezza irregolare, a corpo semplice con abside semicircolare rivolto verso la piazza di accesso, ingressi laterali e facciata addossata agli edifici residenziali limitrofi sormontata da un campaniletto a vela. In basso a detta facciata è presente un arcoscio al quale è attribuita una funzione tombale. Sulle pareti interne si conservano porzioni affrescate di buona fattura che sui lati appartengono ad un ciclo del trecento mentre per l'abside risalgono al primo cinquecento.

## PIANTA

Riferimento alla parte: aula

### PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: abside

### PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: assiale

Forma: semicircolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Le pareti appoggiano su affioramenti rocciosi

## STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: diretta

Tecnica costruttiva: muratura poggiate su roccia affiorante

Materiali: pietra

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra locale

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: aula

### TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

Forma: piana

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: abside

### TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: catino

### STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: aula

### CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 2]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### STRUTTURA E TECNICA [1 / 2]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate e travi

### MANTO DI COPERTURA [1 / 2]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

Ubicazione: abside

### CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 2]

Genere: a tetto

Forma: conica

Qualificazione della forma: a pianta semicircolare

### **STRUTTURA E TECNICA [2 / 2]**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA [2 / 2]**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: aula

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre rettangolari a giunti alternati irregolari

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]**

Collocazione: interna

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**



Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1964/00/00

Data fine: 1967/00/00

Descrizione intervento

Rimozione delle lesene e delle volte seicentesche, scrostatura degli intonaci e recupero conservativo degli affreschi con ripristino della copertura lignea a capanna.

Responsabile scientifico: Grossi, Giannino

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: oratorio

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: oratorio

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giorgio - Varenna

Indirizzo: P.zza S. Giorgio 23829 Varenna

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: ORATORIO DI S. GIOVANNI BATTISTA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1911/04/29

Codice ICR: 2ICR0010286AAAA

Nome del file: 03196750319675.pdf

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona

PERIMETRO DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO - SPAZI PUBBLICI - Sistemi dei vincoli prescrittivi e aree di tutela - Beni Culturali D.Lgs. 42/2004, art. 10

Vincoli altre amministrazioni: D.Lgs. 42/2004 art. 136 - Bellezze d'insieme

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LDX10F03

Note: interno da ingresso verso abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LDX10F03.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LDX10F04

Note: degrado interno, arco e volta dell'altare

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LDX10F04.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LDX10F06

Note: degrado interno, parete nord, affreschi

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LDX10F06.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LDX10F05

Note: degrado interno, abside, muratura

Visibilità immagine: 2

Nome del file: LDX10F05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LDX10F02

Note: retro

Visibilità immagine: 2

Nome del file: LDX10F02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LDX10F01

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 2

Nome del file: LDX10F01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/12/00

Codice identificativo: 1n080-00018\_2

Note: Esterno

Nome del file: 1n080-00018\_2.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Giudici, Pino

Data: 2014/12/00

Codice identificativo: 1n080-00018\_3

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 1n080-00018\_3.tif

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Giudici, Pino

Data: 2014/12/00

Codice identificativo: 1n080-00018\_1

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 1n080-00018\_1.tif

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: rilievo danni

Codice identificativo: LDX10G01

Nome del file: LDX10G01.dwg

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Codice identificativo: LDX10T01

Nome del file: LDX10T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta

Scala: 1:200

Codice identificativo: LDX10T02

Nome del file: LDX10T02.dwg

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: sezione

Scala: 1:200

Codice identificativo: LDX10T03

Nome del file: LDX10T03.dwg

#### **FONTI E DOCUMENTI**

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Data: 2001

Note: Relazione storico descrittiva e stato di conservazione

Nome del file: LDX.rtf

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.

#### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Data: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde