Palazzo Tempini (ex)

Bienno (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00064/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00064/

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 64

Codice scheda: 1r050-00064

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXBO10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Qualificazione: privata

Denominazione: Palazzo Tempini (ex)

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifica della fonte della denominazione: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: Piazza Roma, 18

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici
Affaccio: secondario
Indirizzo: Via Vaso Re
CAP: 25050
Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bienno

Foglio/Data: 5/ 1998

Particelle: 911

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: affreschi

Notizia sintetica: restauro

Notizia
Tutti gli affreschi esistenti nel palazzo vengono strappati dal restauratore Tino Belotti verso gli anni ottanta. Alcuni di questi si conservano nella sede della Comunità Montana di Bienno.

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: interobene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p.t / p.1 / p.2 / sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio in muratura continua in pietrame. Prospetta sul lato sud est di piazza Roma con tre piani piu' il sottotetto e cinque ordini di aperture dalle cornici modanate in arenaria. Al piano terra si apre il portale a tutto sesto in pietra Simona. Al piano primo troviamo un balcone sorretto da mensole in granito.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.terra

Schema: articolato

Forma: irregolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: muratura

Materiali: pietrame misto e calce

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muri esterni

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: portante continua

Materiali: pietra e calce

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti interne

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: tavolati divisori

Materiali: laterizio e malta cementizia

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. interrato

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. superiori

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura legno su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: doppia rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scale

Categoria: d'accesso esterno

Quantità: 1

Collocazione: accesso lato nor ovest

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: libera su un lato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: p.terra

Genere: in cotto

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: p. primo

Genere: n.c.

Schema del disegno: n.c.

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: p. secondo

Genere: n.c.

Schema del disegno: n.c.

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: p.terzo

Genere: n.c.

Schema del disegno: n.c.

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: sottotetto

Genere: n.c.

Schema del disegno: n.c.

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornici delle finestre

Qualificazione del tipo: modanate

Materiali: pietra arenaria

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: serramento ligneo (portone d'ingresso)

Qualificazione del tipo: motivi a foglie lanceolate

Materiali: legno

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: balcone in ferro

Qualificazione del tipo: cornici esterne a greche e volute spezzate che si uniscono in un motivo a cuore

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano

Qualificazione del tipo: cornici marcapiano in gesso

Materiali: gesso

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: prospetto laterale

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi

Qualificazione del tipo: affreschi e decori bucolici su intonaco

Materiali: dipinti su intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto principale sud est nella srraglia

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: TD

Tecnica: scolpita

Materiali: pietra simona

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: esterna nella ringhiera del terrazzo

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: T G D

Tecnica: incisione

Materiali: ferro battuto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: tutto il complesso

Data: 2005

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: il complesso ha appena subito un grosso intervento di restauro architettonico in tutte le sue parti.

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: tutta la struttura

Data inizio: 05/05/1998

Data fine: 2005/2006

Descrizione intervento: Ristrutturazione totale del fabbricato in tutte le sue parti

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: sopraluogo

Indicazione specifica [1 / 4]: Morandini

Indicazione specifica [2 / 4]: Prudenzi

Indicazione specifica [3 / 4]: Scalvinoni

Indicazione specifica [4 / 4]: Mauri

Indirizzo: Piazza Roma, 18

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: , art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nucleo di antica formazione)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBO10D01

Note: vista del palazzo con la fontana

Nome del file: BSXBO10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBO10D02

Note: vista di piazza roma

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBO10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBO10D03

Note: prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBO10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBO10D04

Note: particolare del portale e del terrazzo

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBO10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBO10D05

Note: la facciata nel suo insieme

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBO10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBO10D06

Note: particolare angolo a finto bugnato

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBO10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBO10D07

Note: particolare scala esterna

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBO10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBO10D08

Note: vista sul lato sud est con loggiato e affreschi decorativi

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXBO10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXBO10F01

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale(immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXBO10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXBO10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: C.T.R.

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXBO10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXBO10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXBO10T03

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXBO10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: sezione

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXBO10T04

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXBO10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: prospetto

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXBO10T05

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXBO10T05.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Bienno

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: V. IV p.479, 480

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: De Pedro, Fabio

Referente scientifico: Morandini, Lucia