Torre Laffranchini

Cividate Camuno (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00021/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00021/

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 21

Codice scheda: 1r070-00021

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KCR10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: torre

Denominazione: Torre Laffranchini

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017055

Comune: Cividate Camuno

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cividate Camuno

Foglio/Data: 1/ 1984

Particelle: 784 (parte)

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Costruzione del complesso fortificato

Notizia: Gli autori collocano verso la fine del XII° secol la costruzione dell'insediamento fortificato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Accordo di pace

Notizia
Notizie inerenti l'accordo di pace fra le famiglie guelfe e ghibelline indicano nella proprietà (torre e palazzetto) della famiglia Capitani e poi Laffranchini il luogo in cui venne firmato l'accordo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

Data: 1394

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

Data: 1394

Validità: ca.

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Lavori di ristrutturazione

Notizia
In epoca abbastanza recente la torre è stato ogetto di pesanti lavori di ristrutturazione con demolizione della muratura originaria (a partire dal primo piano) e la realizzazione di balconi in cemento armato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Tipo di piani: Non Rilevato

Suddivisione verticale: Non Rilevato

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Il bene è composto dai resti delle mura della torre conservati nella cortina edilizia sui lati est e ovest dell'isolato che si affaccia su via Riviera e su p.zza della Repubblica. La torre ha peraltro perduto la sua identità essendo divenuta parte integrante delle abitazioni contigue; non presenta infatti neppure un accesso indipendente.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: a rocchi

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: non ispezionabili

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero tetto

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: non ispezionabili

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: non ispezionabili

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 11/07/2003

Indicazioni specifiche: non rilevati

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 11/07/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 11/07/2003

Indicazioni specifiche: assenti

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 11/07/2003

Indicazioni specifiche: non rilevati

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: rivestimenti esterni

Data: 11/07/2003

Indicazioni specifiche: assenti

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 11/07/2003

Indicazioni specifiche: non rilevate

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 11/07/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: non rilevati

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensivo

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: centro storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCR10D01

Note: Facciata su piazza della Repubblica

Nome del file: KCR10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCR10D02

Note: Dettaglio tessitura muraria

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCR10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCR10D03

Note: Vista da via Riviera

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCR10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCR10D04

Note: Vista dal basso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCR10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCR10D05

Note: Dettaglio muratura su via Riviera

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCR10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KCR10F01

Note: Facciata su piazza della Repubblica

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: Estratto catastale (immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KCR10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file: KCR10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: A. Bianchi/F. Macario/ A. Zanca

Titolo contributo: Civethate.
l'abitato e il territorio di Cividate camuno in età medioevale

Luogo di edizione: Biblioteca civica di Cividate Camuno (BS),Tipografia Camuna- Breno (BS)

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: pp. 110-115

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Titolo contributo: SANTUARIO della MADONNA DEL MONTE di GIANICO
UN PAESE, UNA DEVOZIONE

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1997

V., pp., nn.: pp. 53

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome: Castagna Maria

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI