Cappella dei Morti

Breno (BS)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00085/

 $Scheda\ SIRBeC:\ https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00085/$

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 85

Codice scheda: 1r080-00085

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KBO10000

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: cappella

Qualificazione: suffraganeo

Denominazione: Cappella dei Morti

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: L'ossario

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: sul lato nord del sagrato della chiesa di S. Maurizio

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]

Affaccio: secondario Indirizzo: via Gorizia, 0 (P)

CAP: 25042

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: via Brodolini, 0 (P)

CAP: 25043

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Breno

Foglio/Data: 14/ 1998

Particelle: A

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La forma del timpano ricurvo ricorda tipologie del tardo seicento o dell'inizio del settecento. Quindi la costruzione della cappella dovrebbe risalire a quest'epoca.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1578/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

Giorgio Celeri, in occasione della sua visita pastorale, riporta notizie di una certa cappella di S. Rocco vicino alla chiesa di S. Valentino descrivendola come tutta voltata ed intonacata, con un cancello in legno, un protiro voltato ed una buona pavimentazione. Non è certo che il Celeri si riferisca a questa cappella perché vicino a S. Valentino esiste anche la cappella di S. Apollonia. E' però molto probabile vista la descrizione architettonica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1578/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1578/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

Anche dopo la sua visita pastorale Carlo Borromeo fa riferimento alla cappella di S. Rocco fuori dalla chiesa chiedendo di non effettuare celebrazioni al suo interno se non nel periodo dell'infezione pestifera.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: esistenza del bene

Notizia

Viene menzionata da Fortunato Canevali il quale si esprime così: "... modestissima cappelletta, detta l'ossario, il cui pronao è sorretto da quattro belle colonne di arenaria rossa delle cave di Garzone; le quali meritano una particolare attenzione, essendo improntate ad un puro stile quattrocentesco. Non è improbabile che quelle colonne facessero parte della citata Chiesa Parrocchiale primitiva".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4/4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4/4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: ca.

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di una piccola cappella a pianta trapezoidale con solaio piano preceduta da un pronao sempre con solaio piano. Come strutture verticali ci sono muratura continua per la cappella e colonne monolitiche per il pronao.

Copertura a padiglione per il pronao e a leggio per la cappella con struttura costituita da travi su muri.

Il manto di copertura in tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: corpo unico

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1/2]

Ubicazione: cappella

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra locale

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: pronao

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: a sezione circolare

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: cappella e pronao

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: cappella

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a leggio

Forma: ad una falda

Qualificazione della forma: a pianta trapezoidale

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: cappella

Struttura primaria: travi in legno

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: lato sud-est pronao

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: pronao

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: cappella

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]

Ubicazione: timpano cappella

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a raggiera

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]

Ubicazione: cappella

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ricurvo

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]

Ubicazione: cappella

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata accesso sottotetto

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]

Ubicazione: facciate nord-ovest e pronao

Collocazione: esterna

Tipo: grate

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento curvilineo

Materiali: legno

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]

Ubicazione: pronao

Collocazione: esterna

Tipo: cancello

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento curvilineo

Materiali: legno

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]

Ubicazione: pronao

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: stucco

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]

Ubicazione: pronao e cappella

Collocazione: esterna/interna

SIRBeC scheda ARL - 1r080-00085

Tipo: capitelli

Qualificazione del tipo [1 / 6]: corinzi

Qualificazione del tipo [2 / 6]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [3 / 6]: con motivi a tortiglione

Qualificazione del tipo [4 / 6]: con agnellature

Qualificazione del tipo [5 / 6]: con volute

Qualificazione del tipo [6 / 6]: modanati

Materiali [1 / 2]: pietra simona

Materiali [2 / 2]: stucco

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]

Ubicazione: pronao

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Qualificazione del tipo: a sezione circolare

Materiali: pietra simona

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]

Ubicazione: pronao

Collocazione: esterna

Tipo: basi colonne

Qualificazione del tipo: modanate

Materiali: pietra simona

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1/9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2004/12/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

STATO DI CONSERVAZIONE [2/9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2004/12/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

STATO DI CONSERVAZIONE [3/9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004/12/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

STATO DI CONSERVAZIONE [4/9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2004/12/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004/12/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2004/12/29

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Per gli intonaci esterni della cappella si manifestano fenomeni di disgregazione materiale, distacchi di materiale e di risalita d'acqua.

Fonte: diretta/2004

STATO DI CONSERVAZIONE [7/9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2004/12/29

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004/12/29

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

STATO DI CONSERVAZIONE [9/9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2004/12/29

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono impianti.

Fonte: diretta/2004

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: Lavori per il rifacimento del tetto, il consolidamento degli intonaci ed il restauro del dipinto

interno.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cappella

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cappella

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indicazione specifica: Parrocchia del SS. Salvatore

Indirizzo: piazza Duomo nº 3, Breno (Bs)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e consolidamento

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBO10D01

Note: Vista da ovest (2005)

Nome del file: KBO10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBO10D02

Note: Il prospetto principale (da sud-ovest) (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBO10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBO10D03

Note: Vista da sud (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBO10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBO10D04

Note: Il prospetto sud-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBO10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBO10D05

Note: La facciata nord-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBO10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBO10D06

Note: Vista dell'interno (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KBO10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7/7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KBO10F01

Note: Vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: Estratto mappa catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KBO10T01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KBO10T01_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1/3]

Autore: (a cura di) Passamani B.

Titolo contributo: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 2004

V., pp., nn.: vol.V, p. 170

BIBLIOGRAFIA [2/3]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 198

BIBLIOGRAFIA [3/3]

Autore: Vari

Titolo contributo: "Terra di Valle Camonica"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 61

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

| Specifiche ente schedatore: Co | onsorzio Comuni | B.I.M. di | Valle | Camonica |
|--------------------------------|-----------------|-----------|-------|----------|
|--------------------------------|-----------------|-----------|-------|----------|

Nome: Scalvinoni G.