Casa Nobili

Breno (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00129/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00129/

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 129

Codice scheda: 1r080-00129

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXCT10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Qualificazione: privata

Denominazione: Casa Nobili

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Indirizzo: Via Mazzini, 73(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici
Affaccio: secondario
Indirizzo: Via Cappellini, 0
CAP: 25043
Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Breno

Foglio/Data: 71/ 1972

Particelle: 609, 6620, 606

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
L'edificio originario risale al secolo XVIII. Come per altri edifici della stessa epoca va ad occupare lo spazio che attualmente è della strada principale che attraversa il paese di Breno, via Mazzini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: decorazioni

Notizia sintetica: affreschi

Notizia
Viene realizzata la decorazione con affreschi delle sale della parte sud-est della "U". Vista la somiglianza con i soffitti di Carpani già Poncarali di Brescia decorati dal Tellaroli l'autore degli affreschi di casa Nobili potrebbe essere un suo allievo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Validità: ca.

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: modifiche

Notizia
Per la realizzazione di via Mazzini si procede allo sventramento della cortina edilizia esistente. Casa Nobili, come altri edifici nella stessa area, viene in parte demolita e modificata. Su via Mazzini si apre il portale che costituisce l'accesso principale (sopra il quale viene realizzato un piccolo balcone) insieme a quello della cancellata. Rimane un accesso secondario su una via perpendicolare a via Mazzini. Il risultato finale è un edificio con pianta ad "U".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Validità: ca.

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: impianti

Notizia sintetica: realizzazione

Notizia: Viene realizzato l'impianto di riscaldamento con termosifoni in ghisa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: pavimentazioni

Notizia sintetica: modifiche

Notizia
Al primo piano della porzione sud-est della "U" (quella attualmente di proprietà della signora Virginia Nobili) viene sostituita una buona della pavimentazione, originariamente in cotto, con della pavimentazione in marmette ed in ceramica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ca.

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: corpo nord-ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: -1

Tipo di piani: pinterrato

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: corpo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +5

Tipo di piani: pt/p1/p2/p3/psottotetto

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: corpo nord-ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +4

Tipo di piani: pt/p1/p2/psottotetto

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: corpo sud-est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +3

Tipo di piani: pt/p1/p2

Suddivisione verticale: corpo doppio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio con pianta ad "u" che si affaccia su via Mazzini. Al centro della "u" c'è un cortile. E' di quattro piani fuori terra (terra, primo, secondo, terzo e sottotetto) per il corpo centrale, un piano in meno per le due ali e di un piano interrato sulla parte nord-ovest. Le strutture verticali sono costituite da muratura continua portante. Per le strutture orizzontali ci sono delle volte a botte, dei solai con struttura in legno e muratura, dei solai in legno con orditura primaria e secondaria e dei solai in laterocemento. Si trovano due scale principali: una per la porzione nord-ovest (rifatta negli anni ottanta) e una nella porzione sud-est (è quella originaria). Tra le due ali della "u" si trova una scala di servizio. La copertura è a padiglione che segue la forma ad "u" (tegole a coppo in laterizio) con struttura in legno (travi su muri e capriate) per le porzioni sud-est e centrale e in laterocemento per la porzione nord-ovest.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: longitudinale

Forma: a "U"

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano interrato

TIPO [1 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano terra

TIPO [2 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte lunett.

STRUTTURA [2 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano terra

TIPO [3 / 7]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [3 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano terra

TIPO [4 / 7]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [4 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piani superiori

TIPO [5 / 7]

Genere: solaio

STRUTTURA [5 / 7]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piani superiori

TIPO [6 / 7]

Genere: solaio

STRUTTURA [6 / 7]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piani superiori

TIPO [7 / 7]

Genere: solaio

STRUTTURA [7 / 7]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: ali della "U"

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate/travi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 6]

Ubicazione: interna nord

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: centrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [2 / 6]

Ubicazione: interna sud

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: centrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [3 / 6]

Ubicazione: parte centrale della "U"

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: centrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [4 / 6]

Ubicazione: p1 corpo sud-est

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: centrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [5 / 6]

Ubicazione: p2 corpo nord-ovest

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: tonda

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: girante

SCALE [6 / 6]

Ubicazione: pt corpo nord-ovest

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [6 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]

Ubicazione: piano terra

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]

Ubicazione: tutti i piani

Genere: in ceramica

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 3]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [3 / 3]: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]

Ubicazione: tutti i piani

Genere: in marmette

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti regolari in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]

Ubicazione: piano primo

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 5]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 5]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [3 / 5]: a motivi geometrici

Schema del disegno [4 / 5]: a riquadri

Schema del disegno [5 / 5]: a motivi floreali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]

Ubicazione: tutti i piani

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 3]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [3 / 3]: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]

Ubicazione: tutti i piani

Genere: in parquet

Schema del disegno [1 / 4]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 4]: a giunti sfalsati in diagonale

Schema del disegno [3 / 4]: a riquadri

Schema del disegno [4 / 4]: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]

Ubicazione: terrazzo piano sottotetto

Genere: in resina

Schema del disegno: a giunti regolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 15]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 15]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali finestre

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 15]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate

Qualificazione del tipo [1 / 6]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 6]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [3 / 6]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [4 / 6]: ad andamento curvilineo

Qualificazione del tipo [5 / 6]: a maglie romboidali

Qualificazione del tipo [6 / 6]: a raggiera

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 15]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Qualificazione del tipo [1 / 3]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 3]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [3 / 3]: ad andamento mistilineo

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 15]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanati

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 15]

Ubicazione: facciata su via Mazzini

Collocazione: esterna

Tipo: cancellata

Qualificazione del tipo [1 / 3]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [3 / 3]: ad andamento mistilineo

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 15]

Ubicazione: facciata su via Mazzini

Collocazione: esterna

Tipo: mensole balcone

Qualificazione del tipo: ad andamento mistilineo

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 15]

Ubicazione: facciata su via Mazzini

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli portale

Qualificazione del tipo: modanati

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 15]

Ubicazione: facciata su via Mazzini

Collocazione: esterna

Tipo: architravi finestre

Qualificazione del tipo: modanati

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 15]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/10/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/10/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/10/25

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: La copertura della porzione sud-est (quella in legno) risulta in discreto stato di conservazione.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/10/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/10/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche
Un vero peccato, anche a detta della proprietaria, aver sostituito intorno agli anni cinquanta gran parte della pavimentazione in cotto del piano primo con dei materiali assai scadenti ma di moda al tempo.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/10/25

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche
Nella parte sud-est ci sono state delle infiltrazioni d'acqua a causa della rottura di un elettrodomestico degli abitanti dell'edificio addossato. Tutto ciò ha provocato dei danni agli intonaci di alcune pareti. Sono presenti anche alcune infiltrazioni da una canna fumaria.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/10/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/10/25

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/10/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: porzione est

Data inizio: anni ottanta

Data fine: anni ottanta

Note
<CONV302> RSTT=Ala sud-est: realizzazione scala in legno di collegamento fra i piani primo e secondo e modifiche interne. Ala nord-ovest: sistemazione del piano sottotetto che diventa abitabile (zona giorno dell'abitazione del proprietario Federico Nobili). Realizzazione del nuovo tetto con struttura in laterocemento. Realizzazione di un ascensore. Demolizione e rifacimento del corpo scala.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: parte piano terra

Uso: commerciale

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: piani superiori

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica [1 / 2]: Nobili Federico

Indicazione specifica [2 / 2]: Nobili Virginia

Indirizzo: Via Mazzini N° 71, Breno (BS)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXCT10D01

Note: vista da ovest del prospetto su via mazzini (2005)

Nome del file: BSXCT10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXCT10D02

Note: il prospetto su via cappellini (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXCT10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXCT10D03

Note: vista della corte interna (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXCT10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXCT10D04

Note: il portale dell'ingresso da via cappellini (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXCT10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXCT10D05

Note: vista dell'ingresso carraio (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXCT10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXCT10D06

Note: il portale dell'ingresso da via mazzini (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXCT10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXCT10D07

Note: una delle finestre su via cappellini (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXCT10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXCT10D08

Note: la volta dell'ingresso da via cappellini (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXCT10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXCT10D09

Note: il soffitto decorato del salone al piano primo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXCT10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXCT10D10

Note: particolare della struttura del tetto (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXCT10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXCT10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXCT10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXCT10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Carta Tecnica Regionale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXCT10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXCT10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Via Mazzini n° 73 - Casa Nobili

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 2004

V., pp., nn.: vol V, pp. 216-220

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia