

Cimitero di Esine - complesso

Esine (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00143/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00143/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 143

Codice scheda: 1r080-00143

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXFP10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r080-00143

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: cimitero

Qualificazione: comunale

Denominazione: Cimitero di Esine - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017070

Comune: Esine

Indirizzo: Via Leutelmonte, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Esine

Foglio/Data: 2/ 1989

Particelle: E

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progettazione

Autore/Nome scelto: Ottini Pietro Paolo

Motivazione dell'attribuzione: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: origini

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Viene costruito il cimitero originario. Si tratta di di un campo rettangolare con l'ingresso nel lato sud caratterizzato dalla presenza di due finestre e da un pronao. La cappella si trova nel lato est ed ha pianta ottagonale con copertura bombata

a otto spicchi (progetto del perito agrimensore G. A. Ballardini).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1838

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1840

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione, ampliamento

Notizia

Il cimitero viene ampliato su progetto dell'ing. Pietro Paolo Ottini. Si tratta di un campo rettangolare con ingresso nel lato est (dove si trovano anche due finestre), la cappella dei Sacerdoti a ovest ed una camera mortuaria. Da notare che sui fianchi e sulle facciate laterali della cappella dei Sacerdoti sono state murate varie lapidi ottocentesche anche anteriori allo stesso cimitero. Inoltre nella stessa cappella, al piano interrato, riposano i sacerdoti di Esine. Si osserva che sono stati elaborati due progetti: il primo, del 1877, con dimensioni più importanti e non realizzato; il secondo, del 1878, più contenuto nelle dimensioni e poi effettivamente realizzato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1878/01/15

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: cappella

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Viene costruita la cappella, di gusto liberty, della famiglia Nodari. Si trova appena a nord della cappella dei Sacerdoti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: monumento

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Viene costruito il monumento funerario di Giovan Battista Guadagnini. Per la realizzazione si usano vari materiali lapidei (granito, arenaria e porfido). Si trova nei pressi del lato sud non lontano dalla cappella dei Sacerdoti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1929

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1929

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Il cimitero viene ampliato verso est. Vengono demoliti l'ingresso e la camera mortuaria. Vengono realizzati due nuovi manufatti a pianta rettangolare (camera mortuaria e deposito), nuovi loculi ed il nuovo ingresso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1966

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1966

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: corpo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: corpo unico

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: cappella dei Sacerdoti

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: cappella dei Sacerdoti

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: -1

Tipo di piani: pinterrato

Suddivisione verticale: a navata unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Complesso di quattro componenti.

Primo componente (schedato): si tratta del corpo centrale del cimitero.

Secondo componente (schedato): si tratta della cappella dei sacerdoti (si trova ad ovest dalla parte opposta rispetto all'ingresso che si trova ad est).

Terzo componente (non schedato): si tratta dell'ampliamento verso ovest realizzato negli anni novanta.

Quarto componente (non schedato): si tratta dell'ampliamento verso est realizzato di recente.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/11/09

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/11/09

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/11/09

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/11/09

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/11/09

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/11/09

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Sulla facciata est di ingresso al corpo centrale si notano fenomeni di alterazione degli strati superficiali con esfoliazioni e scagliature.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/11/09

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/11/09

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/11/09

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]

Riferimento alla parte: ampliamento ovest (componente non schedato)

Data: 2005/11/09

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Vi si trovano varie cappelle e loculi realizzati negli anni novanta. Buono stato di conservazione.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]

Riferimento alla parte: ampliamento est (componente non schedato)

Data: 2005/11/09

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Questa parte di cimitero è stata realizzata nell'ultimo anno. Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento

Ampliamento del cimitero con la costruzione di una nuova porzione ad ovest della cappella dei Sacerdoti: realizzazione di nuovi loculi e nuovi spazi per sepoltura nel terreno. Lavori di sistemazione della cappella dei Sacerdoti.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2004/00/00

Data fine: 2005/00/00

Descrizione intervento

Ampliamento del cimitero con la costruzione di una nuova porzione ad est: realizzazione di nuovi loculi e nuovi spazi per sepoltura nel terreno, sistemazione della strada di accesso al cimitero, nuovo ingresso.

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Esine

Indirizzo: Piazza Giuseppe Garibaldi N° 1, Esine (BS)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFP10D01

Note: vista dell'ingresso di recente realizzazione (2005)

Nome del file: BSXFP10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFP10D02

Note: vista generale da ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXFP10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFP10D03

Note: vista parziale del lato sud (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXFP10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFP10D04

Note: vista del recente ampliamento (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXFP10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXFP10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXFP10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXFP10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Carta Tecnica Regionale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXFP10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXFP10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Cimitero di Esine

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: vol IV, pp. 169-172

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: Cimitero

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 523

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia