

Torre di Porta Soprana

Varzi (PV)



Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f030-00038/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00038/>

CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 38

Codice scheda: 2f030-00038

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: VSP10000

CODICE UNIVOCO DEL BENE CARTA DEL RISCHIO

Codice univoco del bene: PVVSP10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Tipo relazione: Torre

Codice bene: I.P.C.E.I-4.7.171-1.1 124

RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Tipo relazione: relazione urbanistico ambientale

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: PV310-00002

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: torre

Qualificazione: campanaria

Denominazione: Torre di Porta Soprana

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Torre dell'orologio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018171

Comune: Varzi

CAP: 27057

Indirizzo: Vicolo del Lagozzo 9-10

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: VARZI

Foglio/Data: 6/ 1991

Particelle: 126

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: architettura medievale lombarda

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La torre di porta soprana fu costruita con le mura del borgo nel XIII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Nel 1465 fu probabilmente ultimata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XV

Data: 1465

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Nel XIX secolo fu trasformata in campanile con l'aggiunta della cella campanaria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +5

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. 3; cella campanaria

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La torre presenta pianta quadrata di circa 5,5 m. per lato ed uno sviluppo di 24 m. E' in muratura a vista a corsi irregolari di pietra. E' divisa in cinque piani fuori terra, compreso il piano della cella campanaria. Alla base vi è un sottopassaggio pedonale e carraio con volta a botte in muratura sostenuta da due arcate ogivali; al piano primo, che si raggiunge per mezzo di una scala a pioli in ferro fissata sull'edificio a fianco, vi è un vano con solaio ligneo; da qui parte un collegamento verticale che raggiunge l'ambiente superiore, identico al precedente, e si conclude al piano terzo, sotto la cella campanaria, in un basso ambiente coperto da volta a botte in muratura. Attraverso una botola si raggiunge la cella campanaria coperta da volta a vela in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Forma: quadrata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: Intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a ricorsi con bozze e blocchi

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: piano orologio

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: con bozze

Materiali: pietrame erratico e laterizi

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: piano terra

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: con conci bugnati

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene p.t.

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. cella campanaria

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero p. 3

TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p. t.

Genere: lastricato

Schema del disegno: irregolare

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: prospetto ovest

Collocazione: esterna

Tipo: porta urbica

Qualificazione del tipo

con ghiera di arco a conci a squama poggiate su mensole e sipiti in blocchi bugnati con smussatura arrotondata

Materiali: arenaria grigia e gialla

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Ubicazione: prospetto ovest interno

Collocazione: esterna

Tipo: arco

Qualificazione del tipo: appoggiato su alloggiamenti di cardini con forma circolare

Materiali: arenaria e forati

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Ubicazione: prospetto ovest

Collocazione: esterna

Tipo: finestra

Qualificazione del tipo: con arco timpanato monolitico

Materiali: arenaria

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: ghiera di apertura

Qualificazione del tipo: semplice a tutto sesto

Materiali: mattoni

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Ubicazione: prospetto ovest

Collocazione: esterna

Tipo: arco

Qualificazione del tipo: con ghiera a conci a squama

Materiali: arenaria

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: pietra e laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice marcapiano cella campanaria

Qualificazione del tipo: doppia

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Grazie agli interventi di restauro eseguiti nel 1996, che hanno riguardato il ripristino del tetto, la stilatura dei giunti di malta della muratura esterna ed interna ed il restauro della scala interna in legno, l'edificio si presenta oggi in buono stato di conservazione, salvo alcuni lievi e circoscritti problemi. Segni di umidità e conseguenti fenomeni di disgregazione materiale sono ancora presenti nelle murature ed evidenti soprattutto sulle pietre d'angolo alla base della torre.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: decorazioni esterne

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le decorazioni esterne presentano fenomeni legati all'umidità ed al gelo e disgelo, con disgregazione e fessurazione del materiale lapideo.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1996/10/00

Data fine: 1997/00/00

Descrizione intervento

Rifacimento del tetto: ricostruzione correa di sottotetto; copertura in coppi; posizionamento canali per lo smaltimento dell'acqua piovana.

Pulizia generale della muratura e stilatura dei giunti di malta.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: p. t.

Uso: passaggio pubblico

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: torre

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Varzi

Indirizzo: Varzi

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1908/11/02

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A centro storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VSP10D01

Note: Prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VSP10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VSP10D02

Note: Vista prospetto est da via Porta Nuova

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VSP10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VSP10D03

Note: Vista angolo nord-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VSP10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VSP10D04

Note: La porta Soprana vista da est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VSP10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VSP10D05

Note: Particolare della volta sopra la porta

Visibilità immagine: 2

Nome del file: VSP10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VSP10D06

Note: Particolare del degrado dell'arco in conci di arenaria

Visibilità immagine: 2

Nome del file: VSP10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VSP10D07

Note: L'accesso ai piani superiori della torre

Visibilità immagine: 2

Nome del file: VSP10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VSP10D08

Note: Particolare della cella campanaria, prospetto ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VSP10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VSP10D09

Note: La volta a vela in mattoni della cella campanaria

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VSP10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VSP10D10

Note: Vista dall'alto della torre inserita nel borgo di Varzi

Visibilità immagine: 1

Nome del file: VSP10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 15]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: VSP10F01

Note: Vista principale del complesso

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f030-00038_01

Nome del file: EXPO_A_2f030-00038_01.tif

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f030-00038_02

Visibilità immagine: 1

Nome del file: EXPO_A_2f030-00038_02.tif

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f030-00038_03

Visibilità immagine: 1

Nome del file: EXPO_A_2f030-00038_03.tif

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f030-00038_04

Visibilità immagine: 1

Nome del file: EXPO_A_2f030-00038_04.tif

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione allegata

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni\VSP

Nome del file: VSP10DIS.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione allegata

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file: VSP10ICO.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: estratto mappa catastale

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: VSP10T01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: pianta

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: VSP10T02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: sezione

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: VSP10T03

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: immagine iconometrica prospetto est

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: VSP10G01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: immagine iconometrica prospetto est mappata

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: VSP10G02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [8 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Disegno di rilievo

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS

Data: 1972

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Merlo M.

Titolo contribuito: Castelli, rocche, case-forti, torri della provincia di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Bernini F.

Titolo contribuito: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: De Battisti F.

Titolo contribuito: Storia di Varzi. Il borgo e la valle Staffora dalle origini al medioevo.

Luogo di edizione: Varzi

Anno di edizione: 1996

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Guagnini G.

Titolo contribuito: Il Comune rurale di Varzi

Luogo di edizione: Varzi

Anno di edizione: 1984

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Lodola P., Marabelli G.

Titolo contribuito: Guida Oltrepò

Luogo di edizione: Pavia

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Nome [1 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 6]: Castagna, Maria

Nome [3 / 6]: Marino, Nadia

Nome [4 / 6]: Savastano, Sara

Nome [5 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2014

Nome: Marino, Nadia

Ente: Provincia di Pavia