Cascina Cernuschi

Monza (MB)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3m010-00041/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3m010-00041/

CODICI

Unità operativa: 3m010

Numero scheda: 41

Codice scheda: 3m010-00041

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI230-00088

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Cascina Cernuschi

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Caserma dei Carabinieri a Cavallo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

Indirizzo: Viale Mirabello

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Foglio/Data: 7/ 1956

Particelle: 29

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Tazzini, Giacomo

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1785 (?)-1861

Motivazione dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: La cascina preesistente viene completamente demolita.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847/00/00

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia: La cascina viene ricostruita su progetto dell'architetto Giacomo Tazzini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847/00/00

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Il bene è stato destinato a caserma dei Carabienieri a Cavallo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1998/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1998/00/00

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4/4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1/2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2 parziale

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: parte ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato -1 parziale

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La caserma è composta da due corpi, disposti a T. Il corpo ad ovest ha muri perimetrali in laterizio, solai in legno con orditura primaria e secondaria e copertura in coppi di laterizio. Il corpo ad est (un edificio rustico porticato all'interno del quale sono stati ricavati gli alloggi dei militari) ha pareti in laterizio ed è coperto da da tegole a coppo.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Forma: a T

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

Materiali: mattoni

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1/2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: parte est, ex corpo rustico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: parte ovest

TIPO [1/3]

Genere: solaio

STRUTTURA [1/3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: parte est, ex corpo rustico

TIPO [2/3]

Genere: solaio

Ubicazione: piano interrato

TIPO [3/3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3/3]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: parte ovest, corpo centrale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 4 falde

Qualificazione della forma: collegate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. interrato

Genere: a parquet

Schema del disegno: a listoni

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1/3]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Qualificazione del tipo: monocroma

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [2/3]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Qualificazione del tipo: monocrome

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [3/3]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Qualificazione del tipo: monocroma

Materiali: ceppo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1/9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Le coperture sono state rifatte nel 1996/1998

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2/9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3/9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: Gli infissi sono stati sostituiti nell'ambito della ristrutturazione del 1996/1998

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4/9]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Sono presenti, nei locali a nord del corpo ovest della caserma, alcune macchie provocate dall'umidità di risalita capillare.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche

I pavimenti sono stati sostituiti nel 1998.

Il pavimento in legno del piano interrato della caserma è in cattive condizioni a causa dell'umidità di risalita.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7/9]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: I solai dell'intero bene sono stati rifatti nel 1996/1998.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

La realizzazione del vespaio areato nella caserma non ha risolto i problemi dovuti all'umidità di risalita.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: strutture sotterranee

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: E' presente una forte umidità di risalita

Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 1998/00/00

Note

Ristrutturazione completa per destinare il bene a Caserma dei Carabinieri a Cavallo del Parco.

Nell'ambito di questo intervento è stato realizzato un vespaio areato nella caserma e sono state eseguite numerose modifiche alla distribuzione interna.

All'interno del corpo rustico porticato sono stati realizzati gli alloggi destinati ad ospitare i militari.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: caserma

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cascina

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Milano

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1/2]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491850149196.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491970149197.pdf

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro / manutenzione straordinaria

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della Valle del Lambro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM005_A_02_LV.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:2000

Nome del file: MICCR11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: piante

Scala: 1:200

Codice identificativo: 2

Nome del file: MICCR11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: piante

Scala: 1:200

Codice identificativo: 2

Nome del file: MICCR11T02.dwg

BIBLIOGRAFIA

Titolo libro o rivista: Il Parco Reale di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00199

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2002

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Tiraboschi, Diego

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa