

Porta di Vedano

Monza (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3m040-00003/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3m040-00003/>

CODICI

Unità operativa: 3m040

Numero scheda: 3

Codice scheda: 3m040-00003

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: dipendenza

Denominazione: Porta di Vedano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

Indirizzo: Via Enzo Ferrari

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Particelle: 2

Foglio/Data: 5

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: costruzione

Nome di persona o ente: Canonica, Luigi

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1762-1844

Codice scheda autore: RL010-00527

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: ampliamento

Nome di persona o ente: Tazzini, Giacomo

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1785 (?) - 1861

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: ampliamento

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1805/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1825/00/00

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: struttura verticale lato nord

Individuazione: muro di cinta del Parco

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p.t.; p.1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio di forma ottagonale con ampliamento di forma rettangolare, costituito da muratura portante in laterizio e solai lignei controsoffittati; la copertura è a pagoda e a tetto semplice a padiglione. L'ingresso è segnato da un portale con arco acuto oltre il quale si trova il lungo viale ombroso che porta al viale del Mirabello. La Porta di Vedano era usata dal Re Umberto I per frequentare la "Villa Litta". Era ed è tutt'ora l'ingresso secondario del Parco Litta e l'uscita secondaria del Parco Reale di Monza.

PIANTA

Riferimento alla parte: ala sinistra

PIANTA [1 / 2]

Schema: centrale

Forma: ottagonale

Riferimento alla parte: ala destra

PIANTA [2 / 2]

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: porta

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: corpo residenziale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a n falde

Qualificazione della forma: a capanna

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: clinker

Schema del disegno: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: pseudotimpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocromi

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: rimozione dei vecchi pavimenti ed esecuzione di nuovi

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: rimozione dei vecchi infissi e formazione di nuovi

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: impianti

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: messa a norma degli impianti (elettrico, di riscaldamento)

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: corpo ottagonale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: portineria

USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: corpo rettangolare, ala sinistra

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: corpo rettangolare, ala destra

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: magazzino

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Milano

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491850149196.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m040-00003_NVC-0000019968

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491970149197.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m040-00003_NVC-0000019969

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 3]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro/manutenzione straordinaria

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 3]

Strumenti in vigore: Piano Territoriale di Coordinamento della Valle del Lambro

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 3]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della Valle del Lambro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m040-00003_IMG-0000130116

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2002/00/00

Nome del file originale: MIPTV10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m040-00003_IMG-0000130117

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2002/00/00

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIPTV10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m040-00003_IMG-0000130118

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Autore: Balestrini, Rosa

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 152320004_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152320004_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m040-00003_IMG-0000130119

Genere: documentazione allegata

Tipo: cartolina postale

Data: 1923/00/00

Indirizzo web: <http://www.arengario.net/help/cartp26.html>

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m040-00003_D01

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m040-00003_DRA-0000023022

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Note: piante

Nome del file originale: MIPTV10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m040-00003_DRA-0000023023

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno di rilievo

Note: piante

Nome del file originale: MIPTV10T01.dwg

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_3m040-00003_FNT-0000026130

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2002

Nome del file originale: MIPTV10000.doc

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Titolo libro o rivista: Il Parco Reale di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00199

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Centro Studi PIM

Titolo libro o rivista

Recupero e valorizzazione della Villa Reale di Monza, dei giardini e del parco - Studio di fattibilità e interventi urgenti

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: MI230-00378

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Albini, Roberto

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego