

Serraglio - complesso

Monza (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3m040-00005/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3m040-00005/>

CODICI

Unità operativa: 3m040

Numero scheda: 5

Codice scheda: 3m040-00005

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: 3m040-00005

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Serraglio - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: A nord-est della curva nord dell'Autodromo

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Foglio/Data: 1

Particelle: 23

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Canonica, Luigi

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1762-1844

Codice scheda autore: RL010-00527

Sigla per citazione: 00002005

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Data: 1805/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Data: 1825/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: Casa dei Guardiani

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p.1

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: Porta del Serraglio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio si presenta caratterizzato da due distinti corpi di fabbrica: la cascina dei guardiani, di forma quadrata con muratura in mattoni pieni, solai lignei ad orditura semplice e copertura a padiglione; la porta del serraglio, a pianta quadrata con muratura portante in mattoni pieni e tetto ligneo a capanna.

PIANTA

Riferimento alla parte: Cascina dei guardiani

PIANTA [1 / 2]

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: Porta del Serraglio

PIANTA [2 / 2]

Forma: quadrata

FONDAZIONI

STRUTTURE [1 / 2]

Ubicazione: Cascina dei guardiani

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE [2 / 2]

Ubicazione: Porta del Serraglio

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: Cascina dei guardiani

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: Cascina dei guardiani

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: quadrata

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: Cascina dei guardiani, piano terra

Genere: graniglia

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: Cascina dei Guardiani, piano primo

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: Porta del Serraglio

Genere: in battuto di cemento

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: Porta del Serraglio

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: Porta del Serraglio

Collocazione: esterna

Tipo: archetti pensili

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: Porta del Serraglio

Collocazione: esterna

Tipo: torrette

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: Porta del Serraglio

Collocazione: esterna

Tipo: cuspidi

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: Porta del Serraglio

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: Porta del Serraglio, torrette

Genere: stemma

Tipo: Stemma visconteo dei signori di Milano

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: Cascina dei Guardiani

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio presenta evidenti fenomeni di degrado concentrati sulle facciate esterne il cui intonaco si presenta gravemente ammalorato a causa di: dilavamento, macchie, rappezzature di cemento, umidità di risalita capillare, mancanze

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: Porta del Serraglio

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Molto degradato l'intonaco esterno ed interno, caratterizzato da fenomeni di umidità di risalita capillare, dilavamento, mancanza

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: rimozione della vecchia copertura e formazione della nuova

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: impianti

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: messa a norma dell'impianto elettrico

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: Cascina dei guardiani

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: Cascina dei guardiani

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: Porta del Serraglio

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ingresso al recinto

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Milano

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491850149196.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491970149197.pdf

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 3]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro/manutenzione straordinaria

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 3]

Strumenti in vigore: Piano Territoriale di Coordinamento della Valle del Lambro

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 3]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della Valle del Lambro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2002/00/00

Nome del file: MIAUT10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1996/00/00

Codice identificativo: 151490139_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 151490139_001

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: piante

Scala: 1:100

Nome del file: MIAUT10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: piante

Scala: 1:100

Nome del file: MIAUT10T02.dwg

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2002

Nome del file: MIAUT10000.doc

BIBLIOGRAFIA

Titolo libro o rivista: Il Parco Reale di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00199

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2002

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Albini, Roberto

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego