

Edificio a coorte a Ca' Gavaggio

Corna Imagna (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3p020-00025/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3p020-00025/>

CODICI

Unità operativa: 3p020

Numero scheda: 25

Codice scheda: 3p020-00025

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Edificio a coorte a Ca' Gavaggio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016082

Comune: Corna Imagna

Località: Gavaggio

Altre vie di comunicazione

Il bene è sulla strada interna della contrada di Ca' Gavaggio a Corna Imagna su sentiero (accessibile con auto da Corna Alta)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corna Imagna

Particelle ed altri elementi di confine: Foglio/Data=1 allegato G del foglio 5/ 1903

Particelle: 259

Foglio/Data: 1 allegato G del foglio 5/

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: costruzione

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: iscrizione nella chiave di volta della portale d'ingresso alla coorte

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene (o porzione ovest)

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: iscrizione con data e iniziali del costruttore nella chiave di volta della portale d'ingresso alla corte

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

Data: 1791/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

Data: 1791/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: non rilevabili

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2.

Suddivisione verticale: corpo doppio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Casa a coorte con rustici della Contrada di Ca' Gavaggio a Corna Imagna. Il complesso abitativo e rurale ha un edificio centrale di pianta rettangolare con muratura di pietra.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare irregolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: abitazioni: prospetto Ovest coorte, prospetto Sud

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: pietra intonacata

Materiali

Muratura di pietra con intonaco calceterroso giallino misto a pietrisco fine, la parete dell'abitazione sulla coorte presenta le tasche per le travi di un lobbia; l'abitazione a Sud ha conservato sotto il loggiato esistente tutti gli strati.

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: legnaia-fienile Ovest

Tipo di struttura: parete

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: corsi regolari a vista con cantonali irregolari.

Materiali

Pietra calcarea a conci squadri di piccole dimensioni malta di allettamento di calce terrosa giallina. L'arco a tutto sesto ha imposta modanata e piccoli conci.

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: stalla-fienile staccata Sud

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: Corsi regolari a vista (piode e pietre)

Materiali

Pietra calcarea a conci squadri di piccole dimensioni, malta di allettamento di calce giallina. Si alternano corsi di piode e corsi di pietre squadrate.

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare, due imposte e colmi diversi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa gradonata

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: di fronte all'ingresso secondario

Forma planimetrica: rettilinea (si restringe)

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Collocazione: a raccordare livelli diversi del cortile

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p.t., cortile

Genere: in pietra

Schema del disegno: a lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: lobbia esterna

Genere: assito in legno di castagno

Schema del disegno: assi parallele

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: muro di cinta

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per portale d'accesso al cortile

Materiali: pietra calcarea, ferro e legno

Qualificazione del tipo

Con arco a tutto sesto composto da trelementi: quello centrale con chiave sporgente dal contorno, imposte quadrate, stipiti regolari con zoccolo quadrato. Pietra lavorata con nastrino e picchettatura, portale due battenti, chiavistello originario.

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: abitazione Ovest, prospetto sulla coorte, p.t.

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per porta

Materiali: pietra calcarea, ferro e legno

Qualificazione del tipo

Architrave monolitico con profilo superiore irregolare, stipiti in due elementi con profili esterni irregolari, porta a due battenti con chiavistello originale. Sopra l'architrave un finestrino sopra luce.

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: abitazione Ovest, prospetto sulla coorte, p.t.

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per finestra

Materiali: pietra, intonaco, legno

Qualificazione del tipo

Cornice in pietra a elementi regolari, di grande dimensione. Dalla fattura deve essere stata realizzata o allargata nel novecento con elementi di recupero. Architrave di scarico in castagno.

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: abitazione Ovest, prospetto sulla coorte, p.t.

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per finestra

Materiali: pietra calcarea, legno, vetro

Qualificazione del tipo

Architrave monolitico con profilo superiore irregolare, stipiti in due-tre elementi con profili esterni irregolari, serramento in legno e vetro, segni di un'inferrata.

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: corpo abitazione Sud p.1

Collocazione: esterna

Tipo: aperture per finestre

Materiali: pietra calcarea, legno, vetro, ferro

Qualificazione del tipo

Contorno in tre elementi regolari, davanzale sporgente modanato di grosso spessore, serramenti in legno e vetro, grate fissate esternamente al contorno.

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto interno cortile

Genere: iscrizione

Tipo: Iscrizione presente nell'architrave del portale d'ingresso

Trascrizione testo: I 7 91
B M

Tecnica: scolpita

Materiali: pietra calcarea

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Il muro del prospetto Ovest presenta lacune dell'intonaco, rappezzi inadeguati, presenza di impianti in facciata. Balconcino in cemento inadeguato al piano secondo.

Le murature del prospetto Sud presentano decoesione della malta di allettamento controterra, alcune microlesioni nelle parti sommitali. La lobbia presenta un'invecchiamento generalizzato del legname.

Le coperture devono avere dei problemi di infiltrazione come si può capire dalla presenza di teloni provvisori al colmo.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: porzione Nord

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione, stalla-fienile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A, nuclei storici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 15]

Genere: documentazione esistente

Tipo: POSITIVO

Collocazione: Archivio Centro Studi Valle Imagna.

Codice identificativo: F9

Note: Autore: alfonso modonesi, "chelo" 2001.
Bassorilievo nella recinzione esterna dell'edificio.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00025_IMG-0000168367

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Recinto, prospetto e coperture

Nome del file originale: COB10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00025_IMG-0000168368

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare coorte e pavimentazione

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COB10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00025_IMG-0000168369

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COB10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00025_IMG-0000168370

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare prospetto con balcone

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COB10F04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00025_IMG-0000168371

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare fienile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COB10F05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00025_IMG-0000168372

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare prospetto con lobbia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COB10F06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00025_IMG-0000168373

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare prospetto con finestra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COB10F07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00025_IMG-0000168374

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare muro di cinta

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COB10F08

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00025_IMG-0000168375

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Muratura con lapide

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COB10F09

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00025_IMG-0000168376

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare cornice con portale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COB10F10

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00025_IMG-0000168377

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare apertura con inferriata

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COB10F11

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00025_IMG-0000168378

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare cornice con portale e serratura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COB10F12

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00025_IMG-0000168379

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare arco portale e tettoia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COB10F13

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00025_IMG-0000168380

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare aperture e cantonali

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COB10F14

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Invernizzi, C. E.