Corpo del refettorio del Monastero di S. Salvatore

Pavia (PV)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4f060-00001/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4f060-00001/

CODICI

Unità operativa: 4f060

Numero scheda: 1

Codice scheda: 4f060-00001

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: PVSSP12000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102759

Ente schedatore: R03/ Università degli Studi di Pavia

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice bene radice: 0300102759

Codice IDK della scheda di livello superiore: 4f040-00002

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: monastero

Qualificazione: benedettino

Denominazione: Corpo del refettorio del Monastero di S. Salvatore

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018110

Comune: Pavia

Indirizzo: Via Riviera

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: PAVIA

Foglio/Data: 11

Particelle: 63

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XV

Data: 1448/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XVI

Data: 1511/00/00

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia
Dopo il 1448 (con un contratto a Martino Fugazza, 1465) si avvia il nuovo cantiere che continua almeno fino al 1497, con maestranze legate al cantiere della Certosa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1448/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1497/00/00

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia
Nel 1461 vengono ordinati 10.000 coppi dalla fornace di Corteolona per la fabbrica del monastero che lascia supporre l'avanzamento dei lavori. Da diversi documenti sembra che il termine ultimo del cantiere sia il 1511.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Validità: post

Data: 1511/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Del 1473 è il contratto per i lavori al dormitorio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: post

Data: 1473/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rimodellazione prospetti

Notizia
Dal resoconto dell'abate Nicolò Ruggieri si viene a conoscenza della rimodellazione delle facciate che fa eseguire nel 1750.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1750/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1750/00/00

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia
Nel 1782 il convento viene soppresso, passando sotto la giurisdizione austriaca. I monaci (che nel 1779 avevano iniziato l'attività di Tipografia, trasferendosi però in città già a partire dal 1780, presso la chiesa del Gesù, dove continuarono fino al 1791), sono costretti ad abbandonarlo nel 1795.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1782/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1795/00/00

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia
A partire dal 1795 il convento è dato in concessione al Municipio di Pavia. Da questa data fino al 1852, il convento è adibito a Collegio-convitto maschile.
Per un breve periodo (1816-1817) viene usato come Lazzaretto per l'epidemia di tifo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1795/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1852/00/00

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Nel 1859 il complesso viene dato in uso ai Pontieri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1859/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1859/00/00

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1861 Il Comune cede al Governo il complesso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1861/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1861/00/00

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia
Nel 1873 il Governo cede il complesso conventuale al Ministero della Guerra. La destinazione a caserma dell'impianto monastico rimane sino all'ultimo decennio del 1900.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1873/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1992/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: dismissione

Notizia

Intorno alla fine del secolo scorso il bene perde la sua funzione militare, viene chiuso e rimane privo di qualsiasi funzione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1992/00/00

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1992/00/00

Validità: (?)

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: ala est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. interrato-1; p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a setti

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: ala ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. interrato-1; p. t.; p. mezzanino; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: torre

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.; p. mezzanino; p. 1; p. sottotetto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
L'edificio si innesta perpendicolarmente al lato ovest del vicino chiostro (PVSSP11000) ed è costituito da tre corpi di fabbrica uniti da un lungo corridoio al p.1. L'ala più ad est è disposta su 3 livelli con il locale refettorio a doppia altezza. A questo corpo segue la "torre" con androne di passaggio al p. t. e locali d'abitazione al p. mezzanino e p.1 e cisterne di raccolta d'acqua al p. sottotetto. Collegata alla torre l'ala ovest ha forma ad L allungata con portico in 4 campi al p.t., locali d'abitazione al p. mezzanino e p.1. Le strutture verticali sono costituite da muratura continua in laterizio a mattoni pieni e colonne in granito nel portico. Gli orizzontamenti sono costituiti da un sistema di volte in muratura con forma a botte, a crociera, a padiglione lunettate e non e in parte ribassate con controsoffittature. La copertura è a due falde sopra l'ala est e sempre a due falde ma con colmo più alto nella "torre". Nell'ala ovest è a cinque falde con testa a padiglione.

PIANTA

Riferimento alla parte: ala est

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: torre

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ala ovest

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composito

Forma: a L

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: con capitello ma senza base

Materiali: granito

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. -1 01, CS2

TIPO [1 / 12]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. -1 02, CS4

TIPO [2 / 12]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t. 01

TIPO [3 / 12]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [3 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t. 3/ p. mezzanino 8, 9

TIPO [4 / 12]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t. 4/ p. mezzanino 7/ p. 1 01

TIPO [5 / 12]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [5 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t. 5, 6, CS3/ p. mezzanino 5, 6

TIPO [6 / 12]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [6 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t. 12

TIPO [7 / 12]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [7 / 12]

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: p. 1 01, 8, 14, 15, 16, 18, 29, 30, 31

TIPO [8 / 12]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [8 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero p. 1

TIPO [9 / 12]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [9 / 12]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

TIPO [10 / 12]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [10 / 12]

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: p. t. CS1, 2, 10, 11/ p. mezzanino 1, 2, 3, 4

TIPO [11 / 12]

Genere: solaio

STRUTTURA [11 / 12]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. mezzanino balcone

TIPO [12 / 12]

Genere: ballatoio

STRUTTURA [12 / 12]

Riferimento: intero ballatoio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 9 falde

Qualificazione della forma: a colmi differenziati

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate/ travi su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 6]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 6]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 6]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea girante

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 6]

Riferimento: intera struttura

SCALE [3 / 6]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a 5 rampe inizio comune

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 6]

Riferimento: intera struttura

SCALE [4 / 6]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: a 2 rampe

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: su muri

SCALE [5 / 6]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 6]

Riferimento: intera struttura

SCALE [6 / 6]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: a 2 rampe

SCHEMA STRUTTURALE [6 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a travi rampanti

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: p. t.

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: p. mezzanino

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a correre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: p. 1

Genere: marmette di cemento

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: esterno

Genere: marmette di cemento

Schema del disegno: disegno porfido

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: p. t.

Genere: in battuto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: mostra di finestra

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: cotto

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice marcapiano

Qualificazione del tipo: a tutto toro

Materiali: cotto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il manto di copertura è sconnesso, i coppi sono rotti, mancanti o scivolati; i raccordi delle falde e i compluvi sono degradati, in particolare si segnalano sconnessioni in corrispondenza dei colmi; le canalizzazioni di gronda e verticali sono degradati. Le travi di colmo sono inflesse e l'orditura secondaria è inflessa, marcescente o rotta. Conseguenti infiltrazioni d'acqua piovana alle strutture sottostanti. Si segnala la presenza nel sottotetto di macerie lasciate da interventi sul manto.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
I peducci del refettorio sono coperti da un spesso strato di scialbo dovuto alle numerose verniciature. I dipinti murali presenti sempre nel refettorio sono anch'essi coperti da strati di tinteggiatura e se ne scorgono solo alcune tracce. Le cornici estrene sono in parte erose e in parte con depositi coerenti dovuti al dilavamento della tinteggiatura delle pareti superiori, diverse le stuccature in cemento.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
Gli infissi in alluminio e vetro sono in buone condizioni. Fenomeni di ossidazione interessano gli elementi in ferro quali porte, inferriate e la ferramenta. Gli infissi in legno per la mancanza di manutenzione presentano vetri rotti, sconnessione e degrado superficiale del legno. La rottura di alcune specchiture nelle finestre al p.1 consente l'ingresso di volatili con conseguenti depositi di guano sui pavimenti.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
La distribuzione del degrado è variabile: alcuni locali non presentano degrado, altri a piano terra evidenziano problemi legati all'umidità di risalita aggravata dalla presenza del rivestimento ceramico, diversi al piano primo evidenziano degrado dovuto ad infiltrazioni di acqua dal manto di copertura. Altre patologie di degrado dovute ad infiltrazioni d'acqua si riscontrano in corrispondenza degli scarichi dei locali di servizio superiori, in particolare la parete nord del locale refettorio.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
La superficie risulta notevolmente disgregata con numerosi distacchi, rigonfiamenti, efflorescenze saline, patine biologiche (nord) e presenza di vegetazione infestante (ovest). L'avanzato stato di degrado del rivestimeno sul prospetto ovest ha messo in luce la muratura sottostante che risulta erosa nei giunti e nel laterizio con fenomeni di alveolizzazione. Concause elevata presenza di umidità di risalita, infiltreazione, percolazione e ambientale.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
Diffusi problemi dovuti allo stato di abbandono del bene. Nel corridoio al p.1 la pavimentazione risulta sconnessa con rottura di alcune marmette in cemento. Segni di efflorescenze saline nella pavimentazione al p. t.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche
Non si osservano problemi a carattere strutturale. Diffuso a tutte le strutture murarie è il degrado dovuto all'umidità di risalita capillare dal terreno, al dilavamento delle parti più esposte ed alla mancata manutenzione. Alcune lesioni sono visibili nell'ammorsamento tra le murature in angolo N-O. La parete O priva dello strato di rivestimento risulta indebolita nei giunti di malta e nella consistenza del laterizio. La presenza di vegetazione infestante aggrava queste condizioni.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2003

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche
Le strutture voltate sono interessate da problemi legati all'infiltrazione d'acqua soprattutto al p. 1 e da lesioni diffuse ma in genere di lieve entità. Da sottolineare la notevole quantità di detriti sull'estradosso delle volte al p. 1 lasciati in seguito alla ricorsa del manto di copertura.

Fonte: 2003, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO STORICO [1 / 4]

Riferimento alla parte: p. t. locale 1

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: refettorio

USO STORICO [2 / 4]

Riferimento alla parte: p. 1

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: noviziato

USO STORICO [3 / 4]

Riferimento alla parte: p. t.

Riferimento cronologico: uso storico (XIX-XX)

Uso: mensa

USO STORICO [4 / 4]

Riferimento alla parte: p. 1

Riferimento cronologico: uso storico (XIX-XX)

Uso: alloggi demaniali

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Stato

Indicazione specifica: Demanio pubblico dello Stato

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: BASILICA DI S. SALVATORE E COVENTO

Indirizzo da vincolo: VIA DELLA RIVIERA

Dati catastali: LETT. L - MAPP. 63p. - 64 - 193

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 2

Estremi provvedimento: 1965/12/15

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0038798AAAA

Nome del file: 01890450189046.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo
CHIOSTRO DEI PADRI CISTERCENSI A S. SALVATORE ORA CASERMA DEL GENIO MILITARE DETTA DI S. MAURO

Tipo provvedimento: L. 364/1909, art. 5

Data notificazione: 1910/05/14

Codice ICR: 2ICR00387970000

Nome del file: 02345160234516.pdf

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 36]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C.

Note: Foto storica vista sud Corpo del Refettorio, Chiolini 19.., Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 36]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C.

Note: Foto storica salone p.t. Corpo del Refettorio, Chiolini 19.., Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 36]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. B - 322

Note: Veduta prospettica di Pavia del 1655, Chiolini 1963, Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 36]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. C - 388

Note: Pianta dei contorni fortificati nell'assedio del 1655, Chiolini 19.., Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 36]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. A - 1260

Note: Pianta di Pavia 1736 ca., Carraro 1969, Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D01

Note: Vista sud, ala ovest e torre (2004)

Nome del file: PVSSP12D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D02

Note: Vista sud, ala est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D03

Note: Vista sud, ala est e torre (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D04

Note: Vista sud-est, dettaglio ala est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D05

Note: Vista nord, ala est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D06

Note: Vista nord torre (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D07

Note: Particolare degrado prospetto nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D08

Note: Particolare degrado prospetto nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D09

Note: Particolare degrado prospetto nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D10

Note: Particolare degrado prospetto nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D11

Note: Vista ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D12

Note: Particolare degrado prospetto ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D12.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D13

Note: Interno ala est p. interrato-1 (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D13.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D14

Note: Interno ala est p. interrato-1 scala (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D14.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [20 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D15

Note: Interno ala est p. interrato-1 scala preesistente (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D15.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [21 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D16

Note: Interno ala est p. interrato-1 pozzo (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D16.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [22 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D17

Note: Interno ala ovest p. interrato-1 corpo scala (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D17.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [23 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D18

Note: Interno ala ovest p. interrato-1 (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D18.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [24 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D19

Note: Interno ala est p. 1 locale dell'ex-refettorio (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D19.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [25 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D20

Note: Interno ala ovest copertura (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D20.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [26 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D21

Note: Interno ala ovest copertura (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D21.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [27 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D22

Note: Coperture (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D22.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [28 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP12D23

Note: Foto storica vista sud Corpo del refettorio, sec. XX

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D23.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [29 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP12D24

Note: Foto storica vista salone p. t. Corpo del refettorio, sec. XX

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D24.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [30 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP12D25

Note: Riproduzione delle veduta prospettica di Pavia del 1655

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D25.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [31 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP12D26

Note: Riproduzione della pianta delle fortificazioni di Pavia del 1655

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D26.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [32 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D27

Note: Riproduzione estratto mappa catastale sec. XVIII

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D27.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [33 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP12D28

Note: Riproduzione della pianta di Pavia del 1736 ca.

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D28.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [34 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP12D29

Note: Riproduzione estratto mappa catastale 1869-1907

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP12D29.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [35 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SAN SALVATORE-04

Note: Interno (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SAN SALVATORE-04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [36 / 36]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SAN SALVATORE-10

Note: Vista sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: SAN SALVATORE-10.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio foglio catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP12T01

Percorso relativo del file: SK_A_PV_U\ALLEGATI

Nome del file: PVSSP12T01.PDF

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta p. t.

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP12T02

Percorso relativo del file: SK_A_PV_U\ALLEGATI

Nome del file: PVSSP12T02.PDF

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: schema planimetrico p. -1

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP12T03

Percorso relativo del file: SK_A_PV_U\ALLEGATI

Nome del file: PVSSP12T03.PDF

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: schema planimetrico p. mezzanino

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP12T04

Percorso relativo del file: SK_A_PV_U\ALLEGATI

Nome del file: PVSSP12T04.PDF

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: schema planimetrico p. 1

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP12T05

Percorso relativo del file: SK_A_PV_U\ALLEGATI

Nome del file: PVSSP12T05.PDF

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: sezione

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP12T06

Percorso relativo del file: SK_A_PV_U\ALLEGATI

Nome del file: PVSSP12T06.PDF

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP12G01

Percorso relativo del file: SK_A_PV_U\ALLEGATI

Nome del file: PVSSP12G01.PDF

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [8 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica con mappatura del degrado

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP12G02

Percorso relativo del file: SK_A_PV_U\ALLEGATI

Nome del file: PVSSP12G02.PDF

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [9 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio foglio catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP12T01

Percorso relativo del file: SK_A_PV_U\ALLEGATI

Nome del file: TAVOLE PVSSP12000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [10 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta p. t.

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP12T02

Percorso relativo del file: SK_A_PV_U\ALLEGATI

Nome del file: TAVOLE PVSSP12000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [11 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: schema planimetrico p. -1

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP12T03

Percorso relativo del file: SK_A_PV_U\ALLEGATI

Nome del file: TAVOLE PVSSP12000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [12 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: schema planimetrico p. mezzanino

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP12T04

Percorso relativo del file: SK_A_PV_U\ALLEGATI

Nome del file: TAVOLE PVSSP12000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [13 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: schema planimetrico p. 1

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP12T05

Percorso relativo del file: SK_A_PV_U\ALLEGATI

Nome del file: TAVOLE PVSSP12000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [14 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: sezione

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP12T06

Percorso relativo del file: SK_A_PV_U\ALLEGATI

Nome del file: TAVOLE PVSSP12000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [15 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP12G01

Percorso relativo del file: SK_A_PV_U\ALLEGATI

Nome del file: ICONOMETRICHE PVSSP12000_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [16 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica con mappatura del degrado

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP12G02

Percorso relativo del file: SK_A_PV_U\ALLEGATI

Nome del file: ICONOMETRICHE PVSSP12000_dwg.zip

FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Pavia; Corpi Santi di Pavia sec. XVIII Mandamento I Pavia - Mappe Teresiane

FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Pavia; Corpi Santi di Pavia 1869-1907 Mandamento I Pavia - Mappe Teresiane

FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: altro

Denominazione
Bianchi I., 1453-1521: un secolo di storia e arte in San Salvatore a Pavia: Cronologia delle fasi architettoniche e pittoriche attraverso le fasi documentarie, Tesi di laurea, Università degli Studi di Pavia, Pavia 2003

Note: <CONV302> recuperato da campo ALD

BIBLIOGRAFIA [1 / 8]

Autore: Spelta A. M.

Titolo libro o rivista
La Pavia trionfante / d'Antonio Maria Spelta poeta regio nella felice nascita del serenissimo prencipe di Spagna N. S.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1606

BIBLIOGRAFIA [2 / 8]

Autore: Campi P. M.

Titolo libro o rivista: Dell'Historia ecclesiastica di Piacenza

Luogo di edizione: Piacenza

Anno di edizione: 1662

BIBLIOGRAFIA [3 / 8]

Autore: Ghisoni R.

Titolo libro o rivista: Flavia Papia Sacra

Anno di edizione: 1699

BIBLIOGRAFIA [4 / 8]

Autore: Capsoni G.

Titolo libro o rivista: Notizie riguardanti la città di Pavia raccolte da un suo concittadino

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1876

BIBLIOGRAFIA [5 / 8]

Autore: Dell'Acqua C.

Titolo libro o rivista: Almanacco Sacro Pavese per l'anno 1900

Titolo contributo: La Basilica di S. Salvatore a Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1900

BIBLIOGRAFIA [6 / 8]

Autore: Leccisotti T.

Titolo libro o rivista: Congregationis S. Iustinae de Padua O.S.B. Ordinationes Capitulorum Generalium

Luogo di edizione: Montecassino

Anno di edizione: 1939

BIBLIOGRAFIA [7 / 8]

Autore: Vicini D.

Titolo libro o rivista: Bollettino Società Pavese Storia Patria

Titolo contributo: Memorie locali (dal Trecento) nelle raccolte epigrafiche dei Civici Musei di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1992

BIBLIOGRAFIA [8 / 8]

Autore: Mazzilli Savini M. T./ Galli L./ Majocchi P.

Titolo libro o rivista: Il complesso monumentale di San Salvatore tra passato e futuro

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 2001

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Specifiche ente schedatore: Università degli Studi di Pavia

Nome [1 / 5]: Marino, Nadia

Nome [2 / 5]: Roche, Guido

Nome [3 / 5]: Rosina, Elisabetta

Nome [4 / 5]: Vergani, Cristina

Nome [5 / 5]: Mazzilli Savini, Maria Teresa

Referente scientifico: Mazzilli Savini, Maria Teresa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 2004

Nome: Agostini, Gianpietro

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 2012

Nome: Marino, Nadia

Ente: Provincia di Pavia

SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - 4f040-00003 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: 4f040

Numero scheda: 3

Codice scheda: 4f040-00003

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo di scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Università degli Studi di Pavia

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: 4f060-00001

OGGETTO

Identificazione del bene: Pavia, Corpo del refettorio del Monastero di S. Salvatore

DESCRIZIONE

Descrizione
L'edificio si innesta perpendicolarmente al lato ovest del vicino chiostro ed è costituito da tre corpi di fabbrica uniti da un lungo corridoio al p.1. L'ala più ad est è disposta su 3 livelli con il locale refettorio a doppia altezza. A questo corpo segue la "torre" con androne di passaggio al p. t. e locali d'abitazione al p. mezzanino e p.1, e cisterne di raccolta d'acqua al p. sottotetto. Collegata alla torre l'ala ovest ha forma ad L allungata con portico in 4 campi al p. t., locali d'abitazione al p. mezzanino e p. 1.
Le strutture verticali sono costituite da muratura continua in laterizio a mattoni pieni e colonne in granito nel portico. Gli orizzontamenti sono costituiti da un sistema di volte in muratura con forma a botte, a crociera, a padiglione lunettate e non e, in parte, ribassate con controsoffittature.
La copertura è a due falde sopra l'ala est e sempre a due falde ma con colmo più alto nella "torre". Nell'ala ovest è a cinque falde con testa a padiglione.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2004

Specifiche ente schedatore: Università degli Studi di Pavia

Nome compilatore [1 / 5]: Marino, Nadia

Nome compilatore [2 / 5]: Mazzilli Savini, Maria Teresa

Nome compilatore [3 / 5]: Roche, Guido

Nome compilatore [4 / 5]: Rosina, Elisabetta

Nome compilatore [5 / 5]: Vergani, Cristina

Referente scientifico: Mazzilli Savini Maria Teresa