

# Corpo nord ovest del cortile Stella del Monastero di S. Salvatore

Pavia (PV)



Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4f060-00002/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4f060-00002/>

## CODICI

Unità operativa: 4f060

Numero scheda: 2

Codice scheda: 4f060-00002

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### NUMERO INTERNO

Numero interno: PVSSP13000

### CODICE UNIVOCO DEL BENE CARTA DEL RISCHIO

Codice univoco del bene: PVSSP13000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102759

Ente schedatore: Università di Pavia

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice bene radice: 0300102759

Codice IDK della scheda di livello superiore: 4f040-00002

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: monastero

Qualificazione: benedettino

Denominazione: Corpo nord ovest del cortile Stella del Monastero di S. Salvatore

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018110

Comune: Pavia

CAP: 27100

Indirizzo: Via Riviera, 24

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: PAVIA

Foglio/Data: 11

Particelle: 63

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

Dopo il 1448 (con un contratto a Martino Fugazza, 1465) si avvia il nuovo cantiere che continua almeno fino al 1497,

con maestranze legate al cantiere della Certosa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1448/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1497/00/00

**NOTIZIA [2 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nel 1461 vengono ordinati 10.000 coppi dalla fornace di Corteolona per la fabbrica del monastero che lascia supporre l'avanzamento dei lavori. Da diversi documenti sembra che il termine ultimo del cantiere sia il 1511.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: ante

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Validità: post

Data: 1511/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rimodellazione prospetti

Notizia

Dal resoconto dell'abate Nicolò Ruggieri si viene a conoscenza della rimodellazione delle facciate che fa eseguire nel 1750.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1750/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1750/00/00

**NOTIZIA [4 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1782 il convento viene soppresso, passando sotto la giurisdizione austriaca. I monaci (che nel 1779 avevano iniziato l'attività di Tipografia, trasferendosi però in città già a partire dal 1780, presso la chiesa del Gesù, dove continuarono fino al 1791), sono costretti ad abbandonarlo nel 1795.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1782/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1795/00/00

**NOTIZIA [5 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

A partire dal 1795 il convento è dato in concessione al Municipio di Pavia. Da questa data fino al 1852, il convento è adibito a Collegio-convitto maschile.

Per un breve periodo (1816-1817) viene usato come Lazzaretto per l'epidemia di tifo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1795/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1852/00/00

**NOTIZIA [6 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Nel 1859 il complesso viene dato in uso ai Pontieri.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1859/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1859/00/00

**NOTIZIA [7 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1861 Il Comune cede al Governo il complesso.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1861/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1861/00/00

**NOTIZIA [8 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1873 il Governo cede il complesso conventuale al Ministero della Guerra. La destinazione a caserma dell'impianto monastico rimane sino all'ultimo decennio del 1900.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1873/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1992/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [9 / 11]**

Riferimento: ala nord

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nella mappa catastale dei Corpi Santi di Pavia 1869-1907 l'ala nord risulta staccata dal corpo del chiostrino. La costruzione del corpo in angolo nord-est è sicuramente novecentesca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1907/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

Validità: ante

**NOTIZIA [10 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: dismissione

Notizia

Intorno alla fine del secolo scorso il bene perde la sua funzione militare, viene chiuso e rimane privo di qualsiasi funzione.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1992/00/00

Validità: (?)

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

Validità: ante

### **NOTIZIA [11 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]**

Secolo: sec. XV

Data: 1448/00/00

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1511/00/00

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: ala nord p. -1

Individuazione: tracce di muratura d'epoca romana in pietra

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: ala ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. mezzanino; p. 1

Suddivisione verticale: a setti

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: ala nord-ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. interrato-1; p. t.; p. 1; p. sottotetto



### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: ala nord-est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

L'edificio disposto sui lati nord ed ovest del cortile a nord del chiostro è composto da una serie di corpi di fabbrica di diversa epoca e fattura. Ad un primo edificio ad ovest disposto su due livelli segue, ma con diversa inclinazione ed ampiezza un secondo fabbricato unito al precedente con muratura a scarpa sul lato ovest, androne di passaggio e piano mezzanino. A nord del cortile altri due edifici comunicanti al p. t. e p. 1. Il primo con scala e ballatoio esterno conduce anche ai locali al p. 1 del corpo ovest. Disposto su quattro livelli conserva al p. -1 resti di strutture murarie romane. Sul lato nord una porta tamponata conduceva ad un ballatoio di cui rimangono le grosse mensole in pietra. L'ala più ad est è disposta su due piani ed è in parte utilizzata come deposito dell'archivio notarile di Pavia.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA [1 / 2]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a L

Riferimento alla parte: ala nord

### **PIANTA [2 / 2]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composito

Forma: a L

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: p. -1 01/ p. t. 4, 6, 8

### **TIPO [1 / 18]**

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [1 / 18]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t. 2

### **TIPO [2 / 18]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [2 / 18]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. t. 3

### **TIPO [3 / 18]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [3 / 18]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. t. 4, 11

### **TIPO [4 / 18]**

Genere: solaio

Forma: a botte

### **STRUTTURA [4 / 18]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. t. 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

**TIPO [5 / 18]**

Genere: controsoffitto

**STRUTTURA [5 / 18]**

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: p. t. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

**TIPO [6 / 18]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [6 / 18]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. t. 14

**TIPO [7 / 18]**

Genere: controsoffitto

**STRUTTURA [7 / 18]**

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: p. t. 24, 25, 26, 27, 28, 29

**TIPO [8 / 18]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [8 / 18]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.t. 23/ p. 1 ovest 01, 2

**TIPO [9 / 18]**

Genere: controsoffitto

**STRUTTURA [9 / 18]**

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: p. 1 ovest 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

**TIPO [10 / 18]**

Genere: controsoffitto

**STRUTTURA [10 / 18]**

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: p. 1 ovest 4, 5, 6, 7, 8, 9

**TIPO [11 / 18]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [11 / 18]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.1 ovest 3

**TIPO [12 / 18]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [12 / 18]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. mezzanino 1

**TIPO [13 / 18]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [13 / 18]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. 1 nord 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

**TIPO [14 / 18]**

Genere: controsoffitto

**STRUTTURA [14 / 18]**

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: p. 1 nord 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

**TIPO [15 / 18]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [15 / 18]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. -1 02

**TIPO [16 / 18]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [16 / 18]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1 ala nord

**TIPO [17 / 18]**

Genere: ballatoio

**STRUTTURA [17 / 18]**

Riferimento: intero ballatoio

Ubicazione: p. 1 ala ovest

### **TIPO [18 / 18]**

Genere: ballatoio

### **STRUTTURA [18 / 18]**

Riferimento: intero ballatoio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a 8 falde

Qualificazione della forma: a colmi differenziati

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: capriate/ travi su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 4]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: di servizio

Quantità: 4

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]**

Riferimento: intera struttura

### **SCALE [2 / 4]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a 2 rampe

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: su muri

**SCALE [3 / 4]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

**SCALE [4 / 4]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

**SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]**

Riferimento: intera struttura

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 12]**

Ubicazione: p. t. ovest 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12

Genere: in gres

Schema del disegno: a giunti alternati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 12]**

Ubicazione: p. mezzanino

Genere: ammattonato

Schema del disegno: a giunti sfalsati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 12]**

Ubicazione: p. t. ovest 8/ intero p. t. nord

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a correre

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 12]**

Ubicazione: p. t. 11

Genere: in asfalto

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 12]**

Ubicazione: p. -1 01

Genere: in battuto

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 12]**

Ubicazione: p. t nord 27

Genere: in gres

Schema del disegno: a giunti alternati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 12]**

Ubicazione: p. t. nord 28/ p. 1 nord 7, 8

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 12]**

Ubicazione: p. 1 ovest 1, 2, 3

Genere: in gres

Schema del disegno: a giunti alternati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 12]**

Ubicazione: p. 1 ovest 4, 5, 6, 7, 8, 9

Genere: in gres

Schema del disegno: a correre

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 12]**

Ubicazione: p. 1 nord

Genere: in linoleum

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [11 / 12]**

Ubicazione: p. t. nord 30, 31

Genere: marmette in graniglia

Schema del disegno: a correre

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [12 / 12]**

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in legno

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La copertura dell'ala ovest è ispezionabile solo esternamente. Il manto sconnesso in più punti consente il passaggio d'acqua alle strutture sottostanti: ai solai al p. 1 ma anche alle murature e agli intonaci dove sono ben evidenti patine biologiche e muschi nei punti di maggior percolazione. Evidenti segni di degrado interessano la struttura nell'ala nord dovute ad infiltrazioni dal manto per rottura e scivolamento dei coppi.

Fonte: 2004, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli infissi esterni sono costituiti da inferriate alle finestre al p.t., persiane e telai in legno, teali in alluminio anodizzato e vetri dove presenti. Si osservano fenomeni di ossidazione sugli elementi in ferro costituenti le inferriate e la ferramenta. La tenuta dei serramenti non sempre è garantita provocando danni sugli intonaci sottostanti. Gli infissi in legno per la mancanza di manutenzione presentano vetri rotti, sconnessione e degrado superficiale del legno.

Fonte: 2004, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]**

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli intonaci interni evidenziano fenomeni di alterazione superficiale, distacchi e lacune, dovuti all'umidità di condensa, di risalita, a circoscritte infiltrazioni ed alla mancanza di manutenzione. I fenomeni più rilevanti sono localizzati a p. t., dove la presenza del rivestimento ceramico alle pareti ha innalzato la linea di evaporazione dell'acqua. L'intonaco presenta alterazioni superficiali, distacchi, lacune della pellicola di colore e macchie di umidità.



Fonte: 2004, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]**

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il rivestimento ad intonaco delle strutture verticali del prospetto nord è quasi completamente scomparso. Dilavamento, umidità di risalita e conseguenti distacchi hanno lasciato a nudo la muratura. La superficie risulta notevolmente disgregata con numerosi distacchi, rigonfiamenti, efflorescenze saline, patine biologiche e presenza di vegetazione infestante. Concausa elevata presenza di umidità di risalita, infiltrazione, percolazione e ambientale.

Fonte: 2004, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

I pavimenti sono in buone condizioni. Si tratta di pavimenti ceramici moderni eccezion fatta per il piano mezzanino dove si trova una pavimentazione in cotto ammalorata: sconnezzioni, mancanze, rotture, oltre ai depositi superficiali diffusi su tutte i pavimenti.

Fonte: 2004, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Non si osservano problemi a carattere strutturale. Diffuso a tutte le strutture murarie è il degrado dovuto all'umidità di risalita capillare dal terreno, al dilavamento delle parti più esposte ed alla mancata manutenzione.

Fonte: 2004, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]**

Riferimento alla parte: volte

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non si segnalano danni di tipo strutturale.

Fonte: 2004, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I solai in parte ricoperti da controsoffitti e poco ispezionabili sono in condizioni variabili. Al p. t. i solai in legno sono stati in parte sostituiti da strutture in laterocemento. I solai al p. 1 mostrano macchie sui controsoffitti e cedimenti localizzati degli stessi dovuti a fenomeni di condensa ma soprattutto ad infiltrazioni dal manto di copertura.

Fonte: 2004, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

### USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

### USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: ala nord-est

Uso: archivio notarile

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione nulla

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Stato

Indicazione specifica: Demanio pubblico dello Stato

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: BASILICA DI S. SALVATORE E CONVENTO

Indirizzo da vincolo: VIA DELLA RIVIERA

Dati catastali: LETT. L - MAPP. 63p. - 64 - 193

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 2

Estremi provvedimento: 1965/12/15

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0038798AAAA

Nome del file: 01890450189046.pdf

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo

CHIOSTRO DEI PADRI CISTERCENSI A S. SALVATORE ORA CASERMA DEL GENIO MILITARE DETTA DI S. MAURO

Tipo provvedimento: L. 364/1909, art. 5

Data notificazione: 1910/05/14

Codice ICR: 2ICR00387970000

Nome del file: 02345160234516.pdf

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 37]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. B - 322

Note: Veduta prospettica di Pavia del 1655, Chiolini 1963, Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 37]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. C - 388

Note: Pianta dei contorni fortificati nell'assedio del 1655, Chiolini 19.., Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 37]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: M.C., neg. A - 1260

Note: Pianta di Pavia 1736 ca., Carraro 1969, Fototeca Musei Civici di Pavia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D01

Note: Vista sud-est (2004)

Nome del file: PVSSP13D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D02

Note: Vista est, ala ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D03

Note: Dettaglio prospetto est, ala ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D04

Note: Vista sud, ala nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D05

Note: Dettaglio prospetto sud, ala nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D06

Note: Dettaglio prospetto sud, ala nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D07

Note: Dettaglio prospetto sud, ala nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D08

Note: Dettaglio prospetto sud, ala nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D09

Note: Dettaglio prospetto sud, ala nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D10

Note: Vista nord, ala nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D10.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D11

Note: Vista nord-ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D11.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D12

Note: Vista ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D12.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D13

Note: Vista ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D13.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D14

Note: Particolare degrado prospetto ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D14.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D15

Note: Particolare degrado prospetto ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D15.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D16

Note: Interno ala nord p. inetrato-1, vano scala (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D16.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [20 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D17

Note: Interno ala nord p. interrato-1 (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D17.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [21 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D18

Note: Interno ala nord p. interrato-1, preesistenze (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D18.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [22 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D19

Note: Interno ala ovest p. t. dettaglio mensola immurata del ballatoio (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D19.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [23 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D20

Note: Interno ala ovest p. t., dettaglio muratura angolo nord-est cunicolo (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D20.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [24 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D21

Note: Interno ala ovest p. t., dettaglio angolo nord-est cunicolo (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D21.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [25 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D22

Note: Interno ala nord p. t., dettaglio soffitto ligneo con cannucciato (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D22.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [26 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D23

Note: Interno ala ovest p. mezzanino (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D23.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [27 / 37]**



Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D24

Note: Interno ala ovest p. 1, particolare degrado solaio (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D24.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [28 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D25

Note: Interno ala nord p. sottotetto, vano scala (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D25.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [29 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D26

Note: Interno ala nord p. sottotetto (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D26.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [30 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D27

Note: Interno ala nord p. sottotetto, dettaglio mensola trave di colmo (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D27.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [31 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D28

Note: Coperture (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D28.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [32 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D29

Note: Coperture (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D29.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [33 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP13D30

Note: Riproduzione delle vedute prospettica di Pavia del 1655

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D30.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [34 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP13D31

Note: Riproduzione della pianta delle fortificazioni di Pavia del 1655

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D31.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [35 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D32

Note: Riproduzione estratto mappa catastale sec. XVIII

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D32.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [36 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PVSSP13D33

Note: Riproduzione della pianta di Pavia del 1736 ca.

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D33.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [37 / 37]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: PVSSP13D34

Note: Riproduzione estratto mappa catastale 1869-1907

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSSP13D34.jpg

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 14]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio foglio catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP13T01

Percorso relativo del file: SK\_A\_PV\_UVALLEGATI

Nome del file: PVSSP13T01.PDF

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 14]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta p. t.

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP13T02

Percorso relativo del file: SK\_A\_PV\_UVALLEGATI

Nome del file: PVSSP13T02.PDF

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 14]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: schema planimetrico p. -1/ p. mezz./ p. sott.

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP13T03

Percorso relativo del file: SK\_A\_PV\_UVALLEGATI

Nome del file: PVSSP13T03.PDF

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 14]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: schema planimetrico p. 1

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP13T04

Percorso relativo del file: SK\_A\_PV\_UVALLEGATI

Nome del file: PVSSP13T04.PDF

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 14]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: sezione

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP13T05

Percorso relativo del file: SK\_A\_PV\_UVALLEGATI

Nome del file: PVSSP13T05.PDF

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 14]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP13G01

Percorso relativo del file: SK\_A\_PV\_UVALLEGATI

Nome del file: PVSSP13G01.PDF

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 14]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica con mappatura del degrado

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP13G02

Percorso relativo del file: SK\_A\_PV\_UVALLEGATI

Nome del file: PVSSP13G02.PDF

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [8 / 14]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio foglio catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP13T01

Percorso relativo del file: SK\_A\_PV\_UVALLEGATI

Nome del file: TAVOLE PVSSP13000.dwg

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [9 / 14]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta p. t.

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP13T02

Percorso relativo del file: SK\_A\_PV\_UVALLEGATI

Nome del file: TAVOLE PVSSP13000.dwg

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [10 / 14]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: schema planimetrico p. -1/ p. mezz./ p. sott.

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP13T03

Percorso relativo del file: SK\_A\_PV\_UVALLEGATI

Nome del file: TAVOLE PVSSP13000.dwg

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [11 / 14]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: schema planimetrico p. 1

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP13T04

Percorso relativo del file: SK\_A\_PV\_UVALLEGATI

Nome del file: TAVOLE PVSSP13000.dwg

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [12 / 14]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: sezione

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP13T05

Percorso relativo del file: SK\_A\_PV\_UVALLEGATI

Nome del file: TAVOLE PVSSP13000.dwg

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [13 / 14]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP13G01

Percorso relativo del file: SK\_A\_PV\_UVALLEGATI

Nome del file: ICONOMETRICHE PVSSP13000.dwg

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [14 / 14]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica con mappatura del degrado

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSSP13G02

Percorso relativo del file: SK\_A\_PV\_UVALLEGATI

Nome del file: ICONOMETRICHE PVSSP13000.dwg

#### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 2]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Pavia; Corpi Santi di Pavia sec. XVIII Mandamento I Pavia - Mappe Teresiane

#### **FONTI E DOCUMENTI [2 / 2]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Pavia; Corpi Santi di Pavia 1869-1907 Mandamento I Pavia - Mappe Teresiane

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Data: 2004

Nome [1 / 6]: Marino, Nadia

Nome [2 / 6]: Roche, Guido

Nome [3 / 6]: Rosina, Elisabetta

Nome [4 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [5 / 6]: Mazzilli Savini, Maria Teresa

Nome [6 / 6]: Agostini, Gianpietro

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Data: 2012

Nome: Marino, Nadia

Ente: Provincia di Pavia

## SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - 4f040-00004 [1 / 1]

### CODICI

Unità operativa: 4f040

Numero scheda: 4

Codice scheda: 4f040-00004

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo di scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Università di Pavia

### RELAZIONI

#### RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: 4f060-00002

### OGGETTO

Identificazione del bene: Pavia, Corpo nord ovest del cortile Stella del Monastero di S. Salvatore

### DESCRIZIONE

#### Descrizione

L'edificio posto sui lati nord ed ovest del cortile a nord del chiostro è composto da una serie di corpi di fabbrica di diversa epoca e fattura. Ad un primo edificio ad ovest disposto su due livelli segue, ma con diversa inclinazione ed ampiezza un secondo fabbricato unito al precedente con muratura a scarpa sul lato ovest, androne di passaggio e piano mezzanino. A nord del cortile altri due edifici comunicanti al p. t. e p. 1, il primo con scala e ballatoio esterno, conduce anche ai locali al p. 1 del corpo ovest. Disposto su quattro livelli conserva al p. -1 resti di strutture murarie romane. Sul lato nord una porta tamponata conduceva ad un ballatoio di cui rimangono le grosse mensole in pietra. L'ala più ad est è disposta su due piani ed è in parte utilizzata come deposito dell'Archivio Notarile di Pavia.

### COMPILAZIONE

#### COMPILAZIONE

Data: 2004

Nome compilatore [1 / 5]: Marino, Nadia

Nome compilatore [2 / 5]: Mazzilli Savini, Maria Teresa



Nome compilatore [3 / 5]: Roche, Guido

Nome compilatore [4 / 5]: Rosina, Elisabetta

Nome compilatore [5 / 5]: Vergani, Cristina

Referente scientifico: Mazzilli Savini Maria Teresa