

Museo Civico Ernesto e Teresa della Torre

Treviglio (BG)



Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG080-00007/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG080-00007/>

CODICI

Unità operativa: BG080

Numero scheda: 7

Codice scheda: BG080-00007

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

CODICE UNIVOCO DEL BENE CARTA DEL RISCHIO

Codice univoco del bene: BGETT10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: monastero

Qualificazione: benedettino

Denominazione: Museo Civico Ernesto e Teresa della Torre

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Ospedale di Santa Maria (ex)

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Monastero di S. Pietro (ex)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016219

Comune: Treviglio

CAP: 24047

Indirizzo: Via Facchetti 14

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Treviglio

Foglio/Data: 44

Particelle: 2167

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: progetto

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Monastero di monache benedettine sorto intorno ad una chiesa di S. Pietro costruita nel 1037. Nel 1499 divenne convento delle Clarisse.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XII

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Dalla fine del sec. XVIII fino ai nostri giorni ospitò l'Ospedale di S. Maria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XX

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Generale intervento di restauro conservativo interno ed esterno della chiesa in occasione della realizzazione della nuova sede del Museo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1997/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 2000/00/00

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Si conservano parecchie strutture murarie antiche e, in modo particolare, il chiostro con colonne di base del sec. XIV-XV e colonnine superiori del sec. XVI. Nel chiostro e nelle logge superiori residui di affreschi di varie epoche, di soggetto religioso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XVI

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. mezzanino

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Attraverso il pregevole chiostro a loggiato trecentesco a due ordini si accede, al primo piano, al Museo Civico Ernesto e Teresa della Torre, adibito nello spazio della vecchia chiesa del monastero e realizzato grazie alla recente costruzione (1997-2000) di un ampio soppalco che, costituito da una struttura cassettonata in cemento armato gravante sulle murature perimetrali della navata unica della chiesa, ne occupa l'intero sviluppo sia in larghezza sia in lunghezza, prospettando con un'ampia vetrata sulla crocera. Il soffitto è a volta e la copertura a tetto semplice a capanna.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. mezzanino

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura mista

Materiali [1 / 2]: mattoni

Materiali [2 / 2]: pietrame

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietrame

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio in c.a.

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: a parquet

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: ingresso dal loggiato

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Qualificazione del tipo: figurati

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La facciata completamente cieca rivolta verso la corte interna presenta alcuni fenomeni di alterazione degli strati superficiali: si tratta in particolar modo dell'alterazione cromatica legata ai fenomeni atmosferici

Fonte: 2003, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1997/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento

generale intervento di restauro conservativo interno ed esterno della chiesa in occasione della realizzazione della nuova sede del Museo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Treviglio

Indirizzo: P.zza Luciano Manara, 1

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Centro Storico - Attrezzature di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Nome del file: BGETT10G01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BGETT10G02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BGETT10G03.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file: BGETTALGN1.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: pianta

Scala: 1:200

Nome del file: BGETTALGN2.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: sezione

Scala: 1:200

Nome del file: BGETTALGN3.dwg

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Autore: Albini, Roberto

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2003

Nome del file: BGETT10000.doc

BIBLIOGRAFIA

Autore: Baglioli G./ Corbella G./ Natali A.

Titolo contributo: Lombardia

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1970

Sigla per citazione: B1

V., pp., nn.: p. 174

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome: Albini, Roberto