

# Villa Carlotta

Tremezzo (CO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO160-00022/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO160-00022/>

## CODICI

Unità operativa: CO160

Numero scheda: 22

Codice scheda: CO160-00022

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103362

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice bene radice: 0300103362

Codice IDK della scheda di livello superiore: CO160-00021

### RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 5]

Specifiche tipo relazione: rischio antropico

Codice bene: AN EVC10000AN

### RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 5]

Specifiche tipo relazione: architettura

Codice bene: AI 00103362

### RELAZIONI CON ALTRI BENI [3 / 5]

Specifiche tipo relazione: architettura

Codice bene: A 00159794

### RELAZIONI CON ALTRI BENI [4 / 5]

Specifiche tipo relazione: parco

Codice bene: PG 00159796

## RELAZIONI CON ALTRI BENI [5 / 5]

Specifiche tipo relazione: opere d'arte

Codice bene: EVC31000/3C000

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: villa

Qualificazione: signorile

Denominazione: Villa Carlotta

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Villa Clerici

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifiche della fonte dell'altra denominazione: Tremezzo il paese dove fioriscono i limoni, 2003

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Villa Sommariva

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifiche della fonte dell'altra denominazione: Tremezzo il paese dove fioriscono i limoni, 2003

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013225

Comune: Tremezzo

Indirizzo: Via Regina, 2

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Tremezzo

Foglio/Data: 7/ 1955

Particelle: 250

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: ambito lombardo

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: sala Wicar

Notizia sintetica: restauro

Notizia: E' attualmente in corso il restauro della sala Wicar.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XXI

Data: 2001/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XXI

Data: 2001/00/00

### NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: piano nobile

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1958 il professor Gregoriotti del Museo Poldi Pezzoli di Milano esegue i restauri dei soffitti lignei del piano nobile e dei relativi fregi ad affresco.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1958/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]**

Secolo: sec. XX

Data: 1958/00/00

**NOTIZIA [3 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Tra il 1978 ed il 1984 si eseguono i restauri dei prospetti demolendo e sostituendo i vecchi intonaci e si rifà il tetto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]**

Secolo: sec. XX

Data: 1978/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]**

Secolo: sec. XX

Data: 1984/00/00

**NOTIZIA [4 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimenrto

Notizia

Villa Carlotta fu costruita tra il 1684 e il 1695 per volontà di Giorgio Il Clerici. L'edificazione fu poi terminata dal pronipote Antonio Giorgio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1684/00/00

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1695/00/00

Validità: ca.

**NOTIZIA [5 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1801 Gian Battista Sommariva acquista il complesso di Villa Carlotta da Claudia Clerici e fino al 1826, anno della sua morte, restaura la villa seguendo il gusto neoclassico lombardo; in particolare, in facciata, trasforma le finestre in logge balconate e costruisce la lunga balconata con balaustra a colonnine, elimina decorazioni e stucchi rococò. Nel 1826, morto Gian Battista, la villa passa in proprietà al figlio Luigi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1801/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1826/00/00

**NOTIZIA [6 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1843 la proprietà del bene passa alla famiglia Sassonia - Meiningen che trasforma il giardino all'inglese del Sommariva ridisegnandolo secondo lo stile dei giardini tardo-romantici e arricchendolo con piante rare ed esotiche.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1843/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1847/00/00

**NOTIZIA [7 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: Il 12 maggio 1927 con decreto reale viene istituito l'Ente Morale Villa Carlotta.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]**

Secolo: sec. XX

Data: 1927/05/12

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]**

Secolo: sec. XX

Data: 1927/05/12

**NOTIZIA [8 / 9]**

Riferimento: piano nobile

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1957 l'ente di Villa Carlotta affida all'ing. Mantegazza il progetto di restauro per l'adeguamento dimensionale e funzionale delle sale del piano nobile.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]**

Secolo: sec. XX

Data: 1957/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]**

Secolo: sec. XX

Data: 1957/00/00

### **NOTIZIA [9 / 9]**

Riferimento: scalinata

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1989 si esegue la pulitura della balaustra della scalinata monumentale.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]**

Secolo: sec. XX

Data: 1989/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]**

Secolo: sec. XX

Data: 1989/00/00

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. seminterrato; p. t.; p. 1; p. ammezzato; p. 2

Suddivisione verticale: a elementi seriali

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

All'edificio si accede attraverso una scalinata monumentale a rampe simmetriche posta in posizione baricentrica rispetto alla facciata principale; lo schema planimetrico della villa è rappresentato da un blocco aperto ad "U" che si sviluppa su tre piani principali fuori terra, un piano seminterrato e un piccolo piano ammezzato; l'accesso ai vari piani avviene attraverso una scala principale ellittica in muratura con alzate degradanti e una scala secondaria a rampe rettilinee ubicata nell'ala est. Le sale e il vestibolo del piano terra, la galleria e il vestibolo del secondo piano sono coperti da volte, i vani del primo piano e le sale del secondo da soffitti lignei a cassettoni; la copertura è a falde con manto in coppi

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

## **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a sviluppo assiale

Forma: a U

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: p. 1, vestibolo; p. 2

### **TIPO [1 / 7]**

Genere: volta

Forma: a crociera

Ubicazione: p. t., sale

### **TIPO [2 / 7]**

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: p. t., sale

### **TIPO [3 / 7]**

Genere: volta

Forma: a padiglione

Ubicazione: sala marmi

### **TIPO [4 / 7]**

Genere: volta

Forma: carenata

Ubicazione: p. 1; p. 2

### **TIPO [5 / 7]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [5 / 7]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. 2, galleria

### **TIPO [6 / 7]**

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: p. t.

### **TIPO [7 / 7]**

Genere: finta volta

Forma: a schifo

### **STRUTTURA [7 / 7]**

Riferimento: intera volta

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a 4 falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 3]**

Ubicazione: esterna

Genere: scalinata

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a rampe simmetriche

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]**

Riferimento: intera struttura

**SCALE [2 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: corpo principale

Forma planimetrica: ellittica

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]**

Riferimento: intera struttura

**SCALE [3 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: ala est

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]**

Riferimento: intera struttura

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]**

Ubicazione: intero bene

Genere: alla veneziana

Schema del disegno: seminato

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]**

Ubicazione: intero bene

Genere: a mosaico

Schema del disegno: a motivi geometrici

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]**

Ubicazione: p. 2

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina pesce

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]**

Ubicazione: p. t.

Genere: a parquet

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]**

Ubicazione: p. t.

Genere: in graniglia

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: balaustrata

Qualificazione del tipo: a pilastrini

Materiali: arenaria di Viggiù

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

### **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: L'Ente Villa Carlotta provvede costantemente alla manutenzione della villa e del giardino.

Fonte: 2001, osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: scalinata

Data inizio: 1989

Data fine: 1989

Descrizione intervento: Nel 1989 si esegue la pulitura della balaustra interessata da patina biologica diffusa.

### RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: Sala Wicar

Data inizio: 2001

Data fine: 2002

Descrizione intervento: Attualmente è in corso il restauro delle finiture e delle decorazioni della Sala Wicar.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Stato

Fonte: archivio SBAA

Indicazione specifica: Intendenza di Finanza

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 6]**

Denominazione da vincolo: VILLA CARLOTTA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1910/02/19

Data notificazione: 1910/02/19

Codice ICR: 2ICR0010259AAAA

Nome del file: 02586050258605.pdf

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 6]**

Denominazione da vincolo

VILLA CARLOTTA - GRANDE FRAMMENTO ARCHITETTONICO DEL II SECOLO, FREGIO IN MARMO, MADDALENA PENITENTE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1911/01/30

Data notificazione: 1911/01/30

Codice ICR: 2ICR0010259AAAA

Nome del file: 00378140037814.pdf

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 6]**

Denominazione da vincolo

VILLA CARLOTTA - GRANDE FRAMMENTO ARCHITETTONICO DEL II SECOLO, FREGIO IN MARMO, MADDALENA PENITENTE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1911/03/10

Data notificazione: 1911/03/10

Codice ICR: 2ICR0010259AAAA

Nome del file: 00378130037813.pdf

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 6]**

Denominazione da vincolo: VILLA CARLOTTA SECOLO XVIII

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1913/06/27

Data notificazione: 1913/06/27

Codice ICR: 2ICR0010259AAAA

Nome del file: 02586040258604.pdf

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [5 / 6]**

Denominazione da vincolo: VILLA CARLOTTA CON ANNESSI GIARDINI E PARCO

Indirizzo da vincolo: CADENABBIA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1917/02/22

Data notificazione: 1917/02/22

Codice ICR: 2ICR0010259AAAA

Nome del file: 02586030258603.pdf

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [6 / 6]**

Denominazione da vincolo: VILLA CARLOTTA CON PARCO, PIAZZALE , VIALE, ETC.

Indirizzo da vincolo: STR.PROV.REGINA-STR.COMUNALE-STR.CLERIZZIO

Dati catastali

MAPP. 250 - 1632 - VIALE 420 ESC. - 251 - 282 - 2070 - 2071 - 2143 - 1144 - 259 - 261 - 1505 - 247 - 244 - 428 - 429 - 1150 - 943 - 937 - 240 - 421 - 422 - 423 - 425 - 431-430 - 432 - 433 - 434 - 980 - 440 - 441 - 442 - 228 - 236 - 234 - 231-238 - 243-29

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)

Estremi provvedimento: 1957/03/06

Codice ICR: 2ICR0010259AAAA

Nome del file: 02586020258602.pdf

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

zona A: restauro conservativo/ripristino statico/ risanamento igienico/adeguamento tecnologico/arredo con esclusione di nuove costruzioni  
zona A: restauro conservativo/ripristino statico/ risanamento igienico/adeguamento tecnologico/arredo.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: EVC11F01

Visibilità immagine: 1

Nome del file: EVC11F01.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Mussi, Lorenzo

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO160-00022D06

Note: Prospetto principale

Nome del file: CO160-00022D06.tif

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: 01\_EVC11D01

Visibilità immagine: 2

Nome del file: 01\_EVC11D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: EVC11D02

Visibilità immagine: 2

Nome del file: EVC11D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: EVC11D03

Visibilità immagine: 2

Nome del file: EVC11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: EVC11D04

Visibilità immagine: 2

Nome del file: EVC11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: EVC10D01

Visibilità immagine: 2

Nome del file: EVC10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Mussi, Lorenzo

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO160-00022D05

Note: Vista dal lago

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO160-00022D05.tif

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Mussi, Lorenzo

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO160-00022D07

Note: Vista da sud est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO160-00022D07.tif

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Mussi, Lorenzo

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO160-00022D08

Note: Vista da sud ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO160-00022D08.tif

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Mussi, Lorenzo

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO160-00022D09

Note: Prospetto est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO160-00022D09.tif

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Mussi, Lorenzo

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO160-00022D10

Note: Vista da nord ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO160-00022D10.tif

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 10]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio foglio catastale scala 1:2.000

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: EVC11T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: EVC11T01.TIF

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 10]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta piano cantinato scala 1:2.00

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: EVC11T02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: EVC11T02.TIF

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 10]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta piano terra scala 1:200

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: EVC11T03

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: EVC11T03.TIF

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 10]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta piano primo scala 1:200

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: EVC11T04

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: EVC11T04.TIF

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 10]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta piano secondo scala 1:200

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: EVC11T05

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: EVC11T05.TIF

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 10]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: prospetto principale scala 1:200

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: EVC11T06

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: EVC11T06.TIF

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 10]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: iconometria del prospetto principale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: EVC11G01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: EVC11G01.PNG

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [8 / 10]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: iconometria del prospetto est mappatura degrado

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: EVC11G02

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [9 / 10]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: prospetto principale con mappatura del degrado

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: EVC11G03

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [10 / 10]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: prospetto est con mappatura del degrado

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: EVC11G04

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 4]**

Autore: Villa Carlotta

Titolo contributo: Villa Carlotta

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1992

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 4]**

Autore: Cottini P./ Zappi P.

Titolo contributo: Villa Carlotta il giardino e il museo

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 2000

#### **BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: Bascapè G. C.

Titolo contribuito: Arte e storia dei giardini in Lombardia

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1962

**BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Autore: Mazzocca F.

Titolo contribuito: Villa Carlotta

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1983

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: Provincia di Como

Nome: Catalano, Michela

Referente scientifico: Meda Riquier, Giovanni

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 3]

Data: 2006

Nome: Paci, Giovanna

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 3]

Data: 2010

Nome: Galli, Maria

Ente: Provincia di Como

Funzionario responsabile: Capitani, Michela

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 3]

Data: 2014

Nome: Leoni, Marco

Ente: Provincia di Como

Funzionario responsabile: Capitani, Michela