

# Chiesa di S. Pietro

Tremezzo (CO)



Link risorsa: <http://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/CO250-00229/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/CO250-00229/>

## CODICI

Unità operativa: CO250

Numero scheda: 229

Codice scheda: CO250-00229

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Como

Ente competente: S26

Data del sopralluogo: 2006/02/15

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Pietro

Fonte della denominazione: consuetudine

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Chiesa dei SS. Pietro e Paolo

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifiche della fonte dell'altra denominazione: La Diocesi di Como. Dati e notizie per il 2005

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Oratorio dei SS. Pietro e Paolo

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifiche della fonte dell'altra denominazione: Tremezzo, il fascino dei borghi. I palazzi, le ville, le filande, 2006

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013225

Comune: Tremezzo

CAP: 22019

Indirizzo: Via Larga

Altra località: Volesio

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Tremezzo

Foglio/Data: 11/ 1939

Particelle: M

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

L'esistenza della piccola chiesa dedicata ai SS. Pietro e Paolo è attestata dalla vista pastorale del vescovo Ninguarda del 3 dicembre del 1593; si trattava però di un oratorio precedente all'attuale che venne demolito nel 1644 per costruire un nuovo edificio di culto

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1593/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1644/00/00

**NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione

Notizia

Nel 1636 Giovanni Giacomo Gilardone, emigrato a Sondrio, lasciò parte di un suo fondo all'Oratorio affinché fosse restaurato. Due anni dopo, la popolazione di Volesio ricorse alla Curia di Como per avere il permesso di vendere la terra donata e ricostruire un nuovo edificio di culto in luogo di quello esistente. Nel 1644 il vecchio oratorio di S. Pietro venne demolito

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1636/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1644/00/00

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Nel 1659 il vescovo Carafino, nella sua visita pastorale, constata l'avvenuta demolizione del vecchio oratorio e la costruzione, ormai terminata, della nuova chiesa dedicata ai SS. Pietro e Paolo; nella stessa occasione egli ordina il taglio di una pianta di gelso che sovrastava il tetto e l'apposizione di inferriate alle finestre per proteggere l'ambiente interno dall'ingresso di volatili

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1644/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1659/00/00

## NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nel 1712 Domenico Gilardone, sindaco di Tremezzo e tesoriere dell'oratorio, fa realizzare il pavimento in marmo con la raccolta di elemosine e donazioni di benefattori. Nello stesso periodo vennero eseguite probabilmente altre opere di completamento e rifinitura dell'edificio, tra le quali, probabilmente, l'erezione della cappella laterale con l'altare dedicato alla Madonna

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1712/00/00

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1736/00/00

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad aula

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio ad aula con cappella laterale e piccola sacrestia, preceduto da pronao e con campanile quadrangolare; copertura con struttura a tetto e manto in tegole. Murature in pietra intonacate sia all'esterno che all'interno.

## PIANTA

Riferimento alla parte: portico

### PIANTA [1 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo principale

**PIANTA [2 / 5]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: cappella

**PIANTA [3 / 5]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: quadrangolare

Riferimento alla parte: sacrestia

**PIANTA [4 / 5]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

**PIANTA [5 / 5]**

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: ambiente unico

Forma: quadrangolare

## **STRUTTURE VERTICALI**

**TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: in pietra

Qualificazione del genere: monolitiche

Materiali: ghiandone

**TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: portico

### TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: chiesa

### TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

### TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a schifo

### STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

### STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: portico

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre rettangolari a giunti sfalsati

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: ingresso

Genere: in pietra

Schema del disegno: losanghe bicrome a motivi geometrici

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: corpo principale

Genere: in marmo

Schema del disegno [1 / 2]: lastre bicrome a scacchiera

Schema del disegno [2 / 2]: a motivi floreali

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: cappella e abside

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre bicrome a scacchiera diagonale

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: sacrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno: piastrelle quadrate a giunti non sfalsati

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: pietra molera

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]



Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]**

Collocazione: interna

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2006/02/15

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche  
degrado superficiale degli intonaci interni per umidità di risalita e d'infiltrazione; localizzate fessurazioni

Fonte: indagine visiva

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1995/00/00

Data fine: 1995/00/00

Descrizione intervento: tinteggiatura

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Lorenzo, Tremezzo

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A3 centro storico: restauro conservativo

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00229D01

Note: vista di scorcio

Nome del file: CO250-00229D01

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00229D02

Note: portico, vista di scorcio

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00229D02

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00229D03

Note: interno, vista dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00229D03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00229D04

Note: interno, presbiterio, decorazioni

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00229D04

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00229D05

Note: interno, decorazioni

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00229D05

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00229D06

Note: interno, decorazioni

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00229D06

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00229D07

Note: interno, pavimento, particolare

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00229D07

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO250-00229D08

Note: vista da nord ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00229D08

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Percorso relativo del file: ville\Provincia Como\como 5\Allegati

Nome del file: CO250-00229\_1 Model (1).pdf

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Pini L.

Titolo libro o rivista: Tremezzo, il fascino dei borghi. I palazzi, le ville, le filande

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 2006

Codice scheda bibliografia: CO250-00030

Sigla per citazione: 00000030

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Spiriti A.

Titolo libro o rivista: Alpi Lepontine Meridionali

Titolo contributo: Tremezzo

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1994

Codice scheda bibliografia: CO250-00031

Sigla per citazione: 00000031

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 2006

Nome: Catalano, Michela

Referente scientifico: Catalano, Michela