Mulini Taverna - complesso

Lesmo (MB)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/E1100-00008/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/E1100-00008/

CODICI

Unità operativa: E1100

Numero scheda: 8

Codice scheda: E1100-00008

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 151200027

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Museo Etnologico Monza e Brianza

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: E1100-00008

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Definizione tipologica: mulino

Denominazione: Mulini Taverna - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Molini Taverna di sopra

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108026

Comune: Lesmo

Indirizzo: Via Molini Taverna, 1

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lesmo

Foglio/Data: 9/ 1990

Particelle: 5, Sub 503, 504, 701, 1, 2, 3, 4, 5, 501, 502

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: 1615, denominazione

Denominazione: Molini dei Conti Taverna detti "di sopra"

Fonte dell'attribuzione: "bibliografia"

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: XX sec. cambio destinazione d'uso

Denominazione: Clinica Veterinaria

Fonte dell'attribuzione: n.d.c.

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Molino con 7 rodigini dei Conti Taverna

Notizia: 1615 Carta del Barca: Molino del Conte Taverna con rodigini 7.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XVII

Data: 1615/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XVII

Data: 1615/00/00

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: casa con molino del Conte Taverna

Notizia: 1722 Catasto teresiano: casa con molino del conte Lorenzo Taverna e fratelli q. Costanzo Maria;.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Mulino con 6 ruote in legno e 6 macine

Notizia
1850 " Molino Taverna di sopra, dell'erede di Rinaldo Taverna, con 6 ruote in legno, 6 macine o molazze, 1 bocca d'irrigazione per 30 pertiche;.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1850/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1850/00/00

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: due mulini da grano ad acqua

Notizia
1878 Catasto lombardo-veneto:due mulini da grano ad acqua con casa del conte Lorenzo Taverna q. Giuseppe;
1887 Lustrazione;
1894-1902 Catasto cessato: Mulini Taverna di sopra.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1878/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1902/00/00

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: corpo principale

Notizia sintetica: smantellamento opere idrauliche

Notizia: 1970/80 cessa l'attività molitoria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1970/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1980/00/00

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: 1981 Imm. Duprè acquista l'edificio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1981/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XXI

Data: 2004/00/00

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XVIII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani
Il complesso dei mulini; una volta articolato lungo il corso del canale di derivazione oggi completamente asciutto; non conserva nulla di originale.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Il complesso dei mulini, una volta articolato lungo il corso del canale di derivazione oggi completamente asciutto, non conserva nulla di originale. Gli unici elementi rimasti dell'antico mulino ad acqua sono le macine, una inglobata nelle pareti esterne di uno degli edifici, l'altra adagiata sul terreno nei pressi della costruzione.
Il complesso è composto da più corpi isolati sistemati parallelamente al corso del fiume, adiacenti alla roggia di derivazione, di cui si conserva traccia. Si tratta di edifici con pianta rettangolare a due piani.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Schema: centrale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: muratura continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in cemento

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: due falde

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: intero bene

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche
Dopo la ristrutturazione si conservano solo alcune macine poste nelle adiacenze e inglobate nelle murature perimetrali.

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: con parti di intonaco mancanti

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: talvolta inadeguati

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1981/00/00

Data fine: 1981/00/00

Descrizione intervento
Ristrutturaazione globale per adattamento a clinica veterinaria: smantellamento di tutte le opere meccaniche ed idrauliche presenti.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: clinica veterinaria

USO STORICO

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: abitazione/ mulino da grano ad acqua

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Immobiliare Duprè di Ventura Maria

Indirizzo: Cinisello Balsamo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 3 (FMa, MEMB, mts 4)

Note: Panoramica (2002)

Nome del file: FMa, MEMB, mts 4.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 4 (FMa, MEMB, mts 5)

Note: Particolare del riuso delle macine (2002)

Nome del file: FMa, MEMB, mts 5.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 5 (FPig, MEMB, mts 1)

Note: Particolare di una macina (2002)

Nome del file: FPig, MEMB, mts 1.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia

Collocazione: MEMB, mts1-mts12

Codice identificativo: F1-F12

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151200027_001

Nome del file: 151200027_001

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: planimetria

Scala: 1:500

Codice identificativo: 2

FONTI E DOCUMENTI [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa storica

Denominazione: ASMi (M-CART-18) Carta dell'ing. Barca, 1615

Note: A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi (Fondo acque) 1722 - Catasto di Carlo VI

Note: A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi (Fondo acque) 1894 - Catasto Lombardo Veneto

Note: A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi (Fondo acque) 1894 - Catasto Cessato

Note: A4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 5]

Genere: documentazione esistente

Denominazione: Prospetto utenti fiume Lambro

Data: 1850

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Titolo libro o rivista: Guida di Monza e della Brianza, industria, commercio, artigianato, professioni, storia, turismo

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1963

Codice scheda bibliografia: MI230-00166

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Dodi L.

Titolo libro o rivista: La storia di Arcore, fra amene ville, signorili giardini, vita contadina e mondo dell'industria

Luogo di edizione: Arcore

Anno di edizione: 1996

Codice scheda bibliografia: MI230-00233

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Titolo libro o rivista: La Valle del Lambro da Monza a Merone

Luogo di edizione: Missaglia

Anno di edizione: 1997

Codice scheda bibliografia: MI230-00237

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Ronzoni D.F.

Titolo libro o rivista: La Brianza, una terra

Luogo di edizione: Missaglia

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: MI230-00213

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2002

Specifiche ente schedatore: Museo Etnologico Monza e Brianza

Nome [1 / 2]: Matera, G.

Nome [2 / 2]: Riva, R.

Referente scientifico: Sorteni, Anna

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2004

Nome: Riva, R.

Ente: Museo Etnologico Monza e Brianza

Referente scientifico: Sorteni, Anna