Chiesa di S. Martino

Perledo (LC)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00684/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00684/

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 684

Codice scheda: LC120-00684

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda di livello superiore: LC120-00683

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Martino

Fonte della denominazione: bibliografia

Specifica della fonte della denominazione: TCI

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097067

Comune: Perledo

Località: Perledo

Indirizzo: Piazza della Libertà

Altre vie di comunicazione: Via della Pace

Diocesi: Milano

CENTRO STORICO

Denominazione: Perledo

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche: Accessibilità solo pedonale

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Dominazione spagnola

Ripartizione territoriale: Milano

Insediamento/Località: Perledo

Data: sec. XVII

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Data: 1614/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Data: 1628/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: origini

Notizia
La chiesa è segnalata dal "Liber Notitiae Sanctorum Mediolani", opera di Goffredo da Bussero che stilò, all'inizio del XIII secolo, l'elenco delle chiese, degli altari e dei santi a cui essi erano dedicati. La datazione del campanile al sec. XI testimonia l'esistenza di un edificio ecclesiastico risalente a quel periodo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XI

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: inizio

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Ricostruzione della chiesa a pianta ottagonale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XVII

Data: 1614/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XVII

Data: 1628/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Realizzazione dell'attuale facciata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ottagonale

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio in muratura con aula a pianta ottagonale e copertura a cupola, abside quadrata con cupola circolare e due cappelle laterali a pianta rettangolare con volta a botte. Il prospetto principale settecentesco è caratterizzato da un disegno decorativo con cornici, lesene e pennacchi, nicchie e aperture sagomate. I prospetti laterali hanno contrafforti sagomati e sono coronati da archetti pensili. L'interno, ampiamente decorato da cornicioni, lesene, stucchi ed affreschi, conserva un confessionale ed un battistero in nicchia circolare seicenteschi e l'altare in marmi policromi del settecento.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: prospetti laterali

Tipo: contrafforte

PIANTA

Riferimento alla parte: aula

PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: ottagonale

Riferimento alla parte: abside

PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: assiale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: cappella laterale

PIANTA [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: assiale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: battistero

PIANTA [4 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: assiale

Forma: circolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari rasati con intonaco

Materiali: pietra irregolare

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: aula

TIPO [1 / 4]

Genere: cupola

Forma: a spicchi

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [2 / 4]

Genere: cupola

Forma: emisferica

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: battistero

TIPO [4 / 4]

Genere: cupola

Forma: emisferica

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: aula

CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 4]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta poligonale

STRUTTURA E TECNICA [1 / 4]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [1 / 4]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

Ubicazione: avancorpo di raccordo facciata

CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 4]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [2 / 4]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [2 / 4]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

Ubicazione: abside

CONFIGURAZIONE ESTERNA [3 / 4]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA [3 / 4]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [3 / 4]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

Ubicazione: corpi laterali

CONFIGURAZIONE ESTERNA [4 / 4]

Genere: a tetto

Forma: a una falda

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [4 / 4]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [4 / 4]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: aula

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre quadrate a scacchiera con fascia delimitazione corsello centrale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: abside

Genere: in marmo

Schema del disegno: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: intonaco e stucco

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con davanzale

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: intonaco e stucco, pietra

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: intonaco e stucco

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 16]

Ubicazione: prospetti laterali

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 16]

Ubicazione: prospetti laterali

Collocazione: esterna

Tipo: archetti pensili

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 16]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Martino

Indirizzo: P.zza della Liberta' 23828 Perledo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00684_2

Note: Esterno

Nome del file: LC120-00684_2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2012/05/18

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00684_1.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00684_3

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00684_3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00684_4

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00684_4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00684_5

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00684_5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00684_6

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00684_6

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00684_7

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00684_7

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00684_8

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LC120-00684_8

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2012/05/18

Visibilità immagine: 2

Nome del file: LC120-00684_0.JPG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2012

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lecco

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde