

# Casa Via del Bollo 6

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00579/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00579/>

## CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 579

Codice scheda: LMD80-00579

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda di livello superiore: LMD80-00498

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Denominazione: Casa Via del Bollo 6

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via del Bollo 6

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Bocchetto 13

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Risalta nel tessuto per la sua posizione avanzata con portici sulla strada (anche se rimaneggiati nel XX sec.) e per i balconi che costituiscono con il loro elegante disegno, un notevole e caratteristico esempio di elemento decorativo dell'edilizia settecentesca.

E' uno stretto corpo di fabbrica, sulla cui facciata sono stati rimontati elementi all'edificio preesistente, andato distrutto durante la guerra, quali le lastre in pietra e le ringhiere in ferro battuto dei balconi, uno più grande al primo piano e due di dimensioni minori al secondo.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione e uffici

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: BALCONI DELL'EDIFICIO IN VIA DEL BOLLO 6

Indirizzo da vincolo: VIA DEL BOLLO 6

Dati catastali: mapp. 3165

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1964/02/08

Codice ICR: 2RTI0150844AAAA

Nome del file: 01896900189694.pdf

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00579\_01

Note: Scorcio dei portici in facciata

Nome del file: LMD80-00579\_01.jpg

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 2011

Specifiche ente schedatore: Sirbec

Nome: Ribaudò, Robert